

Auswertung Barrierefreiheit von Verkehrsstationen im Netz der ÖBB Infrastruktur-AG

Die im vorliegenden Bericht ausgewiesene, dreiteilige Klassifizierungen (1-2-3), stützen sich auf die Ergebnisse des Forschungsprojektes MofA aus dem Programm Ways2go. Das Projekt wurde im Auftrag des FFG, in Zusammenarbeit mit Vertretern/innen nationaler Behindertenverbänden, erstellt.

Bei der Interpretation der Bewertungsergebnisse ist zu beachten, dass sich diese auf einen standardisierten Modellfall beziehen. In der Praxis können daher Abweichungen allein schon aufgrund individueller Sichtweisen und Bedürfnissen der Menschen an das Teilsystem Infrastruktur auftreten.

Die Kriterien (Merkmale), welche in das Bewertungsmodell einfließen, wurden visuell an den jeweiligen Bahnhöfen und Haltestellen vor Ort erhoben und stellen somit eine Momentaufnahme des Aufnahmezeitpunktes dar.

Für die Nutzbarkeit der Infrastruktur werden Beurteilungen vom Zugang zum Bahnsteig und der Bahnsteig herangezogen. Im Detailblatt werden weitere Merkmale der Infrastruktur entlang der sogenannten Mobilitätskette (Vorplatz, Aufnahmegebäude, Zugang u. Bahnsteig) abgebildet.

Die Beschreibung der Zugänglichkeit zwischen Bahnsteig und Schienenfahrzeug (Teilsystem „Fahrzeuge“) ist allerdings nicht Gegenstand des vorliegenden Dokumentes. Diese Zugänglichkeit hängt wesentlich von der Schnittstelle "Infrastruktur" und "Fahrzeug" ab.



Diese Bewertung für Menschen mit Behinderungen und Menschen mit eingeschränkter Mobilität, unterteilen sich wie folgt:

	Rohlstuhlfahrer/in	Elektro- Rollstuhlfahrer/in	Blinde	Mobilitätseinschränkung(ältere gebrechliche Personen, Bahnbenützer mit Kinderwagen o. sperrigem Reisegepäck)
1	<i>Eine selbstständige Benützung der Verkehrsstation ist für die angegebene Gruppe grundsätzlich möglich - keine nennenswerten Hindernisse / Einschränkungen beim Bahnsteig und Zugang.</i>			
2	Hilfestellung bei der Benützung der Verkehrsstation notwendig – Hindernisse / Einschränkungen beim Bahnsteig und Zugang vorhanden, die jedoch mit fremder Hilfe überwunden werden können.			
3	Benützung der Verkehrsstation für Menschen mit eingeschränkter Mobilität in der Praxis nicht möglich.			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Übersicht der Nutzbarkeit (Zugang und Bahnsteig)

Verkehrsstation	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.	geprüft am
Abfaltersbach	3	3	2	2	24.06.2013 13:31:21
Absdorf-Hippersdorf	1	1	1	1	13.05.2015 10:52:02
Achau	2	2	2	1	27.04.2015 09:08:17
Achenlohe	3	3	2	2	20.04.2015 11:48:19
Achleitnersiedlung	1	1	2	1	07.01.2013 08:40:49
Admont	3	3	2	2	26.08.2013 13:41:03
Aich im Jauntal	1	1	2	2	24.06.2013 13:30:41
Aich-Assach	2	2	2	1	09.12.2014 10:53:17
Aigen-Schlägl	1	1	2	1	16.01.2013 08:20:32
Aisthofen	1	1	1	1	07.11.2016 06:47:40
Allentsteig	2	2	2	1	17.09.2014 13:35:49
Allerheiligenhöfe	3	3	2	2	07.02.2013 12:05:00
Allerheiligen-Mürzhofen	3	3	2	2	18.01.2013 10:24:09
Altach	2	1	2	2	08.02.2013 11:56:14
Altenhof	1	1	2	1	28.01.2013 06:04:42
Altenmarkt im Pongau	3	3	2	2	25.04.2013 14:00:27
Altenstadt	1	1	2	1	21.03.2017 13:52:42
Altmünster am Traunsee	3	3	2	2	04.12.2014 13:28:34
Amstetten	1	1	1	1	13.05.2015 10:36:57
Andorf	1	1	1	1	20.12.2016 08:35:20
Angern	1	1	1	1	01.04.2016 10:11:10
Annenheim	3	3	2	2	24.06.2013 13:30:08
Ansfelden	3	3	2	2	20.12.2016 08:33:27
Antiesenhofen	3	3	2	2	04.12.2014 13:34:29
Arbing	1	1	2	1	12.11.2015 17:13:48
Ardning	3	3	2	2	26.08.2013 14:00:23
Arnoldstein	2	2	2	2	24.06.2013 13:29:34
Aschach an der Donau	3	3	2	2	07.01.2013 16:31:25
Aschbach	3	3	2	2	13.01.2017 09:56:15
Aspang	2	2	2	2	19.11.2015 08:15:00
Asten-Fisching	1	1	1	1	20.12.2012 14:29:46
Attnang-Puchheim	1	1	1	1	20.04.2015 11:45:28
Atzenbrugg	1	1	1	1	02.01.2013 09:15:43
Auersthal	3	3	2	2	20.05.2015 08:21:43
Aurachkirchen	3	3	2	2	04.12.2014 13:38:39
Auroldmünster Hst.	3	3	2	2	04.12.2014 13:44:32
Ausschlag-Zöbern	2	2	2	2	19.11.2015 08:17:27

Barrierefreie Verkehrsstationen

Übersicht der Nutzbarkeit (Zugang und Bahnsteig)

Verkehrsstation	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.	geprüft am
Bad Aussee	2	2	2	1	04.07.2013 15:01:09
Bad Blumau in Steiermark	1	1	2	1	26.05.2015 10:14:47
Bad Deutsch Altenburg	2	2	2	1	17.11.2015 07:23:40
Bad Erlach	2	2	2	2	07.05.2015 08:51:41
Bad Fischau	2	3	2	2	17.01.2013 09:45:32
Bad Fischau Brunn	1	1	2	2	15.01.2013 14:33:42
Bad Gastein	3	3	1	1	12.04.2016 10:47:25
Bad Goisern	3	3	2	2	04.12.2014 13:53:46
Bad Hofgastein	3	3	2	1	19.05.2015 10:16:18
Bad Ischl	2	2	2	2	04.12.2014 13:53:14
Bad Mitterndorf	3	3	2	2	21.05.2013 15:19:13
Bad Mitterndorf-Heilbrunn	2	2	2	1	21.05.2013 15:20:30
Bad Pirawarth	2	2	2	1	17.09.2014 14:18:53
Bad Radkersburg	1	1	2	1	22.10.2015 11:16:10
Bad Ried	3	3	2	2	20.04.2015 11:52:02
Bad Sauerbrunn	2	2	2	1	04.05.2015 09:34:45
Bad Schallerbach-Wallern	1	1	2	1	01.12.2014 09:26:04
Bad St. Leonhard	3	3	2	2	24.06.2013 13:33:13
Bad Vigaun	2	1	2	2	10.11.2015 10:20:58
Bad Vöslau	1	1	1	1	09.12.2015 09:09:35
Bad Waltersdorf	2	2	2	1	26.05.2015 10:18:13
Baden	1	1	1	1	09.12.2015 09:09:03
Baumgartenberg	2	2	2	1	25.04.2013 09:43:59
Berg im Drautal	3	3	2	2	24.06.2013 13:34:02
Bergern	3	3	2	2	04.12.2014 13:55:58
Berndorf Fabrik	2	1	2	2	23.01.2013 09:28:48
Berndorf Stadt	2	3	2	2	23.01.2013 09:29:43
Bernhardsthal	3	3	2	2	20.05.2015 07:33:33
Bichlbach-Almkopfbahn	2	1	2	2	24.02.2017 09:54:32
Bichlbach-Berwang	2	2	2	1	24.02.2017 09:53:58
Bierbaum	2	2	2	1	26.05.2015 09:56:23
Bisamberg	2	1	2	1	20.05.2015 08:09:56
Bischofshofen	1	1	1	1	30.03.2017 15:42:12
Bleiburg	1	1	1	1	22.10.2015 14:32:23
Bleiburg Stadt	1	1	1	1	23.10.2015 07:17:37
Blindenmarkt	1	1	1	1	14.11.2014 10:01:16
Bludenz	1	1	1	1	21.03.2017 08:06:06

Barrierefreie Verkehrsstationen

Übersicht der Nutzbarkeit (Zugang und Bahnsteig)

Verkehrsstation	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.	geprüft am
Bockfließ	2	2	2	1	25.06.2013 12:37:12
Böckstein	3	3	2	2	19.05.2015 10:28:45
Böheimkirchen	3	3	2	2	20.12.2012 11:26:21
Böhlerwerk a. d. Ybbs	3	3	2	2	29.10.2015 06:33:06
Braunau am Inn	2	2	2	2	30.03.2016 13:52:54
Bregenz	1	1	2	2	21.03.2017 12:40:33
Bregenz Hafen	2	2	2	1	21.03.2017 12:42:35
Breitenaich	3	3	2	2	08.01.2013 13:08:03
Breitenbrunn	2	1	2	1	17.11.2015 08:34:43
Breiteneich bei Horn	3	3	2	2	02.01.2013 09:27:16
Breitenschützing	2	1	2	1	28.11.2014 13:58:11
Breitensee	1	1	1	1	05.05.2015 06:58:56
Breitensee NÖ	1	1	2	2	25.06.2013 12:49:12
Breitenstein	3	3	2	2	23.01.2013 09:41:26
Breitenwaida	1	1	2	1	12.11.2015 11:11:54
Breitwiesen	3	3	2	2	07.01.2013 17:10:11
Brixen im Thale	2	1	2	1	18.06.2013 11:14:47
Brixlegg	1	1	1	1	18.06.2013 11:30:02
Bruck a. d. Leitha	1	1	1	1	01.04.2016 08:23:29
Bruck a. d. Mur	1	1	1	1	31.03.2017 08:24:35
Bruck-Fusch	1	1	2	1	11.07.2016 11:21:28
Brunn a. d. Pitten	1	1	2	1	07.05.2015 08:56:30
Brunn a. d. Schneebergbahn	3	3	2	2	27.05.2013 10:24:29
Brunn Maria Enzersdorf	1	1	1	1	09.12.2015 09:04:58
Buchberg	3	3	2	2	02.01.2013 09:32:47
Dechantskirchen	1	1	1	1	11.07.2016 15:15:27
Dellach im Drautal	2	2	2	1	19.03.2014 09:08:14
Deutsch Wagram	1	1	2	1	01.03.2016 08:14:46
Deutschkreutz	3	3	2	2	19.11.2015 08:09:27
Diensthubersiedlung	1	1	2	1	07.02.2013 13:06:34
Dietrichshofen	3	3	2	2	04.12.2014 13:58:34
Dölsach	3	3	2	2	22.10.2014 11:07:27
Donnerskirchen	1	1	2	1	17.11.2015 08:35:28
Dorf a. d. Enns	2	3	2	1	28.10.2015 11:19:20
Dorfgastein	3	3	2	1	19.05.2015 10:16:49
Dornach	1	1	2	1	25.03.2013 09:58:39
Dornbirn	1	1	1	1	08.02.2013 12:07:56

Barrierefreie Verkehrsstationen

Übersicht der Nutzbarkeit (Zugang und Bahnsteig)

Verkehrsstation	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.	geprüft am
Dornbirn-Schoren	1	1	1	1	21.03.2017 12:35:41
Dreistetten	1	1	2	1	27.05.2013 10:29:42
Drösing	3	3	2	2	20.05.2015 07:36:26
Dürnbach	2	1	2	1	22.05.2013 13:14:57
Dürnberg	2	1	2	1	16.01.2013 08:23:21
Dürnkrot	3	3	2	2	20.05.2015 07:51:02
Dürnwien	3	3	2	2	23.10.2014 10:38:40
Eben im Pongau	2	2	2	2	25.04.2013 13:56:44
Ebenfurth	2	2	2	1	28.04.2015 08:18:46
Ebensee	3	3	2	2	04.12.2014 14:01:06
Ebensee Landungsplatz	2	1	2	1	04.12.2014 14:02:36
Eberschwang	3	3	2	2	04.12.2014 14:04:51
Ebreichsdorf	3	3	2	2	28.04.2015 07:23:08
Edlitz-Grimmenstein	2	2	2	2	19.11.2015 08:20:20
Eferding	3	3	2	2	20.04.2015 11:39:17
Eggenburg	3	3	2	2	02.01.2013 14:03:24
Ehrenhausen	1	1	2	1	04.07.2013 14:41:29
Ehrwald-Zugspitzbahn	1	1	2	1	24.02.2017 09:52:23
Eichberg	3	3	2	2	27.05.2013 11:33:32
Eichgraben-Altengbach	1	1	2	1	30.03.2017 14:06:13
Eisenstadt	2	2	2	1	16.11.2015 09:32:58
Eisenstadt Schule	2	2	2	1	17.11.2015 08:36:21
Eis-Ruden	3	3	2	2	24.06.2013 13:34:44
Elsbethen	2	1	2	2	10.11.2015 11:24:07
Emmersdorf	3	3	2	2	24.06.2013 13:35:24
Enns	3	3	2	2	08.01.2013 13:12:52
Ennsdorf	2	1	2	1	04.01.2013 08:00:33
Enzersdorf bei Staatz	1	1	2	1	20.05.2015 07:27:49
Enzesfeld-Lindabrunn	1	1	2	2	15.01.2013 15:00:57
Erlauf	2	2	2	2	02.01.2013 14:11:37
Ernsthofen	3	3	1	2	06.03.2013 13:41:39
Eschenau	3	3	2	2	19.05.2015 10:20:46
Etsdorf-Straß	3	3	2	2	24.10.2014 09:01:28
Eugendorf	3	3	2	2	16.05.2013 15:27:40
Faak am See	1	1	2	1	24.06.2013 13:20:51
Fehring	2	2	2	1	04.07.2013 15:06:20
Feldbach	1	1	2	1	22.10.2015 10:56:49

Barrierefreie Verkehrsstationen

Übersicht der Nutzbarkeit (Zugang und Bahnsteig)

Verkehrsstation	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.	geprüft am
Feldkirch	1	1	1	1	21.03.2017 12:25:09
Feldkirch-Amberg	2	1	2	2	21.03.2017 12:29:04
Feldkirchen in Kärnten	1	1	2	1	23.10.2015 08:05:54
Feldkirchen Seiersberg	1	1	2	1	18.01.2013 09:15:53
Felixdorf	1	1	1	1	20.05.2015 15:20:04
Fels	2	2	2	2	02.01.2013 14:27:52
Fentsch-St. Lorenzen	3	3	2	2	04.07.2013 15:41:03
Ferndorf	2	3	2	2	24.06.2013 13:38:46
Feuerwerksanstalt	1	1	2	2	15.01.2013 15:04:08
Fieberbrunn	1	1	1	1	22.01.2014 11:01:17
Finkenstein	3	3	2	2	24.06.2013 13:39:58
Finkham	3	3	2	2	07.01.2013 17:13:55
Fischamend	2	2	2	1	17.11.2015 07:06:52
Flauring	3	3	2	2	18.06.2013 11:44:35
Flugh. Graz-Feldkirchen	1	1	2	1	17.01.2013 10:38:39
Flughafen Wien (VIE)	1	1	1	1	17.11.2015 09:10:40
Föderlach	3	3	2	2	24.06.2013 13:40:29
Forst Hilti	2	2	2	1	21.03.2017 14:06:19
Frankenmarkt	2	1	2	2	13.05.2013 13:21:33
Frastanz	3	3	2	2	21.03.2017 13:46:59
Frättingsdorf	1	1	2	1	20.05.2015 07:26:50
Frauenberg a. d. Enns	2	2	2	1	26.08.2013 13:34:15
Freistadt	3	3	2	2	15.12.2016 08:22:58
Friedberg	2	2	2	1	26.05.2015 10:43:51
Friedburg	3	3	2	2	20.04.2015 11:55:10
Friesach	1	1	2	1	15.06.2016 10:45:53
Fritzens-Wattens	3	3	2	2	18.06.2013 11:52:08
Frohnleiten	3	3	2	2	04.07.2013 15:44:09
Fürnitz	3	3	2	2	24.06.2013 13:42:37
Fürstenfeld	2	2	2	1	26.05.2015 09:52:07
Furth	3	3	2	2	20.04.2015 12:23:49
Furth-Göttweig	3	3	2	2	02.01.2013 14:32:10
Furth-Palt	3	3	2	2	02.01.2013 14:34:47
Gafenz	1	1	1	1	22.05.2013 13:25:49
Gaisbach-Wartberg	3	3	2	2	07.01.2013 16:13:48
Gaishorn	3	3	2	2	26.08.2013 14:13:01
Gaisruck	1	1	2	1	28.10.2015 11:33:48

Barrierefreie Verkehrsstationen

Übersicht der Nutzbarkeit (Zugang und Bahnsteig)

Verkehrsstation	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.	geprüft am
Gänserndorf	1	1	1	1	20.05.2015 07:52:08
Garsten	3	3	2	2	22.05.2013 13:10:57
Gars-Thunau	2	2	2	1	02.01.2013 14:46:04
Gattendorf	3	3	2	2	17.11.2015 08:50:49
Gedersdorf	1	1	2	1	02.01.2013 15:03:46
Geinberg	3	3	2	2	20.04.2015 12:28:40
Gemeinlebarn	1	1	2	1	02.01.2013 15:05:08
Gerasdorf	3	3	2	2	20.05.2015 08:32:26
Gerling im Pinzgau	3	3	2	2	11.08.2016 11:27:08
Gerling O.Ö.	3	3	2	2	16.01.2013 08:32:40
Getzersdorf	1	1	2	1	02.01.2013 15:07:31
Gießenbach	3	3	2	2	18.06.2013 11:55:45
Gisingen	2	1	2	2	21.03.2017 13:54:52
Glandorf	2	1	2	1	24.06.2013 13:43:19
Glanegg	2	2	2	2	24.06.2013 13:43:45
Gleisdorf	1	1	2	1	05.02.2013 09:12:00
Gleißfeld	3	3	2	2	07.05.2015 09:41:49
Glinzendorf	1	1	2	2	20.05.2015 08:06:19
Gloggnitz	1	1	2	1	01.04.2016 09:51:09
Gmünd N.Ö.	2	2	1	1	23.01.2017 13:18:54
Gmunden	1	1	2	1	01.04.2016 08:59:19
Gniebing	3	3	2	2	04.07.2013 15:48:09
Gobelsburg	3	3	2	2	03.01.2013 06:58:57
Gödersdorf	3	3	2	1	24.06.2013 13:44:18
Goisern Jodschwefelbad	3	3	2	2	04.12.2014 14:14:23
Göllersdorf	3	3	2	2	25.06.2013 13:42:23
Golling-Abtenau	1	1	2	1	11.11.2015 13:15:58
Göpfritz	2	2	2	1	24.10.2014 09:13:02
Gopperding	3	3	2	2	14.05.2013 15:58:46
Görschach-Förolach	3	3	2	2	24.06.2013 13:45:09
Gosdorf	1	1	1	1	18.01.2013 11:03:45
Götzendorf	3	3	2	2	17.11.2015 08:32:37
Götzis	2	1	2	1	08.02.2013 12:23:10
Grafendorf	2	2	2	1	26.05.2015 10:33:54
Grafenstein	1	1	1	1	24.06.2013 13:25:07
Gramatneusiedl	1	1	1	1	01.04.2016 09:23:27
Granitztal	2	2	2	2	24.06.2013 13:45:41

Barrierefreie Verkehrsstationen

Übersicht der Nutzbarkeit (Zugang und Bahnsteig)

Verkehrsstation	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.	geprüft am
Gratwein-Gratkorn	3	3	2	2	05.02.2013 09:29:37
Graz Don Bosco	1	1	1	1	11.01.2017 14:49:56
Graz Hbf	1	1	1	1	10.01.2017 15:01:05
Graz Liebenau-Murpark	1	1	1	1	22.09.2014 11:09:54
Graz Ostbahnhof-Messe	1	1	1	1	28.08.2013 10:11:25
Graz Puntigam	1	1	1	1	11.01.2017 14:27:40
Graz-Kärntner Straße	1	1	1	1	11.01.2017 14:52:10
Greifenburg-Weißensee	2	2	2	2	24.06.2013 13:46:11
Greifenstein-Altenberg	3	3	2	2	02.10.2014 12:32:09
Grein Stadt	1	1	1	1	12.11.2015 17:11:29
Grein-Bad Kreuzen	1	1	2	1	25.04.2013 09:44:46
Greinsfurth	1	1	2	1	29.10.2015 06:16:56
Gries	3	3	2	2	18.06.2013 13:59:36
Gries im Pinzgau	2	2	2	2	19.05.2015 10:26:03
Grieskirchen-Gallspach	1	1	2	1	27.01.2016 08:40:04
Grieswirt	3	3	2	2	26.06.2013 16:51:59
Gröbming	3	3	2	2	18.09.2014 12:14:35
Groß Engersdorf	3	3	2	2	20.05.2015 08:19:44
Groß Schweinbarth	2	2	2	1	20.05.2015 08:20:33
Groß Sierning	3	3	2	2	03.01.2013 07:20:50
Großendorf	3	3	2	2	07.02.2013 12:20:25
Großraming	1	1	1	1	27.11.2013 14:03:57
Großraming Kraftwerk	1	1	2	1	22.05.2013 13:20:05
Großweikersdorf	2	2	2	1	03.01.2013 07:31:58
Grünau im Almtal	3	3	2	2	07.02.2013 13:39:56
Grünbach am Schneeberg	3	3	2	2	27.05.2013 11:53:40
Grünbach Kohlenwerk	3	3	2	2	27.05.2013 11:56:39
Grünbach Schule	3	3	2	2	27.05.2013 11:58:57
Gstatterboden im Nationalpark	3	3	2	2	26.08.2013 14:20:41
Gumpoldskirchen	1	1	1	1	11.07.2016 13:00:55
Gunskirchen	3	3	2	2	09.01.2017 12:36:39
Guntersdorf	3	3	2	2	25.06.2013 17:11:10
Guntramsdorf Thallern	2	1	2	1	09.12.2015 09:06:32
Guntramsdorf-Kaiserau Haltestelle	3	3	2	2	09.12.2015 09:14:06
Gurten	2	2	2	1	20.04.2015 11:56:35
Gutenstein	1	1	2	2	16.01.2013 10:49:51
Hadersdorf am Kamp	3	3	2	2	05.01.2017 12:28:42

Barrierefreie Verkehrsstationen

Übersicht der Nutzbarkeit (Zugang und Bahnsteig)

Verkehrsstation	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.	geprüft am
Hagenau im Innkreis	3	3	2	2	20.04.2015 11:57:36
Haiding	3	3	2	2	22.12.2016 09:10:49
Haiming	3	3	2	2	24.02.2017 09:49:21
Hainburg a. d. Donau Kulturfabrik	2	2	2	2	17.11.2015 07:27:10
Hainburg a.d.Donau Personenbf	3	3	2	2	17.11.2015 08:37:36
Hainburg a.d.Donau Ungartor	3	3	2	2	17.11.2015 08:30:07
Hainfeld	1	1	2	1	26.08.2013 12:03:10
Halbenrain	2	1	2	1	22.10.2015 11:06:58
Hall in Tirol	3	3	2	2	18.06.2013 14:04:49
Hallein	1	1	1	1	31.03.2016 13:29:15
Hallein Burgfried	1	1	2	1	31.03.2016 13:41:20
Hallstatt	1	1	2	2	18.09.2014 11:22:03
Hallwang-Elixhausen	1	1	2	1	30.03.2017 16:12:57
Handelskai	1	1	1	1	13.11.2015 06:59:19
Hard-Fussach	2	2	2	1	18.06.2013 14:13:26
Hart bei Graz	1	1	1	1	04.07.2013 16:26:24
Hart im Innkreis	3	3	2	2	04.12.2014 14:26:48
Hart-Wörth	3	3	2	2	03.01.2013 08:11:44
Haselstauden	2	1	2	2	28.06.2013 11:20:55
Haslach	2	2	2	1	16.01.2013 08:35:02
Hatlerdorf	2	1	2	2	21.03.2017 12:34:15
Hatting	2	1	2	1	18.06.2013 14:19:06
Hatzendorf	1	1	2	1	04.11.2015 14:40:22
Haus	3	3	2	2	21.05.2013 14:11:05
Hausleiten	1	1	2	1	20.05.2015 08:15:06
Hausruck	3	3	2	2	04.12.2014 14:28:51
Hautzendorf	1	1	2	1	20.05.2015 07:42:51
Heiterwang-Plansee	2	2	2	1	24.02.2017 09:55:02
Helmahof	2	1	2	1	25.06.2013 17:19:08
Hennersdorf	3	3	2	2	27.04.2015 09:04:48
Hermagor	2	2	2	2	22.10.2015 13:36:43
Herzogenburg	1	1	1	1	28.05.2015 06:08:17
Herzogenburg Stadt	3	3	2	1	03.01.2013 08:30:14
Herzogenburg-Wielandsthal	3	3	2	2	03.01.2013 08:45:54
Herzograd	2	1	2	1	07.03.2013 10:37:21
Hetzmannsdorf-Wullersdorf	3	3	2	2	25.06.2013 17:26:11
Hiefiau	2	2	2	1	26.08.2013 14:40:34

Barrierefreie Verkehrsstationen

Übersicht der Nutzbarkeit (Zugang und Bahnsteig)

Verkehrsstation	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.	geprüft am
Hilm-Kematen	3	3	2	2	29.10.2015 06:24:14
Himberg	2	1	2	1	17.11.2015 08:28:31
Hinterstoder	2	2	2	1	22.05.2013 12:55:46
Hirschbach	1	1	2	2	03.01.2013 09:06:00
Hirtenberg	2	1	2	2	28.05.2013 07:22:48
Höbersdorf	1	1	2	2	01.07.2013 12:07:12
Hochfilzen	3	3	1	2	18.06.2013 14:37:39
Hochzirl	2	1	2	1	18.06.2013 14:42:10
Höflein a. d. Donau	2	1	2	1	03.01.2013 09:13:33
Hofstatt	2	1	2	2	03.01.2013 09:22:19
Hohenau	3	3	2	2	20.05.2015 07:35:37
Hohenbrugg a. d. Raab	2	2	2	1	26.08.2013 15:01:41
Hohenems	1	1	1	1	21.03.2017 12:31:58
Hollabrunn	1	1	2	1	30.03.2017 15:26:26
Holzleithen	3	3	2	2	04.12.2014 14:30:35
Hönigsberg	3	3	2	1	03.06.2013 14:56:12
Hopfgarten	3	3	2	2	08.02.2013 12:42:57
Hopfgarten Berglift	2	1	2	1	18.06.2013 15:57:08
Hörersdorf	1	1	2	1	20.05.2015 07:24:39
Horn	3	3	2	2	03.01.2013 09:24:50
Hörsching	2	1	2	1	16.01.2013 08:16:50
Hötzelsdorf-Geras	2	2	2	1	03.01.2013 09:26:07
Iglmühle	3	3	2	2	16.01.2013 08:41:43
Imsterberg	3	3	2	2	18.06.2013 16:25:22
Imst-Pitztal	2	2	2	1	14.03.2017 10:37:38
Innsbruck Hbf	1	1	1	1	08.02.2013 12:51:36
Innsbruck Hötting	2	2	2	1	02.07.2013 16:19:32
Innsbruck Westbf	3	3	2	2	02.07.2013 16:25:20
Inzing	3	3	2	2	26.06.2013 16:33:38
Irnfritz	2	2	2	1	03.01.2013 09:27:09
Irschen	1	1	1	1	11.01.2017 06:38:30
Jedenspeigen	1	1	2	2	01.07.2013 12:09:54
Jenbach	1	1	1	1	15.02.2016 17:43:36
Jennersdorf	2	2	2	2	05.11.2015 13:04:43
Johnsbach im Nationalpark	3	3	2	2	26.08.2013 15:05:45
Jois	1	1	2	1	17.11.2015 08:34:25
Judenburg	1	1	1	1	12.10.2016 07:22:26

Barrierefreie Verkehrsstationen

Übersicht der Nutzbarkeit (Zugang und Bahnsteig)

Verkehrsstation	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.	geprüft am
Judendorf-Straßengel	1	1	1	1	27.06.2016 12:41:00
Kaindorf a. d. Sulm	1	1	1	1	24.04.2015 08:31:22
Kainisch	3	3	2	2	04.12.2014 14:31:59
Kalköfen-Daxberg	3	3	2	2	07.01.2013 17:03:13
Kalsdorf	1	1	1	1	12.05.2016 14:34:37
Kalwang	2	2	2	2	28.08.2013 08:59:36
Kamegg	3	3	2	2	03.01.2013 09:29:56
Kammern	2	2	2	2	28.08.2013 09:05:31
Kammer-Schörfling	1	1	1	1	30.03.2016 13:36:24
Kapellerfeld	3	3	2	2	20.05.2015 08:31:56
Kapfenberg	3	3	2	2	05.02.2013 09:34:30
Kapfenberg Fachhochschule	2	1	2	1	02.12.2013 13:57:14
Kappel am Krappfeld	1	1	2	1	24.06.2013 13:26:44
Karling	1	1	2	1	04.01.2013 07:57:48
Kastenreith	2	2	2	1	22.05.2013 13:22:11
Katsdorf	1	1	2	1	05.02.2013 16:21:21
Katzelsdorf	1	1	2	1	27.05.2013 12:03:33
Kefermarkt	3	3	2	2	11.03.2013 08:44:35
Kematen a. d. Krems	2	2	2	1	22.05.2013 11:57:36
Kematen in Tirol	3	3	2	2	18.06.2013 17:38:41
Kimpling	3	3	2	2	08.01.2013 13:27:52
Kindberg	3	3	2	2	22.10.2014 11:22:28
Kirchberg am Wagram	3	3	2	2	15.12.2015 11:45:42
Kirchberg in Tirol	3	3	2	2	18.06.2013 17:41:11
Kirchbichl	3	3	2	2	18.06.2013 17:44:27
Kirchdorf a. d. Krems	3	3	2	2	20.12.2016 08:46:19
Kirchstetten	3	3	2	2	03.01.2013 10:14:09
Kittsee	1	1	2	1	17.11.2015 09:08:31
Kitzbühel	1	1	1	1	11.02.2013 13:19:12
Kitzbühel-Hahnenkamm	2	1	2	1	11.02.2013 13:24:56
Klagenfurt Annabichl	3	3	1	2	22.10.2014 11:08:58
Klagenfurt Ebenthal	1	1	1	1	11.02.2013 08:51:10
Klagenfurt Hbf	1	1	1	1	12.05.2015 11:07:45
Klagenfurt Lend	3	3	2	2	11.02.2013 08:53:35
Klagenfurt Ostbf	2	2	2	2	24.06.2013 13:51:01
Klagenfurt Süd	1	1	1	1	04.11.2015 13:05:26
Klagenfurt West	1	1	1	1	28.10.2015 08:17:03

Barrierefreie Verkehrsstationen

Übersicht der Nutzbarkeit (Zugang und Bahnsteig)

Verkehrsstation	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.	geprüft am
Klamm-Schottwien	3	3	2	2	28.05.2013 07:36:03
Klaus	2	2	2	1	22.05.2013 12:24:32
Klaus in Vorarlberg	3	3	2	2	11.02.2013 13:26:43
Kleblach-Lind	2	2	2	2	24.06.2013 13:51:37
Kledering	3	3	2	2	17.11.2015 08:26:22
Klein Wien	3	3	2	2	28.01.2013 06:18:05
Kleinreifling	2	2	2	1	22.05.2013 13:23:00
Kleinzell	2	1	2	1	16.01.2013 08:43:51
Klosterneuburg-Kierling	1	1	1	1	01.04.2016 09:28:19
Klosterneuburg-Weidling	3	3	2	2	15.02.2013 15:30:34
Knittelfeld	1	1	1	1	12.10.2016 07:40:58
Kolbnitz	1	1	2	2	03.09.2012 09:35:40
Korneuburg	1	1	1	1	01.04.2016 09:36:44
Kothmühle	3	3	2	2	07.02.2013 13:30:53
Kottingbrunn	1	1	2	1	09.12.2015 09:10:19
Kottingneusiedl	1	1	2	1	20.05.2015 07:29:50
Kranebitten	3	3	2	2	18.06.2013 17:48:32
Kraubath	3	3	2	2	23.01.2013 15:32:13
Kreisbach	3	3	2	2	03.12.2014 12:27:10
Krems a. d. Donau	1	1	2	1	12.02.2016 11:56:14
Kremsmünster	2	2	2	1	22.05.2013 12:03:16
Krenstetten-Biberbach	3	3	2	2	03.01.2013 10:45:52
Krieglach	3	3	2	2	22.10.2014 11:33:03
Kritzendorf	3	3	2	2	03.01.2013 10:49:51
Kröllendorf	1	1	2	2	29.10.2015 06:20:52
Krummnußbaum	2	1	2	1	03.01.2013 11:04:40
Krumpendorf	3	3	2	2	24.06.2013 13:52:49
Küb	2	2	2	1	28.05.2013 07:38:06
Kuchl	2	2	2	1	10.11.2015 10:00:37
Kuchl Garnei	1	1	1	1	10.11.2015 10:11:26
Kufstein	1	1	1	1	11.02.2013 13:42:33
Kumpfmühl	3	3	2	2	20.01.2015 08:42:29
Kundl	3	3	2	2	12.02.2013 11:43:46
Küpfern Haltestelle	1	1	2	1	22.05.2013 13:13:07
Laa a. d. Thaya	1	1	2	1	20.05.2015 07:31:14
Lacken	1	1	2	1	07.01.2013 08:47:29
Ladendorf	1	1	2	1	16.11.2015 09:34:36

Barrierefreie Verkehrsstationen

Übersicht der Nutzbarkeit (Zugang und Bahnsteig)

Verkehrsstation	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.	geprüft am
Lähn	1	1	1	1	24.02.2017 09:53:25
Lahnstein	3	3	2	2	04.12.2014 14:33:56
Lahöfen	3	3	2	2	07.01.2013 16:58:24
Lahrdorf	3	3	2	2	22.05.2013 13:12:28
Lambach	1	1	2	1	15.01.2016 06:51:14
Lambach Markt	2	1	2	1	20.04.2015 11:35:54
Landeck - Zams	1	1	1	1	07.04.2017 11:06:02
Langen am Arlberg	1	1	1	1	21.03.2017 08:30:25
Langenlebar	3	3	2	2	29.10.2014 09:05:55
Langenlois	3	3	2	2	04.01.2013 09:57:30
Langenwang	3	3	2	2	03.06.2013 14:51:24
Langenzersdorf	3	3	2	2	20.05.2015 08:09:24
Langkampfen	2	1	2	2	18.06.2013 18:08:55
Langwies	3	3	2	2	04.12.2014 14:35:18
Lanzendorf-Rannersdorf	3	3	2	2	17.11.2015 08:28:02
Lanzenkirchen	2	2	2	1	28.04.2015 07:31:47
Lasberg-St. Oswald	1	1	2	1	07.01.2013 16:19:05
Laßnitzhöhe	1	1	2	1	18.10.2012 10:24:07
Laßnitzthal	1	1	2	1	04.07.2013 16:37:23
Lauffen	3	3	2	2	04.12.2014 14:36:11
Launsdorf-Hochosterwitz	3	3	2	2	24.06.2013 13:55:49
Lauterach	1	1	1	1	21.03.2017 12:37:18
Laxenburg-Biedermannsdorf	3	3	2	2	09.12.2015 09:13:33
Lebring	1	1	1	1	21.01.2013 07:47:15
Ledenitzen	3	3	2	2	24.06.2013 13:56:28
Lehen-Altensam	3	3	2	2	04.12.2014 14:38:46
Leibnitz	1	1	1	1	26.05.2015 11:42:49
Leithen	3	3	2	2	18.06.2013 18:20:35
Lend	1	1	2	1	19.05.2015 10:23:20
Lendorf	3	3	2	1	24.06.2013 13:57:01
Lengau	3	3	2	2	09.12.2014 11:21:35
Lenzing	2	2	2	2	20.04.2015 12:05:33
Lenzing Ort	3	3	2	2	20.04.2015 12:06:29
Leoben Hbf	1	1	1	1	12.10.2016 07:50:52
Leobendorf-Burg Kreuzenstein	2	2	2	1	20.05.2015 08:10:27
Leobersdorf	1	1	2	1	29.03.2016 10:46:10
Leogang	3	3	2	2	22.04.2013 08:49:36

Barrierefreie Verkehrsstationen

Übersicht der Nutzbarkeit (Zugang und Bahnsteig)

Verkehrsstation	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.	geprüft am
Leogang-Steinberge	3	3	2	2	30.04.2013 08:37:09
Leonding	2	3	2	1	16.01.2013 08:10:45
Lermoos	2	2	2	1	24.02.2017 09:52:58
Leumühle	3	3	2	2	07.01.2013 16:54:13
Lichendorf	3	3	2	2	18.01.2013 11:20:21
Liebenfels	2	2	2	1	24.06.2013 13:57:47
Lienz	2	2	2	2	25.09.2015 08:56:37
Liezen	1	1	1	1	30.03.2017 15:36:36
Lilienfeld	1	1	2	1	12.02.2016 08:56:59
Lilienfeld Krankenhaus	3	3	2	2	13.05.2015 12:19:29
Limberg-Maissau	2	2	2	1	04.01.2013 10:11:25
Lind-Rosegg	3	3	2	2	24.06.2013 13:58:21
Linz Ebelsberg	1	1	2	1	23.05.2013 06:45:00
Linz Franckstraße	3	3	2	2	29.12.2016 10:22:26
Linz Hbf	1	1	1	1	28.04.2015 08:06:46
Linz Oed	3	3	2	2	14.12.2016 12:19:18
Linz Urfahr	2	2	2	1	21.04.2015 10:26:59
Linz Wegscheid	3	3	2	2	22.05.2013 11:48:11
Linz-Pichling	1	1	1	1	20.12.2012 14:37:57
Lochau-Hörbranz	2	1	2	1	21.03.2017 12:44:19
Lödersdorf	3	3	2	2	04.07.2013 16:42:45
Loipersbach-Schattendorf	2	2	2	2	04.05.2015 09:47:38
Loosdorf	1	1	2	1	28.10.2015 10:50:14
Losenstein	2	2	2	1	22.05.2013 13:17:56
Ludesch	2	1	2	1	21.03.2017 13:23:47
Lungitz	3	3	2	2	11.03.2013 08:41:36
Lustenau	2	2	2	1	28.06.2013 11:27:03
Maishofen-Saalbach	3	3	2	2	22.04.2013 10:53:31
Mallnitz-Obervellach	2	2	2	2	25.01.2013 11:07:07
Mandling	3	3	2	2	25.04.2013 14:06:29
Mannswörth	2	1	2	1	17.11.2015 07:01:49
Marchegg	1	1	2	1	30.03.2017 15:13:26
Marchtrenk	2	1	2	1	02.10.2014 11:50:49
Marein-St. Lorenzen	3	3	2	2	22.10.2014 11:38:30
Maria Anzbach	3	3	2	2	04.01.2013 10:16:07
Maria Ellend a. d. Donau	2	2	2	1	17.11.2015 07:09:49
Maria Ellend-Haslau	1	1	2	1	17.11.2015 07:11:34

Barrierefreie Verkehrsstationen

Übersicht der Nutzbarkeit (Zugang und Bahnsteig)

Verkehrsstation	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.	geprüft am
Maria Lanzendorf	3	3	2	2	09.12.2015 09:12:58
Maria Rain	3	3	2	2	24.06.2013 14:02:51
Mariahof-St. Lambrecht	3	3	2	2	24.06.2013 14:01:09
Markersdorf a. d. Pielach	3	3	2	2	04.01.2013 10:20:20
Markt Paternion	2	2	2	2	24.06.2013 14:06:00
Markt Sachsenburg	1	1	2	2	03.09.2012 09:30:24
Markt	3	3	2	2	04.01.2013 11:01:47
Marz-Rohrbach	1	1	2	2	04.05.2015 09:44:57
Matrei	3	3	2	2	18.06.2013 18:29:01
Mattersburg	1	1	2	1	01.04.2016 10:46:05
Mattersburg Nord	1	1	2	2	04.05.2015 09:39:13
Mattighofen	3	3	2	2	04.12.2014 14:43:52
Matzen	3	3	2	2	20.05.2015 08:17:09
Mauer Öhling	1	1	2	1	18.05.2015 08:18:37
Mauerkirchen	3	3	2	2	04.12.2014 14:45:50
Mautbrücken	3	3	2	2	24.06.2013 14:06:38
Mautern	3	3	2	2	28.08.2013 09:10:24
Mauthausen	1	1	2	1	08.01.2013 13:46:59
Meidling im Tal	3	3	2	2	04.01.2013 11:05:21
Melk	1	1	1	1	28.01.2013 06:20:01
Micheldorf	2	2	2	1	22.05.2013 12:16:05
Micheldorf-Hirt	3	3	2	1	24.06.2013 14:39:41
Michelhausen	1	1	1	1	17.12.2015 07:39:41
Miesenbach-Waidmannsfeld	1	1	2	2	16.01.2013 11:04:28
Mining	2	2	2	1	04.12.2014 14:49:30
Mistelbach	1	1	1	1	19.05.2015 14:19:47
Mistelbach Stadt	1	1	2	1	20.05.2015 07:17:46
Mitterberghütten	3	3	2	2	19.05.2015 10:19:58
Mitterdorf Veitsch	3	3	1	2	22.10.2014 11:45:59
Mitterweißenbach	3	3	2	2	04.12.2014 14:51:19
Mittlern	3	3	2	2	24.06.2013 14:41:34
Mixnitz Bärenschützklamm	3	3	2	2	24.04.2015 08:55:50
Mödling	1	1	1	1	09.12.2015 09:05:50
Mogersdorf	2	1	2	2	19.11.2015 08:24:19
Möllbrücke-Sachsenburg	1	1	2	1	01.04.2016 10:14:20
Möllersdorf Aspangbahn	3	3	2	2	09.12.2015 09:15:22
Moosbierbaum-Heiligeneich	2	2	2	1	04.01.2013 11:08:07

Barrierefreie Verkehrsstationen

Übersicht der Nutzbarkeit (Zugang und Bahnsteig)

Verkehrsstation	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.	geprüft am
Mötz	3	3	2	2	24.02.2017 09:50:36
Muckendorf-Wipfing	2	2	2	1	04.01.2013 11:11:18
Mühldorf-Möllbrücke	3	3	2	1	24.06.2013 14:46:49
Mühlheim	3	3	2	2	20.04.2015 12:09:24
Mühling	1	1	2	2	04.01.2013 11:15:40
Mühling-Plaika	1	1	2	2	04.01.2013 11:17:32
Münchendorf	3	3	2	2	28.04.2015 07:20:41
Munderfing	3	3	2	2	20.04.2015 12:09:55
Munderfing Dampfsäge	3	3	2	2	04.12.2014 14:54:55
Münster-Wiesing	3	3	2	2	01.07.2013 10:32:47
Mureck	2	2	2	2	18.01.2013 11:11:50
Musau	1	1	1	1	30.03.2017 15:15:57
Nendeln	2	2	2	1	21.03.2017 14:12:17
Nenzing	3	3	2	2	21.03.2017 13:32:28
Nettingsdorf	3	3	2	2	20.12.2016 08:39:23
Neubau-Kreuzstetten	3	3	2	2	20.05.2015 07:39:53
Neudorf	3	3	2	2	17.11.2015 08:55:34
Neudörfel	2	2	2	2	04.05.2015 09:32:28
Neufelden	2	2	2	1	16.01.2013 08:47:27
Neuhaus an der Gail	1	1	2	1	24.06.2013 14:47:33
Neuhaus-Niederwaldkirchen	2	2	2	1	16.01.2013 08:49:43
Neuhofen a. d. Krems	2	2	2	2	08.01.2013 13:53:40
Neukirchen bei Lambach	1	1	1	1	29.04.2013 12:08:14
Neukirchen-Gampern	2	2	2	1	04.12.2014 15:01:33
Neulengbach	3	3	2	2	07.01.2013 08:25:56
Neulengbach Stadt	3	3	2	2	03.01.2013 10:01:47
Neumarkt a. d. Ybbs-Karlsbach	1	1	1	1	14.11.2014 11:49:59
Neumarkt in Steiermark	3	3	2	2	24.06.2013 14:48:10
Neumarkt Kallham	1	1	1	1	20.04.2015 12:17:29
Neumarkt-Köstendorf	3	3	2	1	16.05.2013 15:55:52
Neunkirchen NÖ	1	1	2	1	16.11.2015 10:13:55
Neurattling	3	3	2	2	20.04.2015 12:12:57
Neusiedl am See	1	1	1	1	30.03.2017 15:21:27
Nickelsdorf	1	1	2	1	17.11.2015 14:38:41
Niederkreuzstetten	2	2	2	1	20.05.2015 07:40:38
Niedermritz-St. Martin	3	3	2	2	25.04.2013 13:52:38
Niederöblarn	2	2	2	1	04.12.2014 15:00:55

Barrierefreie Verkehrsstationen

Übersicht der Nutzbarkeit (Zugang und Bahnsteig)

Verkehrsstation	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.	geprüft am
Niklasdorf	1	1	1	1	31.03.2017 08:27:44
Nikolsdorf	2	2	2	2	24.06.2013 14:48:54
Nöstlbach-St. Marien	2	1	2	1	22.05.2013 11:55:22
Nötsch	3	3	2	2	24.06.2013 14:49:44
Nußbach	2	1	1	1	22.05.2013 12:11:56
Nüziders	1	1	2	2	21.03.2017 08:57:14
Ober Oberndorf	1	1	2	2	01.07.2013 13:27:15
Ober Piesting	1	1	2	2	16.01.2013 11:12:44
Ober Waltersdorf	3	3	2	2	09.12.2015 09:18:01
Oberalm	1	1	1	1	31.03.2016 13:42:03
Oberbrunn	3	3	2	2	04.12.2014 15:02:06
Oberdrauburg	2	2	2	1	19.03.2014 09:13:17
Obereggendorf	3	3	2	2	28.04.2015 08:27:38
Oberfalkenstein	1	1	2	2	03.09.2012 09:44:20
Oberhart	3	3	2	2	07.02.2013 11:15:24
Oberhofen im Inntal	3	3	2	1	18.06.2013 18:33:54
Oberhofen-Zell a.Moos	1	1	2	1	30.03.2017 15:00:54
Oberberg-Altheim	2	2	2	1	20.04.2015 12:13:53
Oberndorf in Tirol	3	3	1	2	18.06.2013 18:37:17
Oberradlberg	2	1	2	1	07.01.2013 08:37:02
Obersdorf	2	1	2	1	20.05.2015 08:22:53
Obersdorf Hst	1	1	2	1	20.05.2015 08:23:19
Obersee	3	3	2	2	04.12.2014 15:05:03
Oberthalheim-Timelkam	3	3	2	2	20.04.2015 12:14:35
Obertrattnach-Markt Hofkirchen	2	1	2	2	28.11.2014 13:56:56
Obertraun-Dachsteinhöhlen	3	3	2	2	04.12.2014 15:08:24
Obertraun-Koppenbrüllerhöhle	3	3	2	2	04.12.2014 15:09:21
Oberweiden	3	3	2	2	20.05.2015 08:26:28
Öblarn	3	3	2	2	15.05.2013 12:23:39
Oed	2	2	2	1	28.05.2013 07:58:36
Oepping	1	1	2	1	16.01.2013 08:50:59
Oftering	1	1	2	1	03.01.2013 16:38:35
Ollersbach	3	3	2	2	07.01.2013 08:49:12
Ortmann	3	3	2	1	28.05.2013 08:15:18
Ossiach-Bodensdorf	2	2	2	2	24.06.2013 14:52:38
Ottensheim	2	2	2	1	07.01.2013 08:43:11
Otttang-Wolfsegg	3	3	2	2	04.12.2014 15:09:56

Barrierefreie Verkehrsstationen

Übersicht der Nutzbarkeit (Zugang und Bahnsteig)

Verkehrsstation	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.	geprüft am
Ötztal	2	1	2	1	14.03.2017 10:32:20
Paasdorf	2	1	2	1	20.05.2015 07:37:35
Pama	3	3	2	1	17.11.2015 08:45:30
Parndorf	3	3	2	2	16.11.2015 14:59:32
Parndorf Ort	3	3	2	2	19.05.2015 11:27:15
Pasching	1	1	2	1	04.01.2013 07:55:00
Passering	2	1	2	1	24.06.2013 14:54:03
Paternion-Feistritz	1	1	1	1	22.10.2015 13:53:20
Patsch	2	2	2	1	18.06.2013 20:10:26
Paudorf	1	1	2	1	07.01.2013 08:50:08
Payerbach-Reichenau	1	1	2	1	16.01.2013 11:14:00
Peggau Deutschfeistritz	1	1	1	1	24.04.2015 11:02:32
Peggetz	1	1	1	1	09.12.2013 11:27:17
Penk	1	1	2	1	03.09.2012 09:32:49
Perchtoldsdorf	1	1	2	1	09.12.2015 09:02:42
Perg	1	1	2	1	22.04.2015 06:04:55
Perg Schulzentrum	2	3	2	2	25.04.2013 09:41:29
Pernegg	2	1	2	1	31.03.2017 08:31:49
Pernitz-Muggendorf	1	1	2	2	16.01.2013 11:18:36
Pernitz-Raimundviertel	1	1	2	2	16.01.2013 11:16:56
Pernitz-Wipfelhofstraße	1	1	2	2	16.01.2013 11:18:01
Petersbaumgarten	1	1	2	1	07.05.2015 09:43:57
Peterskirchen	2	2	2	2	04.12.2014 15:12:09
Petronell-Carnuntum	2	2	2	1	17.11.2015 07:21:00
Pettenbach	3	3	2	2	04.12.2014 13:04:37
Petzenkirchen	1	1	2	2	07.01.2013 08:55:41
Pfaffenschwendt	3	3	2	2	18.06.2013 20:13:54
Pfaffstätten	1	1	1	1	
Pfarrwerfen	2	2	2	2	14.04.2016 08:01:58
Pfennigbach	1	1	2	1	28.05.2013 08:51:56
Pflach	1	1	2	1	24.02.2017 09:57:51
Pichl	2	2	2	1	04.12.2014 15:13:29
Piesting	1	1	2	2	16.01.2013 11:19:19
Piesting Harzwerk	1	1	2	2	16.01.2013 11:19:56
Pillichsdorf	3	3	2	2	20.05.2015 08:23:55
Pill-Vomperbach	2	1	2	1	18.06.2013 11:38:10
Pinggau Markt	1	1	2	1	26.05.2015 10:47:48

Barrierefreie Verkehrsstationen

Übersicht der Nutzbarkeit (Zugang und Bahnsteig)

Verkehrsstation	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.	geprüft am
Pinsdorf	3	3	2	2	09.12.2014 10:43:03
Pitten	2	2	2	1	07.05.2015 08:54:08
Plank am Kamp	2	2	2	1	07.01.2013 08:57:14
Platt	1	1	2	1	12.11.2015 11:15:45
Pöchlarn	1	1	1	1	12.02.2016 08:56:13
Pöckau	2	2	2	1	24.06.2013 14:56:53
Pöham	2	1	2	2	25.04.2013 13:41:57
Pöndorf	1	1	2	1	20.04.2015 12:29:38
Pörschach am Wörthersee	3	3	2	2	24.06.2013 14:58:15
Pottenbrunn	3	3	2	2	07.01.2013 09:00:44
Pottendorf-Landegg	3	3	2	1	28.04.2015 08:18:06
Pottenstein a. d. Triesting	1	1	2	2	16.01.2013 11:22:05
Pottschach	1	1	2	1	28.05.2013 09:01:24
Pram-Haag	2	2	2	1	04.12.2014 15:17:05
Preblau-Sauerbrunn	3	3	2	2	24.06.2013 15:01:04
Pregarten	1	1	2	1	07.01.2013 16:22:07
Pressbaum	1	1	2	2	21.08.2015 06:56:04
Pressegger See	3	3	2	2	24.06.2013 15:02:35
Prinzersdorf	3	3	2	2	12.04.2017 06:39:59
Pritschitz	3	3	2	2	24.06.2013 15:03:23
Prottes	3	3	2	2	20.05.2015 08:16:25
Pruggern	2	2	2	1	15.05.2013 12:31:14
Puch	1	1	1	1	22.10.2015 14:01:07
Puch bei Hallein	3	3	2	2	10.11.2015 11:19:07
Puchberg am Schneeberg	3	3	2	2	28.05.2013 09:03:49
Puchenau	2	1	2	1	07.01.2013 08:36:10
Puchenau West	2	1	2	1	07.01.2013 08:37:43
Puch-Urstein	1	1	1	1	31.03.2016 13:40:39
Pulgarn	1	1	2	1	11.03.2013 08:38:02
Pupping	3	3	2	2	07.01.2013 16:49:38
Purbach am Neusiedlersee	2	2	2	1	17.11.2015 08:35:05
Pürbach-Schrems	2	2	2	1	20.12.2012 09:12:32
Pürgg	3	3	2	2	21.05.2013 14:50:15
Purgstall	2	2	2	2	07.01.2013 09:08:55
Purkersdorf Sanatorium	2	1	2	1	01.07.2013 13:56:49
Purkersdorf Zentrum	2	1	2	2	18.02.2013 10:56:20
Purkla	1	1	2	1	18.01.2013 11:00:22

Barrierefreie Verkehrsstationen

Übersicht der Nutzbarkeit (Zugang und Bahnsteig)

Verkehrsstation	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.	geprüft am
Pusarnitz	3	3	2	2	24.06.2013 15:04:58
Raaba	1	1	2	1	04.07.2013 16:50:06
Raasdorf	2	2	2	2	20.05.2015 08:08:04
Rabensburg	2	2	2	1	20.05.2015 07:34:51
Radstadt	3	3	2	2	25.04.2013 14:03:47
Raggendorf	1	1	2	1	20.05.2015 08:18:54
Raggendorf Markt	3	3	2	2	20.05.2015 08:18:21
Rainfeld-Klein Zell	1	1	2	1	27.08.2013 08:16:33
Ramingdorf-Haidershofen	3	3	2	2	06.03.2013 13:49:37
Rankweil	1	1	1	1	31.03.2017 08:12:23
Rattenberg-Kramsach	3	3	2	2	18.06.2013 20:19:51
Redl-Zipf	3	3	2	2	20.04.2015 12:25:26
Regelsbrunn	2	2	2	1	17.11.2015 07:13:46
Reichraming	3	3	2	2	22.05.2013 13:19:15
Reith	2	2	2	1	25.06.2013 17:02:15
Rekawinkel	3	3	2	2	07.01.2013 09:15:07
Retz	3	3	2	2	15.02.2013 16:35:01
Reutte in Tirol	1	1	2	1	24.02.2017 09:57:03
Reutte in Tirol Schulzentrum	3	3	2	2	24.02.2017 09:56:01
Ried im Innkreis	3	3	2	2	20.04.2015 12:26:18
Riedau	3	3	2	2	08.01.2013 12:19:09
Riedenburg	1	1	1	1	21.03.2017 12:38:26
Rietz	3	3	2	2	24.02.2017 09:51:45
Rohr Haltestelle	3	3	2	2	22.10.2014 12:27:04
Rohrbach a.d.Gölsen	1	1	2	1	26.08.2013 12:06:28
Rohrbach Berg	1	1	2	1	21.04.2015 09:13:37
Rohrbach-Vorau	2	2	2	1	26.05.2015 10:37:13
Rohr-Bad Hall	2	1	2	1	22.05.2013 12:01:25
Rohrendorf	1	1	2	1	07.01.2013 09:31:04
Roppen	3	3	2	2	24.02.2017 09:47:02
Rosenau	1	1	2	1	29.10.2015 06:28:30
Rosenbach	3	3	2	2	24.06.2013 15:20:42
Rosenburg	3	3	2	2	07.01.2013 09:37:10
Roßleithen	1	1	2	2	14.05.2013 16:10:16
Rothengrub	1	1	2	1	28.05.2013 13:54:50
Rothenthurn	2	3	2	2	24.06.2013 15:21:25
Rottenegg	2	2	2	1	16.01.2013 08:53:29

Barrierefreie Verkehrsstationen

Übersicht der Nutzbarkeit (Zugang und Bahnsteig)

Verkehrsstation	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.	geprüft am
Rum	3	3	2	2	25.06.2013 16:55:40
Saalfelden	1	1	2	1	22.04.2013 11:09:39
Saffen	1	1	2	2	07.01.2013 10:40:52
Salzburg Aigen	3	3	2	1	10.11.2015 11:28:11
Salzburg Aiglhof	1	1	1	1	09.12.2014 11:36:48
Salzburg Gnigl	1	1	1	1	31.03.2016 13:36:18
Salzburg Hbf	1	1	1	1	31.03.2016 13:31:15
Salzburg Kasern	3	3	2	1	16.05.2013 15:10:33
Salzburg Lieferung	1	1	1	1	18.09.2014 12:44:15
Salzburg Mülln-Altstadt	1	1	1	1	31.03.2016 13:36:52
Salzburg Parsch	1	1	1	1	31.03.2016 13:39:55
Salzburg Sam	1	1	1	1	10.11.2015 11:37:38
Salzburg Süd	1	1	2	1	10.11.2015 11:26:34
Salzburg Taxham Europark	1	1	1	1	31.03.2016 13:37:39
Sarasdorf	3	3	2	2	17.11.2015 08:33:27
Sarmingstein	3	3	2	2	25.03.2013 10:02:47
Sattendorf	2	2	2	2	24.06.2013 15:22:41
Sattledt	3	3	2	2	07.02.2013 12:17:54
Säusenstein	2	1	2	2	07.01.2013 10:43:02
Sautern-Schiltern	2	1	2	1	07.05.2015 09:02:07
Saxen	1	1	2	1	25.03.2013 09:56:52
Schaan-Vaduz	2	3	2	1	21.03.2017 14:03:27
Schafftenau	2	1	2	2	12.02.2013 11:40:43
Schalchen-Mattighofen	1	1	2	1	30.03.2017 16:29:48
Schärding	1	1	1	1	20.12.2016 08:16:21
Scharnitz	2	2	2	1	01.07.2013 09:50:33
Scharnstein-Mühldorf	3	3	2	2	04.12.2014 13:08:01
Schauboden	1	1	2	1	07.01.2013 10:47:42
Schauersberg	2	1	2	1	07.02.2013 11:02:14
Scheibbs	1	1	1	1	18.05.2015 07:46:57
Scheiblingkirchen-Warth	2	2	2	1	07.05.2015 09:42:26
Scheifling	3	3	2	2	24.06.2013 15:23:48
Schifflugschanze Kulm	3	3	2	2	18.09.2014 12:40:38
Schladming	1	1	1	1	04.12.2014 15:20:37
Schlägl	1	1	2	1	16.01.2013 08:55:39
Schleinbach	3	3	2	2	20.05.2015 07:43:45
Schlierbach	2	1	1	1	22.05.2013 12:13:56

Barrierefreie Verkehrsstationen

Übersicht der Nutzbarkeit (Zugang und Bahnsteig)

Verkehrsstation	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.	geprüft am
Schlins-Beschling	2	1	2	1	21.03.2017 13:40:33
Schlöglmühl	3	3	2	2	28.05.2013 14:05:51
Schloß Haus	1	1	2	1	07.01.2013 16:20:39
Schlüßberg	2	1	2	2	08.01.2013 11:54:35
Schönberg am Kamp	3	3	2	2	07.01.2013 10:54:58
Schönbichl	3	3	2	2	26.06.2013 16:42:27
Schönborn-Mallebarn	1	1	2	2	01.07.2013 14:13:18
Schönfeld-Lassee	3	3	2	2	01.07.2013 14:39:45
Schönwies	3	3	2	2	24.02.2017 09:42:03
Schrambach	3	3	2	2	07.01.2013 10:56:48
Schützen am Gebirge	2	2	2	1	17.11.2015 08:35:46
Schützen Hst	2	1	2	1	17.11.2015 08:35:56
Schwanenstadt	1	1	2	1	28.01.2013 15:06:01
Schwarza	3	3	2	2	18.01.2013 11:23:24
Schwarzach in Vorarlberg	1	1	2	1	12.02.2013 09:17:33
Schwarzach-St. Veit	1	1	1	1	29.06.2016 11:14:22
Schwarzenau	2	2	2	2	24.10.2014 09:08:42
Schwarzsee	2	1	2	1	24.06.2013 14:54:37
Schwaz	3	3	2	2	11.02.2013 17:02:30
Schwechat	1	1	2	1	17.11.2015 06:33:51
Schwertberg	1	1	2	1	25.03.2013 09:51:05
Sebersdorf	2	2	2	1	26.05.2015 10:21:34
Seebenstein	2	2	2	1	07.05.2015 09:06:49
Seefeld in Tirol	3	3	2	2	02.07.2013 16:23:35
Seekirchen am Wallersee	2	2	2	1	16.05.2013 15:36:28
Selzthal	1	1	2	1	17.01.2013 10:22:24
Semmering	2	2	2	2	17.01.2013 10:09:28
Seyring	3	3	2	2	20.05.2015 08:31:00
Siebenbrunn-Leopoldsdorf	2	2	2	2	20.05.2015 08:05:00
Siebenhirten NÖ	2	2	2	2	20.05.2015 07:23:38
Siebenmühlen-Rosenau	3	3	2	2	20.04.2015 12:16:28
Sierndorf	1	1	2	2	05.07.2013 12:31:35
Sierndorf a. d. March	1	1	2	2	20.05.2015 07:45:39
Sigmundsherberg	2	2	2	1	03.01.2013 10:10:07
Silberwald	1	1	2	1	20.05.2015 07:48:09
Sillian	3	3	2	2	24.06.2013 15:24:49
Silz	3	3	2	2	24.02.2017 09:50:02

Barrierefreie Verkehrsstationen

Übersicht der Nutzbarkeit (Zugang und Bahnsteig)

Verkehrsstation	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.	geprüft am
Sitzenberg-Reidling	1	1	1	1	21.10.2014 13:35:32
Söchau	2	2	2	1	26.05.2015 10:06:41
Sollenau	3	3	2	2	27.05.2013 09:35:50
Sölling	1	1	2	2	07.01.2013 11:04:42
Sonntagberg	1	1	2	1	29.10.2015 06:30:51
Spielberg	1	1	2	1	07.12.2016 08:48:05
Spielfeld-Straß	2	2	2	2	18.01.2013 11:35:29
Spillern	2	2	2	2	20.05.2015 08:12:56
Spital am Pyhrn	1	1	2	1	14.05.2013 16:02:22
Spital am Semmering	2	2	2	1	17.01.2013 10:12:00
Spittal-Millstättersee	1	1	1	1	08.05.2015 10:59:58
St. Andrä im Lavanttal	3	3	2	2	24.06.2013 15:26:28
St. Andrä-Wördern	3	3	2	2	13.05.2015 10:55:36
St. Anton am Arlberg	2	2	1	1	24.02.2017 09:41:06
St. Egyden	2	1	1	1	19.12.2012 10:38:27
St. Georgen a. d. Gusen	3	3	2	2	29.12.2016 10:32:23
St. Georgen a. d. Gusen Haltestelle	2	1	2	1	11.03.2013 08:40:45
St. Georgen a. d. Mattig	3	3	2	2	04.12.2014 15:23:17
St. Georgen am Längsee	3	3	2	2	24.06.2013 15:39:20
St. Georgen am Steinfelde	2	1	2	1	07.01.2013 13:16:44
St. Georgen ob Judenburg	2	1	2	2	07.12.2016 08:53:31
St. Jodok	2	1	2	1	25.06.2013 16:53:33
St. Johann im Pongau	2	2	2	1	31.03.2016 13:34:38
St. Johann in der Haide	1	1	2	1	04.11.2015 15:03:10
St. Johann in Tirol	1	1	1	1	10.02.2016 16:00:58
St. Martin bei Traun	2	1	2	1	20.12.2016 08:27:18
St. Martin im Innkreis	3	3	2	2	04.12.2014 15:24:19
St. Martin-Sittich	2	2	2	2	24.06.2013 15:41:48
St. Michael	2	2	2	2	27.07.2016 07:30:10
St. Michael ob Bleiburg	3	3	2	2	24.06.2013 15:43:07
St. Nikola-Struden	1	1	1	1	25.03.2013 10:01:44
St. Pantaleon	1	1	2	1	25.03.2013 09:46:09
St. Paul Bad	1	1	2	2	03.09.2012 08:14:43
St. Peter-Seitenstetten	1	1	1	1	06.12.2016 12:52:55
St. Pölten Alpenbahnhof-Kaiserwald	3	3	2	2	07.01.2013 13:25:00
St. Pölten Hbf	1	1	1	1	28.05.2015 06:07:03
St. Pölten Porschestraße	2	1	2	1	03.12.2014 12:31:36

Barrierefreie Verkehrsstationen

Übersicht der Nutzbarkeit (Zugang und Bahnsteig)

Verkehrsstation	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.	geprüft am
St. Pölten-Traisenpark	2	1	2	2	20.12.2012 10:41:38
St. Stefan im Lavanttal	3	3	2	2	24.06.2013 15:46:09
St. Stefan-Vorderberg	3	3	2	2	24.06.2013 15:50:21
St. Urban am Ossiacher See	2	2	2	2	24.06.2013 15:52:10
St. Valentin	1	1	1	1	08.01.2013 14:39:35
St. Veit a. d. Glan	1	1	1	1	23.10.2015 07:10:28
St. Veit a. d. Glan Westbf	3	3	2	2	24.06.2013 15:55:00
St. Veit a. d. Gölsen	1	1	2	1	26.08.2013 14:10:42
St. Veit a. d. Triesting	2	3	2	1	28.05.2013 14:31:39
Staatz	1	1	2	2	20.05.2015 07:28:45
Stadl-Paura	3	3	2	2	21.04.2015 08:11:17
Stadt Haag	1	1	2	1	30.03.2017 14:27:02
Stadt Rottenmann	2	3	2	2	08.07.2013 14:11:11
Stadt Waidhofen a. d. Ybbs	1	1	2	1	07.01.2013 13:36:41
Stainach-Irdning	1	1	2	1	15.05.2013 12:12:51
Stallegg	3	3	2	2	07.01.2013 13:38:21
Stams	3	3	2	2	24.02.2017 09:51:16
Stans bei Schwaz	2	1	2	1	12.02.2013 11:28:31
Statzendorf	3	3	2	2	07.01.2013 13:38:57
Steeg-Gosau	3	3	2	2	04.12.2014 15:21:51
Stein an der Enns	3	3	2	2	18.09.2014 12:27:04
Steinach in Tirol	1	1	2	1	16.03.2017 14:00:33
Steinbachbrücke	3	3	2	2	04.12.2014 13:03:23
Steindorf am Ossiacher See	2	2	2	2	24.06.2013 15:35:20
Steindorf b. Straßwalchen	2	2	2	2	16.05.2013 16:05:06
Steinfeld im Drautal	1	1	2	1	01.04.2016 10:17:27
Steinhaus	3	3	2	2	28.05.2013 14:13:49
Steinhaus bei Wels	3	3	2	2	07.02.2013 11:07:23
Steinkogl	3	3	2	2	04.12.2014 15:22:36
Steyr	1	1	1	1	21.04.2015 06:44:13
Steyregg	3	3	2	2	11.03.2013 08:36:43
Steyring	2	2	2	1	22.05.2013 12:54:11
Steyr-Münichholz	1	1	2	1	22.05.2013 13:08:57
Stiefen	3	3	2	2	28.01.2013 06:24:54
Stillfried	1	1	2	2	20.05.2015 08:00:42
St. Johann-Weistrach	3	3	2	2	07.01.2013 13:18:27
Stockerau	1	1	1	1	20.05.2015 08:04:08

Barrierefreie Verkehrsstationen

Übersicht der Nutzbarkeit (Zugang und Bahnsteig)

Verkehrsstation	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.	geprüft am
St.Paul	3	3	2	2	24.06.2013 15:44:35
Strasshof Haltestelle	1	1	1	1	20.05.2015 07:47:07
Straßwalchen	2	2	2	1	16.05.2013 16:26:14
Stübing	3	3	2	2	17.01.2013 10:42:39
Studenzen-Fladnitz	1	1	2	1	08.07.2013 14:07:31
Suben	2	2	2	1	23.05.2013 06:33:19
Sulz-Röthis	2	1	2	1	28.06.2013 11:38:44
Summerau	3	3	2	2	11.03.2013 08:52:18
Tainach-Stein	3	3	2	2	24.06.2013 15:57:47
Takern-St. Margarethen	1	1	2	1	08.07.2013 14:04:35
Tallesbrunn	1	1	2	2	20.05.2015 07:59:12
Tassenbach	2	2	2	2	04.03.2015 08:50:43
Tattendorf	3	3	2	2	09.12.2015 09:18:38
Tauchendorf-Haidensee	3	3	2	2	24.06.2013 15:59:16
Tauchen-Schaueregg	2	2	2	1	26.05.2015 10:53:40
Taufkirchen a. d. Pram	3	3	2	2	09.01.2013 12:09:35
Tauplitz	3	3	2	2	21.05.2013 15:13:36
Taxenbach-Rauris	1	1	2	1	11.08.2016 11:17:31
Teesdorf	3	3	2	2	09.12.2015 09:19:11
Teichstätt	2	2	2	2	20.04.2015 12:18:12
Telfs-Pfaffenhofen	2	1	2	1	13.02.2013 15:34:07
Tenneck	2	1	2	2	10.11.2015 09:36:13
Terfens-Weer	3	3	2	2	25.06.2013 17:06:49
Ternberg	3	3	2	2	22.05.2013 13:16:15
Ternitz	3	3	2	2	30.01.2013 13:04:45
Thal	3	3	2	2	24.06.2013 16:01:52
Thalheim-Pöls	3	3	2	2	07.12.2016 09:01:36
Theresienfeld	1	1	2	2	16.01.2013 11:35:59
Thörl-Maglern	1	1	2	1	22.10.2014 11:23:11
Tiffen	3	3	2	2	24.06.2013 16:02:56
Timelkam	3	3	2	2	20.04.2015 12:18:56
Tisis	1	1	2	1	21.03.2017 13:57:56
Töschling	3	3	2	2	24.06.2013 16:03:45
Traisen	1	1	2	1	14.03.2014 08:16:10
Traisen Markt	1	1	1	1	07.01.2013 13:45:09
Traiskirchen Aspangbahn	3	3	2	2	09.12.2015 09:16:30
Traismauer	2	2	2	1	07.01.2013 13:49:25

Barrierefreie Verkehrsstationen

Übersicht der Nutzbarkeit (Zugang und Bahnsteig)

Verkehrsstation	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.	geprüft am
Trasdorf	1	1	2	1	28.10.2015 11:08:37
Trattenbach	1	1	2	1	22.05.2013 13:17:06
Traun	3	3	2	2	20.12.2016 08:31:24
Traunkirchen	3	3	2	2	04.12.2014 15:28:07
Traunkirchen Ort	3	3	2	2	04.12.2014 15:28:28
Trautmannsdorf a. d. Leitha	3	3	2	2	17.11.2015 08:33:03
Traxenbichl	3	3	2	2	07.02.2013 13:34:38
Treibach-Althofen	1	1	2	1	11.02.2013 08:40:53
Trieben	3	3	2	2	08.07.2013 14:02:34
Trumau	3	3	2	2	09.12.2015 09:17:21
Tulln a. d. Donau	2	2	2	2	07.01.2013 13:54:48
Tulln Stadt	1	1	2	1	07.01.2013 13:54:12
Tullnerbach-Preßbaum	1	1	2	1	15.12.2015 11:56:50
Tullnerfeld	1	1	1	1	03.10.2013 15:32:51
Twimberg	1	1	2	1	22.10.2014 11:12:49
Übersbach	1	1	2	1	26.05.2015 10:02:39
Ulmerfeld-Hausmening	3	3	2	2	29.04.2016 09:11:36
Ulrichsbrücke-Füssen	1	1	2	1	24.02.2017 09:59:02
Ulrichskirchen	1	1	2	1	20.05.2015 07:44:31
Unter Höflein	3	3	2	2	28.05.2013 14:51:54
Unter Kritzendorf	3	3	2	2	18.04.2014 11:44:17
Unter Oberndorf	3	3	2	2	07.01.2013 14:01:21
Unter Purkersdorf	3	3	2	2	05.07.2013 13:35:51
Unter Tullnerbach	3	3	2	2	05.07.2013 13:59:30
Unterberg-Stefansbrücke	2	1	2	2	01.07.2013 15:55:08
Untereggendorf	2	3	2	1	28.04.2015 08:37:37
Unterhart	3	3	2	2	07.02.2013 12:09:29
Unterradlberg	2	2	2	2	07.01.2013 14:06:37
Unterretzbach	1	1	2	1	17.12.2015 08:47:26
Untersiebenbrunn	1	1	2	1	20.05.2015 08:08:41
Unzmarkt	1	1	2	1	07.12.2016 08:26:43
Urschendorf	3	3	2	2	28.05.2013 14:54:53
Uttendorf-Helpfau	3	3	2	2	20.04.2015 12:19:51
Velden am Wörthersee	3	3	2	2	29.03.2013 11:21:40
Vellach-Khünburg	3	3	2	2	24.06.2013 16:07:16
Viechtwang	3	3	2	2	07.02.2013 13:22:17
Viehofen	1	1	2	2	07.01.2013 14:11:36

Barrierefreie Verkehrsstationen

Übersicht der Nutzbarkeit (Zugang und Bahnsteig)

Verkehrsstation	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.	geprüft am
Villach Hbf	1	1	1	1	23.10.2015 06:35:19
Villach Seebach	3	3	2	2	24.06.2013 16:12:05
Villach St. Ruprecht	2	2	2	1	24.06.2013 16:14:57
Villach Warmbad	2	1	2	1	24.06.2013 16:17:21
Villach Westbf	1	1	1	1	08.01.2013 09:48:33
Vils			2	0	24.02.2017 09:59:24
Vils Stadt	2	1	2	2	14.03.2017 10:23:15
Vitis	2	2	2	1	07.01.2013 14:14:50
Vöcklabruck	1	1	1	1	26.05.2015 13:27:23
Vöcklamarkt	1	1	2	1	20.03.2017 11:16:34
Voitsdorf	3	3	2	2	04.12.2014 13:11:07
Volders-Baumkirchen	2	1	2	1	12.02.2013 11:27:24
Völkermarkt-Kühnsdorf	3	3	2	2	12.05.2015 11:31:18
Völs	3	3	2	2	11.02.2013 17:26:36
Wagram-Grafenegg	1	1	2	1	07.01.2013 14:16:51
Waidhofen a. d. Ybbs	2	2	2	1	29.04.2016 07:31:41
Wald am Schoberpaß	2	2	2	2	08.07.2013 13:54:52
Waldegg	1	1	2	2	16.01.2013 11:37:20
Waldegg-Dürnbach	1	1	2	2	16.01.2013 11:38:43
Walding	1	1	2	1	07.01.2013 08:44:19
Wallersee	2	1	2	2	16.05.2013 15:42:42
Wampersdorf	3	3	2	2	28.04.2015 08:17:23
Wankham	2	2	2	2	04.12.2014 15:31:11
Wartberg a.d.Krems	3	3	2	2	22.05.2013 12:08:47
Wartberg im Müritzal	3	3	2	2	08.07.2013 13:58:00
Weigelsdorf	3	3	2	2	28.04.2015 07:25:13
Weikendorf	2	1	2	1	20.05.2015 07:53:07
Weißenbach-St. Gallen	3	3	2	2	22.05.2013 13:24:52
Weissenbach-Neuhaus	1	1	2	2	16.01.2013 11:39:17
Weissenstein-Kellerberg	3	3	2	2	24.06.2013 16:20:24
Weitersfeld a. d. Mur	1	1	2	2	18.01.2013 11:18:26
Weitlanbrunn	1	1	2	1	03.09.2012 09:39:59
Weizelsdorf	1	1	1	1	18.02.2013 10:03:20
Wels Hbf	1	1	1	1	02.06.2016 08:20:51
Wels Lb	3	3	2	2	07.02.2013 10:47:29
Wels Messe	2	1	2	1	07.02.2013 10:52:52
Wendling	3	3	2	2	04.12.2014 15:33:31

Barrierefreie Verkehrsstationen

Übersicht der Nutzbarkeit (Zugang und Bahnsteig)

Verkehrsstation	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.	geprüft am
Weng	2	1	2	2	16.05.2013 15:48:06
Werfen	1	1	2	1	10.11.2015 09:34:42
Werndorf	1	1	2	1	08.07.2013 13:47:13
Wernstein	3	3	2	2	09.01.2013 12:05:19
Westendorf	1	1	1	1	12.02.2013 11:33:36
Wettmannstätten	1	1	2	1	17.01.2013 10:47:43
Weyer	2	2	2	1	08.01.2013 14:46:10
Wien Atzgersdorf	1	1	1	1	28.02.2014 11:45:24
Wien Blumental	3	3	1	2	04.02.2013 14:22:40
Wien Brünner Straße	1	1	1	1	30.03.2017 15:30:49
Wien Erzherzog Karl Strasse	2	1	2	1	13.02.2013 11:05:28
Wien Floridsdorf	1	1	1	1	11.04.2017 13:19:38
Wien Franz-Josefs-Bahnhof	1	1	2	1	28.10.2015 06:47:32
Wien Geiselbergstraße	1	1	2	1	20.05.2015 08:25:42
Wien Gersthof	1	1	1	1	16.11.2015 07:55:43
Wien Grillgasse	3	3	2	2	20.05.2015 07:48:13
Wien Hadersdorf	1	1	1	1	30.04.2015 07:02:01
Wien Haidestraße	2	1	2	1	20.05.2015 08:30:52
Wien Handelskai	1	1	1	1	27.10.2015 08:24:20
Wien Hauptbahnhof	1	1	1	1	18.10.2016 08:36:40
Wien Hauptbahnhof (Bstg. 1-2)	1	1	2	1	26.05.2015 13:30:47
Wien Hausfeldstraße	2	1	2	1	20.02.2013 14:33:39
Wien Heiligenstadt	1	1	1	1	31.01.2013 15:30:00
Wien Hernals	1	1	1	1	29.10.2015 12:48:07
Wien Hetzendorf	2	1	2	1	14.12.2015 16:04:37
Wien Hirschstetten	1	1	2	1	15.02.2013 15:55:31
Wien Hütteldorf	1	1	2	1	16.11.2015 13:19:23
Wien Jedlersdorf	1	1	2	1	29.04.2015 10:19:02
Wien Kaiserebersdorf	1	1	1	1	31.03.2016 14:10:54
Wien Krottenbachstraße	1	1	1	1	28.10.2015 11:31:37
Wien Leopoldau	1	1	1	1	14.02.2013 10:03:40
Wien Liesing	1	1	1	1	14.02.2013 10:09:27
Wien Matzleinsdorfer Platz	1	1	1	1	20.11.2015 08:11:53
Wien Meidling	1	1	1	1	10.09.2012 12:05:26
Wien Nußdorf	3	3	2	2	17.09.2014 14:06:05
Wien Oberdöbling	1	1	1	1	29.10.2015 14:36:58
Wien Ottakring	1	1	1	1	29.10.2015 13:01:53

Barrierefreie Verkehrsstationen

Übersicht der Nutzbarkeit (Zugang und Bahnsteig)

Verkehrsstation	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.	geprüft am
Wien Penzing	1	1	1	1	30.03.2017 14:30:56
Wien Praterkai	3	3	2	2	28.04.2015 12:55:00
Wien Praterstern	1	1	1	1	06.05.2015 13:45:30
Wien Quartier Belvedere	1	1	2	1	08.02.2013 15:22:48
Wien Rennweg	1	1	1	1	08.02.2013 15:17:15
Wien Siemensstraße	1	1	1	1	08.02.2013 14:56:08
Wien Simmering	1	1	2	1	20.05.2015 09:04:40
Wien Speising	1	1	2	1	28.04.2015 14:04:35
Wien Spittelau	1	1	1	1	28.10.2015 06:52:53
Wien Stadlau	1	1	1	1	20.02.2013 14:35:15
Wien St.Marx	1	1	1	1	08.02.2013 15:10:08
Wien Strebersdorf	1	1	2	1	13.11.2015 06:57:42
Wien Süßenbrunn	3	3	2	2	11.02.2013 10:04:07
Wien Traisengasse	1	1	1	1	28.04.2015 12:47:05
Wien Weidlingau	1	1	1	1	30.04.2015 06:59:27
Wien Westbahnhof	1	1	2	1	28.10.2015 14:12:26
Wien Wolf in der Au	1	1	1	1	05.05.2015 06:52:53
Wien Zentralfriedhof	1	1	2	1	20.05.2015 08:35:43
Wiener Neustadt Anemonensee	2	1	2	1	17.01.2013 10:13:07
Wiener Neustadt Civitas Nova	3	3	2	2	17.01.2013 10:13:48
Wiener Neustadt Hbf	1	1	1	1	23.11.2015 14:04:39
Wiener Neustadt Nord	1	1	2	2	16.01.2013 11:41:31
Wieselburg a. d. Erlauf	2	2	2	2	07.01.2013 14:22:13
Wiesenaus	2	2	2	1	24.06.2013 16:24:19
Wiesenfeld-Schwarzenbach	3	3	2	2	07.01.2013 14:24:48
Wiesen-Sigleß	2	2	2	1	04.05.2015 09:36:55
Wiesmühle	2	1	2	1	07.02.2013 12:56:07
Wildon	1	1	2	1	29.10.2015 16:31:56
Wildungsmauer	1	1	2	1	17.11.2015 07:16:35
Wilfleinsdorf	3	3	2	2	17.11.2015 08:33:47
Wilfling	2	1	2	1	07.02.2013 13:02:58
Wilhelmsburg a. d. Traisen	2	2	2	1	20.12.2012 09:44:09
Willendorf	3	3	2	2	28.05.2013 15:07:42
Windau	2	1	2	1	26.06.2013 16:54:41
Winden	2	1	2	1	17.11.2015 08:34:08
Windischgarsten	2	2	2	1	14.05.2013 16:05:29
Winkl im Rosental	3	3	2	2	24.06.2013 16:25:50

Barrierefreie Verkehrsstationen

Übersicht der Nutzbarkeit (Zugang und Bahnsteig)

Verkehrsstation	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.	geprüft am
Winzendorf	3	3	2	2	28.05.2013 15:12:32
Wittmannsdorf	1	1	2	2	16.01.2013 11:42:50
Wolfsberg	1	1	1	1	12.05.2015 11:19:36
Wolfsberg Reding	1	1	2	1	24.06.2013 16:28:11
Wolfsbergkogel	3	3	2	2	28.05.2013 15:14:18
Wolfshütte	3	3	2	2	04.12.2014 15:34:17
Wolfsthal	1	1	2	1	17.11.2015 08:40:31
Wolfurt	3	3	2	2	28.06.2013 11:43:18
Wolkersdorf	1	1	1	1	20.05.2015 14:51:52
Wöllersdorf	1	1	2	2	16.01.2013 11:44:12
Wöllersdorf-Marchgraben	2	1	2	1	03.06.2013 14:22:28
Wopfing	1	1	2	2	16.01.2013 11:44:46
Wörgl Hbf	1	1	1	1	11.02.2013 17:29:20
Wörgl Süd-Bruckhäusl	1	1	1	1	01.07.2013 10:16:38
Wörschach Schwefelbad	2	2	2	1	13.05.2013 14:33:59
Wulkaprodersdorf Hst	1	1	2	1	17.11.2015 08:36:38
Ybbs a. d. Donau	1	1	1	1	21.08.2015 06:52:23
Zeiselmauer-Königstetten	3	3	2	2	09.10.2014 07:28:58
Zell a. d. Pram	1	1	2	1	09.01.2013 12:13:57
Zell am See	1	1	2	1	31.03.2016 13:35:28
Zellerndorf	3	3	2	2	05.07.2013 14:13:53
Zeltweg	1	1	1	1	07.12.2016 08:46:10
Ziersdorf	2	2	2	2	07.01.2013 14:34:13
Zirl	3	3	2	2	25.06.2013 16:46:51
Zöbing	1	1	2	1	07.01.2013 14:35:53
Zurndorf	3	3	2	2	17.11.2015 14:34:31

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 2](#)

Abfaltersbach

geprüft am: 24.06.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	3		1
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	2		1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schiengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2		1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe unter 25 cm, Erdbahnsteige Schotter	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

Absdorf-Hippersdorf

geprüft am: 13.05.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	tw. unterbrochen			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung			
Personenlift	dynamische Wegeleitung	Security/ÖBB Personal vor Ort	Sitzgelegenheit
statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle	Behinderten-WC
Behindertenparkplatz			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Achau

geprüft am: 27.04.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	1
Bedienelemente	über 110 cm - 140 cm		2	2	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schiengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe		2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Achenlohe

geprüft am: 20.04.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Achleitnersiedlung

geprüft am: 07.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 1](#)

Admont

geprüft am: 26.08.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe		2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt		3	3		2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 2](#)

Aich im Jauntal

geprüft am: 24.06.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienengleicher Bahnsteigzugang	Velostrail und Neigung <=6%	1	1	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Aich-Assach

geprüft am: 09.12.2014

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schiengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe		2	2	2	1
Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm		2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
-----------------	-----------------------	--------------	-------------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Aigen-Schlägl

geprüft am: 16.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Aisthofen

geprüft am: 07.11.2016

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung			
Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Wartekoje / Halle	Behindertenparkplatz

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

Allentsteig

geprüft am: 17.09.2014

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe		2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behindertenparkplatz			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL West](#)

Allerheiligenhöfe

geprüft am: 07.02.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm		2	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm		2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt		3	3		2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekojen / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 1](#)

Allerheiligen-Mürzhofen

geprüft am: 18.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied		3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL West](#)

Altach

geprüft am: 08.02.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm	2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
-----------------	-----------------------	--------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

Altenhof

geprüft am: 28.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Wartekojen / Halle
-----------------	-----------------------	--------------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Altenmarkt im Pongau

geprüft am: 25.04.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	2		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schiengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe		2	2		1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt		3	3		2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL West](#)

Altenstadt

geprüft am: 21.03.2017

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Altmünster am Traunsee

geprüft am: 04.12.2014

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 12% Längsneigung, auch bei vorhandenen Zwischenpodesten		2	1	1	1

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied		3	3		2

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 12% Längsneigung ab 2m - auch bei vorhandenen Zwischenpodesten		2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt		3	3		2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

Amstetten

geprüft am: 13.05.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung			
Hebelift (250 kg)	Personenlift	dynamische Wegeleitung	Security/ÖBB Personal vor Ort
Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behinderten-WC	Behindertenparkplatz	Notrufsäule	

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Andorf

geprüft am: 20.12.2016

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

Personenlift	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekoje / Halle	Behinderten-WC	Behindertenparkplatz	

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Angern

geprüft am: 01.04.2016

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		2	3	1	1
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	3		1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung			
Personenlift	dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung
Lautsprecher	Wartekoje / Halle	Behindertenparkplatz	

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 2](#)

Annenheim

geprüft am: 24.06.2013

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
Bedienelemente	über 140 cm Höhe angeordnet		2	2	2	2

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied		3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt		3	3		2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit | Lautsprecher

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit



Region: [SAE RL Nord](#)

Ansfelden

geprüft am: 20.12.2016

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied	3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung						
dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher			
Wartekoje / Halle						

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Antiesenhofen

geprüft am: 04.12.2014

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	3		1
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe unter 25 cm, Erdbahnsteige	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit | Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Arbing

geprüft am: 12.11.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	schiengleicher Bahnsteigzugang	Velostrail und Neigung <=6%	1	1	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung						
Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 1](#)

Ardning

geprüft am: 26.08.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	3		1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schiengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Security/ÖBB Personal vor Ort Sitzgelegenheit Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 2](#)

Arnoldstein

geprüft am: 24.06.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.	
	Gesamt		2	2	2	2	
		taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
		schiengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2		1
		Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied	2	2		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit Lautsprecher Wartekoje / Halle Behindertenparkplatz

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Aschach an der Donau

geprüft am: 07.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

Aschbach

geprüft am: 13.01.2017

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied		3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekoje / Halle			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Aspang

geprüft am: 19.11.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	2		1
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe		2	2		1
Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm		2	1	1	1
Hindernisse (Masten, Möblierung) im Bahnsteig bzw. Bahnsteigzugang	vorhanden extrem störend				2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behinderten-WC			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Asten-Fischung

geprüft am: 20.12.2012

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

Personenlift	dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung
Lautsprecher	Wartekoje / Halle	Behindertenparkplatz	Notrufsäule

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Attnang-Puchheim

geprüft am: 20.04.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung			
Hebelift (250 kg)	Personenlift	dynamische Wegeleitung	Security/ÖBB Personal vor Ort
Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behinderten-WC	Behindertenparkplatz		

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit



Region: [SAE RL Ost 2](#)

Atzenbrugg

geprüft am: 02.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekojen / Halle	Behindertenparkplatz		

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Auersthal

geprüft am: 20.05.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	3		1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	2		1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schiengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2		1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe unter 25 cm, Erdbahnsteige	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekojen / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Aurachkirchen

geprüft am: 04.12.2014

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	3		1
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	Rampen	über 12% Längsneigung ab 2m - auch bei vorhandenen Zwischenpodesten	2	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1
	Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm	2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe unter 25 cm, Erdbahnsteige	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit | Wartekojen / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Aurolzmünster Hst.

geprüft am: 04.12.2014

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		3	3	2	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt	3	3		2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2		

Ausstattung

Sitzgelegenheit | statische Wegeleitung | Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Ausschlag-Zöbern

geprüft am: 19.11.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	2		1
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe		2	2		1
Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm		2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Bad Aussee

geprüft am: 04.07.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	tw. unterbrochen				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
taktiler Wegleitsystem	tw. unterbrochen				2	
Bedienelemente	über 110 cm - 140 cm		2	2	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schiengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe		2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	tw. unterbrochen				2	

Ausstattung

Hebelift (250 kg)	Sitzgelegenheit	Lautsprecher	Wartekojen / Halle
Behindertenparkplatz			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Bad Blumau in Steiermark

geprüft am: 26.05.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienengleicher Bahnsteigzugang	Velostrail und Neigung <=6%	1	1	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	tw. unterbrochen			2	

Ausstattung						
Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit



Region: [SAE RL Ost 3](#)

Bad Deutsch Altenburg

geprüft am: 17.11.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung			
dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekoje / Halle			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Bad Erlach

geprüft am: 07.05.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1
	Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm	2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
-----------------	-----------------------	--------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Bad Fischau

geprüft am: 17.01.2013

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3	1	1
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden		1	1	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden		1	1	2	1

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
-----------------	-----------------------	--------------	-------------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Bad Fischau Brunn

geprüft am: 15.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schiengleicher Bahnsteigzugang	Velostrail und Neigung <=6%	1	1	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Security/ÖBB Personal vor Ort	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
-------------------------------	-----------------	-----------------------	--------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Bad Gastein

geprüft am: 12.04.2016

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	1
	Stufen	Stufen, Treppen bis 2 m Höhenunterschied	3	3		1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung

Hebelift (250 kg)	dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung
Lautsprecher	Wartekoje / Halle		

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Bad Goisern

geprüft am: 04.12.2014

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	Hindernisse (Masten, Möblierung)	vorhanden - störend			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Security/ÖBB Personal vor Ort	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekoje / Halle	Behinderten-WC		

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Bad Hofgastein

geprüft am: 19.05.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 12% Längsneigung, auch bei vorhandenen Zwischenpodesten		2	1	1	1

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Stufen	Stufen, Treppen bis 2 m Höhenunterschied		3	3		1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekoje / Halle			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Bad Ischl

geprüft am: 04.12.2014

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	tw. unterbrochen				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Bedienelemente	über 110 cm - 140 cm		2	2	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schiengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe		2	2	2	1
Rampen	über 12% Längsneigung ab 2m - auch bei vorhandenen Zwischenpodesten		2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung			
Hebelift (250 kg)	Security/ÖBB Personal vor Ort	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung
Lautsprecher	Wartekoje / Halle	Behinderten-WC	Behindertenparkplatz

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Bad Mitterndorf

geprüft am: 21.05.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
schiengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe		2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe unter 25 cm, Erdbahnsteige		3	3		2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Bad Mitterndorf-Heilbrunn

geprüft am: 21.05.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		2	2	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Bad Pirawarth

geprüft am: 17.09.2014

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	1
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
schiengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe		2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
-----------------	-----------------------	--------------	-------------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 1](#)

Bad Radkersburg

geprüft am: 22.10.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	3		1
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	tw. unterbrochen			2	
	schiengleicher Bahnsteigzugang	Velostrail und Neigung <=6%	1	1	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Bad Ried

geprüft am: 20.04.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	3		1
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Security/ÖBB Personal vor Ort	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Wartekoje / Halle
-------------------------------	-----------------	-----------------------	-------------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Bad Sauerbrunn

geprüft am: 04.05.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt					2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe		2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Behindertenparkplatz

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Bad Schallerbach-Wallern

geprüft am: 01.12.2014

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Hebelift (250 kg)	Personenlift	dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit
statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekojen / Halle	Behinderten-WC
Behindertenparkplatz	Notrufsäule		

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 2](#)

Bad St. Leonhard

geprüft am: 24.06.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe unter 25 cm, Erdbahnsteige	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Bad Vigaun

geprüft am: 10.11.2015

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar 7,2° Rampenneigung zum Bahnsteig 2 ohne Geländer		1	1	2	2
Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm		2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
-----------------	-----------------------	--------------	-------------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Bad Vöslau

geprüft am: 09.12.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung			
Personenlift	dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung
Lautsprecher	Wartekoje / Halle	Behinderten-WC	Behindertenparkplatz

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Bad Waltersdorf

geprüft am: 26.05.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	Bedienelemente Lift; Türen; Notruf; (ohne Fahrkartenautomat)	über 120 cm; unter 85 cm	2	2	1	1
	schienengleicher Bahnsteigzugang	Velostrail und Neigung <=6%	1	1	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Baden

geprüft am: 09.12.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung			
Personenlift	dynamische Wegeleitung	Security/ÖBB Personal vor Ort	Sitzgelegenheit
statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle	Behinderten-WC
Behindertenparkplatz	Notrufsäule		

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Baumgartenberg

geprüft am: 25.04.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	3		1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 2](#)

Berg im Drautal

geprüft am: 24.06.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm Podest von Telefonzelle Störend		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt					2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schiengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe		2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt		3	3		2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekojen / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Bergern

geprüft am: 04.12.2014

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	2		1
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe		2	2		1
Rampen	über 12% Längsneigung ab 2m - auch bei vorhandenen Zwischenpodesten		2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt		3	3		2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Berndorf Fabrik

geprüft am: 23.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm		2	1	1	1
schiengleicher Bahnsteigzugang	Velostrail und Neigung <=6%		1	1	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Berndorf Stadt

geprüft am: 23.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Bedienelemente	über 110 cm - 140 cm		2	2	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Bernhardsthal

geprüft am: 20.05.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm		2	1	1	1

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied		3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Notrufsäule			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL West](#)

Bichlbach-Almkopfbahn

geprüft am: 24.02.2017

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden Erdboden			2	
	Rampen	über 12% Längsneigung ab 2m - auch bei vorhandenen Zwischenpodesten Rampe 20m Länge Erde, Kiss	2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL West](#)

Bichlbach-Berwang

geprüft am: 24.02.2017

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	schiengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe kein Velostrail	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
-----------------	-----------------------	--------------	-------------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Bierbaum

geprüft am: 26.05.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe		2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Bisamberg

geprüft am: 20.05.2015

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 12% Längsneigung ab 2m - auch bei vorhandenen Zwischenpodesten		2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Bischofshofen

geprüft am: 30.03.2017

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung			
Hebelift (250 kg)	Personenlift	dynamische Wegeleitung	Security/ÖBB Personal vor Ort
Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behinderten-WC	Behindertenparkplatz	Notrufsäule	

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit



Region: [SAE RL Süd 2](#)

Bleiburg

geprüft am: 22.10.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung			
Personenlift	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekojen / Halle	Behindertenparkplatz		

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 2](#)

Bleiburg Stadt

geprüft am: 23.10.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behindertenparkplatz			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

Blindenmarkt

geprüft am: 14.11.2014

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

Personenlift	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekoje / Halle	Behindertenparkplatz		

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit



Region: [SAE RL West](#)

Bludenz

geprüft am: 21.03.2017

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung			
Hebelift (250 kg)	Personenlift	dynamische Wegeleitung	Security/ÖBB Personal vor Ort
Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behinderten-WC	Behindertenparkplatz	Notrufsäule	

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Bockfließ

geprüft am: 25.06.2013

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe		2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 2](#)

Böckstein

geprüft am: 19.05.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	Stufen	Stufen, Treppen bis 2 m Höhenunterschied	3	3		1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

Böheimkirchen

geprüft am: 20.12.2012

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.	
	Gesamt			3	3	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
	Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied		3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung			
dynamische Wegeleitung	Security/ÖBB Personal vor Ort	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung
Lautsprecher	Wartekoje / Halle	Behindertenparkplatz	

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

Böhlerwerk a. d. Ybbs

geprüft am: 29.10.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.	
	Gesamt			2	3	2	2
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	3		1	
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2		

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.	
	Gesamt			3	3	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2		
Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied	3	3		2		

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.	
	Gesamt			3	3	2	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt	3	3		2	
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2			

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Braunau am Inn

geprüft am: 30.03.2016

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1		1

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		2	2	2	1
	Bedienelemente	über 110 cm - 140 cm	2	2	1	1
	Hindernisse (Masten, Möblierung)	vorhanden - störend			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		2	2	2	1
	schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		2	2	1	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt	2	2		2

Ausstattung			
Hebelift (250 kg)	Security/ÖBB Personal vor Ort	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung
Lautsprecher	Wartekoje / Halle	Behinderten-WC	Behindertenparkplatz

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL West](#)

Bregenz

geprüft am: 21.03.2017

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung			
Hebelift (250 kg)	Personenlift	dynamische Wegeleitung	Security/ÖBB Personal vor Ort
Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behinderten-WC	Behindertenparkplatz	Notrufsäule	

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL West](#)

Bregenz Hafen

geprüft am: 21.03.2017

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schiengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe		2	2	2	1
Rampen	über 12% Längsneigung ab 2m - auch bei vorhandenen Zwischenpodesten		2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

dynamische Wegeleitung Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Breitenaich

geprüft am: 08.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe unter 25 cm, Erdbahnsteige	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit | statische Wegeleitung | Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Breitenbrunn

geprüft am: 17.11.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	1
Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm		2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

Breiteneich bei Horn

geprüft am: 02.01.2013

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe unter 25 cm, Erdbahnsteige	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Breitenschützing

geprüft am: 28.11.2014

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm		2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden Errichtung 2015 geplant				2	

Ausstattung

dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekoje / Halle	Behindertenparkplatz		

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Breitensee

geprüft am: 05.05.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

Personenlift	dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung
Lautsprecher	Wartekoje / Halle	Notrufsäule	

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Breitensee NÖ

geprüft am: 25.06.2013

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
-----------------	-----------------------	--------------	-------------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Breitenstein

geprüft am: 23.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	tw. unterbrochen			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung

dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekoje / Halle			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Breitenwaida

geprüft am: 12.11.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt				2	
	taktiler Wegleitsystem	tw. unterbrochen			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienengleicher Bahnsteigzugang	Velostrail und Neigung <=6%	1	1	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung						
Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Breitwiesen

geprüft am: 07.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe unter 25 cm, Erdbahnsteige	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit | statische Wegeleitung | Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL West](#)

Brixen im Thale

geprüft am: 18.06.2013

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	1
Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm		2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung						
Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL West](#)

Brixlegg

geprüft am: 18.06.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

Personenlift	dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung
Lautsprecher	Wartekoje / Halle	Behinderten-WC	Behindertenparkplatz
Notrufsäule			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Bruck a. d. Leitha

geprüft am: 01.04.2016

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung			
Personenlift	dynamische Wegeleitung	Security/ÖBB Personal vor Ort	Sitzgelegenheit
statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle	Behinderten-WC
Behindertenparkplatz			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 1](#)

Bruck a. d. Mur

geprüft am: 31.03.2017

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung			
Hebelift (250 kg)	Personenlift	dynamische Wegeleitung	Security/ÖBB Personal vor Ort
Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behinderten-WC	Behindertenparkplatz		

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Bruck-Fusch

geprüft am: 11.07.2016

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

Hebelift (250 kg)	Personenlift	dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit
statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle	Behindertenparkplatz
Notrufsäule			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit



Region: [SAE RL Ost 3](#)

Brunn a. d. Pitten

geprüft am: 07.05.2015

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung			
Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Brunn a. d. Schneebergbahn

geprüft am: 27.05.2013

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit | statische Wegeleitung | Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Brunn Maria Enzersdorf

geprüft am: 09.12.2015

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

Personenlift	dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung
Lautsprecher	Wartekoje / Halle	Behindertenparkplatz	

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

Buchberg

geprüft am: 02.01.2013

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schiengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe		2	2	2	1
Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm		2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe unter 25 cm, Erdbahnsteige		3	3		2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

dynamische Wegeleitung | Sitzgelegenheit

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Dechantskirchen

geprüft am: 11.07.2016

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behindertenparkplatz			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 2](#)

Dellach im Drautal

geprüft am: 19.03.2014

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 12% Längsneigung ab 2m - auch bei vorhandenen Zwischenpodesten		2	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe		2	2	2	1
Rampen	über 12% Längsneigung ab 2m - auch bei vorhandenen Zwischenpodesten		2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung			
Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behindertenparkplatz			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Deutsch Wagram

geprüft am: 01.03.2016

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

Personenlift	dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung
Lautsprecher	Wartekoje / Halle	Behindertenparkplatz	

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: **SAE RL Ost 3**

Deutschkreutz

geprüft am: 19.11.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schiengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe		2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe unter 25 cm, Erdbahnsteige		3	3		2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Lichte Breite Wege allgemein	unter 90 cm		3	3	2	2

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behindertenparkplatz			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit



Region: [SAE RL Nord](#)

Diensthubersiedlung

geprüft am: 07.02.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Wartekoje / Halle
-----------------	-----------------------	-------------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Dietrichshofen

geprüft am: 04.12.2014

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied		3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt		3	3		2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 2](#)

Dölsach

geprüft am: 22.10.2014

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		2	2	2	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienegeleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		3	3	2	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Donnerskirchen

geprüft am: 17.11.2015

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
-----------------	-----------------------	--------------	-------------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Dorf a. d. Enns

geprüft am: 28.10.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm		2	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm		2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Dorfgastein

geprüft am: 19.05.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	Stufen	Stufen, Treppen bis 2 m Höhenunterschied	3	3		1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekojen / Halle			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Dornach

geprüft am: 25.03.2013

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL West](#)

Dornbirn

geprüft am: 08.02.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung			
Hebelift (250 kg)	Personenlift	dynamische Wegeleitung	Security/ÖBB Personal vor Ort
Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behinderten-WC	Behindertenparkplatz	Notrufsäule	

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL West](#)

Dornbirn-Schoren

geprüft am: 21.03.2017

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

Personenlift	dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung
Lautsprecher	Notrufsäule		

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Dreistetten

geprüft am: 27.05.2013

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Drösing

geprüft am: 20.05.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied		3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Behindertenparkplatz

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Dürnbach

geprüft am: 22.05.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 12% Längsneigung, auch bei vorhandenen Zwischenpodesten		2	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 12% Längsneigung ab 2m - auch bei vorhandenen Zwischenpodesten		2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Wartekoje / Halle
-----------------	-----------------------	-------------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Dürnberg

geprüft am: 16.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		2	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm	2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Dürnkrot

geprüft am: 20.05.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied		3	3		2
taktiler Wegleitsystem	tw. unterbrochen				2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung			
dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekoje / Halle	Behindertenparkplatz		

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

Dürnwien

geprüft am: 23.10.2014

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm		2	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied		3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Eben im Pongau

geprüft am: 25.04.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe siehe Bild		2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: **SAE RL Ost 3**

Ebenfurth

geprüft am: 28.04.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	Bedienelemente	über 110 cm - 140 cm	2	2	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behinderten-WC	Behindertenparkplatz		

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Ebensee

geprüft am: 04.12.2014

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
Bedienelemente	über 110 cm - 140 cm		2	2	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt		3	3		2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Security/ÖBB Personal vor Ort	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekojen / Halle			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Ebensee Landungsplatz

geprüft am: 04.12.2014

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm		2	1	1	1

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 12% Längsneigung ab 2m - auch bei vorhandenen Zwischenpodesten		2	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm		2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Hebelift (250 kg) | Sitzgelegenheit | Lautsprecher | Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Eberschwang

geprüft am: 04.12.2014

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	3		1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Ebreichsdorf

geprüft am: 28.04.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.	
	Gesamt			2	2	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2		
Bedienelemente	über 110 cm - 140 cm		2	2	1	1	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.	
	Gesamt			2	2	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2		
schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe		2	2	2	1	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.	
	Gesamt			3	3	2	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt		3	3		2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2		

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekojen / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: **SAE RL Ost 3**

Edlitz-Grimmenstein

geprüft am: 19.11.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	3		1
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1
	Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm Zugang Bahnsteig	2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behindertenparkplatz			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Eferding

geprüft am: 20.04.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe		2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt LILLO Bahnsteige unter 25 cm		3	3		2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behindertenparkplatz			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit



Region: [SAE RL Ost 2](#)

Eggenburg

geprüft am: 02.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		3	3	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied	3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behindertenparkplatz			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 1](#)

Ehrenhausen

geprüft am: 04.07.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL West](#)

Ehrwald-Zugspitzbahn

geprüft am: 24.02.2017

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
schiengleicher Bahnsteigzugang	Velostrail und Neigung <=6%		1	1	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behindertenparkplatz			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Eichberg

geprüft am: 27.05.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	Rampen	über 12% Längsneigung ab 2m - auch bei vorhandenen Zwischenpodesten	2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe unter 25 cm, Erdbahnsteige	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekojen / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

Eichgraben-Altlangbach

geprüft am: 30.03.2017

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

Personenlift	dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung
Lautsprecher	Wartekoje / Halle	Behindertenparkplatz	

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Eisenstadt

geprüft am: 16.11.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1		1

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	tw. unterbrochen			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		2	2	2	1
	schiengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1
	Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm	2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	tw. unterbrochen			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	Lautsprecher	Wartekoje / Halle	Behinderten-WC
Behindertenparkplatz			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Eisenstadt Schule

geprüft am: 17.11.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	Bedienelemente Lift; Türen; Notruf; (ohne Fahrkartenautomat)	über 120 cm; unter 85 cm	2	2	1	1
	Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm	2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit



Region: [SAE RL Süd 2](#)

Eis-Ruden

geprüft am: 24.06.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienengleicher Bahnsteigzugang	Velostrail und Neigung <=6%	1	1	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe unter 25 cm, Erdbahnsteige	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Elsbethen

geprüft am: 10.11.2015

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
Rampen	über 12% Längsneigung ab 2m - auch bei vorhandenen Zwischenpodesten ca. 50 Meter lange Zugangswege in einer Neigung von 4,6° bis 5,1° ohne Zwischenpodeste (siehe Bilder)		2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden		1	1	2	1

Ausstattung

dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekojen / Halle			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 2](#)

Emmersdorf

geprüft am: 24.06.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Enns

geprüft am: 08.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm		2	1	1	1

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied		3	3		2

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied		3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekoje / Halle	Behinderten-WC	Behindertenparkplatz	

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit



Region: [SAE RL Nord](#)

Ennsdorf

geprüft am: 04.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.	
	Gesamt			2	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2		
	Rampen	über 12% Längsneigung ab 2m - auch bei vorhandenen Zwischenpodesten	2	1	1	1	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behindertenparkplatz			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Enzersdorf bei Staatz

geprüft am: 20.05.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Hindernisse (Masten, Möblierung)	vorhanden - störend				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schiengleicher Bahnsteigzugang	Velostrail und Neigung <=6%		1	1	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekoje / Halle	Behindertenparkplatz	Notrufsäule	

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Enzesfeld-Lindabrunn

geprüft am: 15.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.- Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.- Einschr.
	Gesamt			2	3	2
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	3		1
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	Bedienelemente	über 110 cm - 140 cm	2	2	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.- Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	tw. unterbrochen			2	
	schiengleicher Bahnsteigzugang	Velostrail und Neigung <=6%	1	1	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.- Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung			
Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behindertenparkplatz			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

Erlauf

geprüft am: 02.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	3		1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schiengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1
	Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm	2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Ernsthofen

geprüft am: 06.03.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied		3	3		2

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	1
Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied		3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Eschenau

geprüft am: 19.05.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied		3	3		2

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied		3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

Etsdorf-Straß

geprüft am: 24.10.2014

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied		3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung						
Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle			
Behindertenparkplatz						

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Eugendorf

geprüft am: 16.05.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm		2	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 12% Längsneigung ab 2m - auch bei vorhandenen Zwischenpodesten		2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt		3	3		2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 2](#)

Faak am See

geprüft am: 24.06.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung

Sitzgelegenheit	Lautsprecher	Wartekojen / Halle	Behindertenparkplatz
-----------------	--------------	--------------------	----------------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 1](#)

Fehring

geprüft am: 04.07.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1
	Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm	2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Security/ÖBB Personal vor Ort	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekoje / Halle	Behinderten-WC	Behindertenparkplatz	

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 1](#)

Feldbach

geprüft am: 22.10.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	schienengleicher Bahnsteigzugang	Velostrail und Neigung <=6%	1	1	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung

Personenlift	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekojen / Halle	Behinderten-WC	Behindertenparkplatz	

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL West](#)

Feldkirch

geprüft am: 21.03.2017

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung			
Hebelift (250 kg)	Personenlift	dynamische Wegeleitung	Security/ÖBB Personal vor Ort
Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behinderten-WC	Behindertenparkplatz	Notrufsäule	

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL West](#)

Feldkirch-Amberg

geprüft am: 21.03.2017

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm		2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
-----------------	-----------------------	--------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 2](#)

Feldkirchen in Kärnten

geprüft am: 23.10.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	schienengleicher Bahnsteigzugang	Velostrail und Neigung <=6%	1	1	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung			
Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behindertenparkplatz			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 1](#)

Feldkirchen Seiersberg

geprüft am: 18.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	1
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	tw. unterbrochen				2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behindertenparkplatz			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Felixdorf

geprüft am: 20.05.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung			
Personenlift	dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung
Lautsprecher	Wartekoje / Halle	Behindertenparkplatz	

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

Fels

geprüft am: 02.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		2	2	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienegeleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2		1
	Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied	2	2		2
	Rampen	über 12% Längsneigung ab 2m - auch bei vorhandenen Zwischenpodesten	2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung

Security/ÖBB Personal vor Ort	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekoje / Halle	Behindertenparkplatz		

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 1](#)

Fentsch-St. Lorenzen

geprüft am: 04.07.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		3	3	1	2
	Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied	3	3		2
	Rampen	über 12% Längsneigung ab 2m - auch bei vorhandenen Zwischenpodesten	2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung			
dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	Lautsprecher	Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 2](#)

Ferndorf

geprüft am: 24.06.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Feuerwerksanstalt

geprüft am: 15.01.2013

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schiengleicher Bahnsteigzugang	Velostrail und Neigung <=6%		1	1	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL West](#)

Fieberbrunn

geprüft am: 22.01.2014

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung			
dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	Wartekoje / Halle	Behindertenparkplatz

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 2](#)

Finkenstein

geprüft am: 24.06.2013

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt		3	3		2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Lautsprecher

Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit



Region: [SAE RL Nord](#)

Finklham

geprüft am: 07.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1
	Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm	2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe unter 25 cm, Erdbahnsteige	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Fischamend

geprüft am: 17.11.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	3		1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekoje / Halle	Behindertenparkplatz		

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL West](#)

Flauring

geprüft am: 18.06.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied		3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behindertenparkplatz			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 1](#)

Flugh. Graz-Feldkirchen

geprüft am: 17.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	tw. unterbrochen				2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung						
dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher			
Wartekoje / Halle						

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Flughafen Wien (VIE)

geprüft am: 17.11.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

Personenlift	dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung
Lautsprecher	Wartekoje / Halle	Notrufsäule	

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 2](#)

Föderlach

geprüft am: 24.06.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
Stufen	Stufen, Treppen bis 2 m Höhenunterschied		3	3		1
taktiler Wegleitsystem	tw. unterbrochen				2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	tw. unterbrochen				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
-----------------	-----------------------	--------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL West](#)

Forst Hilti

geprüft am: 21.03.2017

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.- Einschr.
	Gesamt			2	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 12% Längsneigung, auch bei vorhandenen Zwischenpodesten		2	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.- Einschr.
	Gesamt			2	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schiengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe		2	2	2	1
Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm		2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.- Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Frankenmarkt

geprüft am: 13.05.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm		2	1	1	1
schiengleicher Bahnsteigzugang	Velostrail und Neigung <=6%		1	1	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung

Hebelift (250 kg)	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekojen / Halle	Behindertenparkplatz		

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL West](#)

Frastanz

geprüft am: 21.03.2017

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		3	3	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied	3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung					
Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle		
Behindertenparkplatz	Notrufsäule				

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Frättingsdorf

geprüft am: 20.05.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	tw. unterbrochen				2	
schiengleicher Bahnsteigzugang	Velostrail und Neigung <=6%		1	1	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung			
dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekoje / Halle	Behindertenparkplatz	Notrufsäule	

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 1](#)

Frauenberg a. d. Enns

geprüft am: 26.08.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		2	2	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Freistadt

geprüft am: 15.12.2016

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	3		1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe unter 25 cm, Erdbahnsteige	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behinderten-WC	Behindertenparkplatz		

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Friedberg

geprüft am: 26.05.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Bedienelemente	über 110 cm - 140 cm		2	2	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schiengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe		2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung			
Hebelift (250 kg)	Security/ÖBB Personal vor Ort	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung
Lautsprecher	Wartekoje / Halle	Behindertenparkplatz	

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Friedburg

geprüft am: 20.04.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	3		1
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekojen / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 2](#)

Friesach

geprüft am: 15.06.2016

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Personenlift	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekojen / Halle	Behinderten-WC		

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL West](#)

Fritzens-Wattens

geprüft am: 18.06.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.	
	Gesamt			3	3	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
	Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied		3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekojen / Halle	Behinderten-WC		

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 1](#)

Frohnleiten

geprüft am: 04.07.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied		3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behindertenparkplatz			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 2](#)

Fürnitz

geprüft am: 24.06.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied	3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Fürstenfeld

geprüft am: 26.05.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	Bedienelemente	über 110 cm - 140 cm	2	2	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schiengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Furth

geprüft am: 20.04.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt					2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

Furth-Göttweig

geprüft am: 02.01.2013

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schiengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe		2	2	2	1
Rampen	über 12% Längsneigung ab 2m - auch bei vorhandenen Zwischenpodesten		2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe unter 25 cm, Erdbahnsteige		3	3		2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

Furth-Palt

geprüft am: 02.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied	3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung						
dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher			
Wartekoje / Halle						

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Gaflenz

geprüft am: 22.05.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		2	3	1	1
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	3		1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Gaisbach-Wartberg

geprüft am: 07.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium		Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt				1	1	2
	taktiler Wegleitsystem		nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium		Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt				2	1	2
	taktiler Wegleitsystem		nicht vorhanden			2	
	Rampen		über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm	2	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium		Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt				2	2	2
	schiengleicher Bahnsteigzugang		stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium		Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt				3	3	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr		Nennhöhe 25 cm, befestigt	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem		nicht vorhanden			2	
	Lichte Breite Wege allgemein		unter 90 cm	3	3	2	2

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 1](#)

Gaishorn

geprüft am: 26.08.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	Stufen	Stufen, Treppen bis 2 m Höhenunterschied	3	3		1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

Gaisruck

geprüft am: 28.10.2015

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Wartekoje / Halle
-----------------	-----------------------	-------------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Gänsersdorf

geprüft am: 20.05.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung			
Personenlift	dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung
Lautsprecher	Wartekoje / Halle	Behinderten-WC	Behindertenparkplatz

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Garsten

geprüft am: 22.05.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.	
	Gesamt			2	2	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe		2	2	2	1	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.	
	Gesamt			3	3	2	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe unter 25 cm, Erdbahnsteige		3	3		2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2		

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekojen / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

Gars-Thunau

geprüft am: 02.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt					2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe		2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Wartekoje / Halle Behindertenparkplatz

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Gattendorf

geprüft am: 17.11.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied		3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung						
Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle			
Behindertenparkplatz						

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit



Region: [SAE RL Ost 2](#)

Gedersdorf

geprüft am: 02.01.2013

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	tw. unterbrochen			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung			
Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Geinberg

geprüft am: 20.04.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		3	3	2	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

Gemeinlebern

geprüft am: 02.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	3		1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit



Region: [SAE RL Ost 1](#)

Gerasdorf

geprüft am: 20.05.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied		3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Hindernisse (Masten, Möblierung) im Bahnsteig bzw. Bahnsteigzugang	vorhanden extrem störend				2	

Ausstattung

dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekoje / Halle			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Gerling im Pinzgau

geprüft am: 11.08.2016

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1		1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		3	3	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied	3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung						
Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekojen / Halle			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Gerling O.Ö.

geprüft am: 16.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

Getzersdorf

geprüft am: 02.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	tw. unterbrochen				2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL West](#)

Gießenbach

geprüft am: 18.06.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	3		1
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL West](#)

Gisingen

geprüft am: 21.03.2017

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	Rampen	über 12% Längsneigung ab 2m - auch bei vorhandenen Zwischenpodesten	2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung	
Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung Lautsprecher

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 2](#)

Glandorf

geprüft am: 24.06.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm	2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 2](#)

Glanegg

geprüft am: 24.06.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		2	2	2	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienegeleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Personenlift | Sitzgelegenheit | Lautsprecher

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 1](#)

Gleisdorf

geprüft am: 05.02.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Hebelift (250 kg)	Personenlift	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung
Lautsprecher	Wartekojen / Halle	Behinderten-WC	Behindertenparkplatz

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Gleißfeld

geprüft am: 07.05.2015

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Hindernisse (Masten, Möblierung) im Bahnsteig bzw. Bahnsteigzugang	vorhanden extrem störend				2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe unter 25 cm, Erdbahnsteige		3	3		2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Glinzendorf

geprüft am: 20.05.2015

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
-----------------	-----------------------	--------------	-------------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit



Region: [SAE RL Ost 3](#)

Gloggnitz

geprüft am: 01.04.2016

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung			
Personenlift	dynamische Wegeleitung	Security/ÖBB Personal vor Ort	Sitzgelegenheit
statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle	Behinderten-WC
Behindertenparkplatz	Notrufsäule		

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

Gmünd N.Ö.

geprüft am: 23.01.2017

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	1
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	1
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	1
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	2		1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung			
Hebelift (250 kg)	Personenlift	dynamische Wegeleitung	Security/ÖBB Personal vor Ort
Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behinderten-WC	Behindertenparkplatz	Notrufsäule	

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Gmunden

geprüft am: 01.04.2016

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		2	3	1	1
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	3		1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	schienengleicher Bahnsteigzugang	Velostrail und Neigung <=6%	1	1	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung

Hebelift (250 kg)	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekoje / Halle	Behinderten-WC	Behindertenparkplatz	

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 1](#)

Gniebing

geprüft am: 04.07.2013

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

Gobelsburg

geprüft am: 03.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe unter 25 cm, Erdbahnsteige	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit | statische Wegeleitung | Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 2](#)

Gödersdorf

geprüft am: 24.06.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Stufen	Stufen, Treppen bis 2 m Höhenunterschied		3	3		1

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Stufen	Stufen, Treppen bis 2 m Höhenunterschied		3	3		1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Goisern Jodschwefelbad

geprüft am: 04.12.2014

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	Stufen	Stufen, Treppen bis 2 m Höhenunterschied	3	3		1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Göllersdorf

geprüft am: 25.06.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1		1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		3	3	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied	3	3		2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2		

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Golling-Abtenau

geprüft am: 11.11.2015

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung

Hebelift (250 kg)	Personenlift	dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit
statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle	Behindertenparkplatz
Notrufsäule			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

Göpfritz

geprüft am: 24.10.2014

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		2	2	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienegeleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behinderten-WC	Behindertenparkplatz		

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Gopperding

geprüft am: 14.05.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied		3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 2](#)

Görschach-Förolach

geprüft am: 24.06.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	2		1
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schiengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe		2	2		1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt		3	3		2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit



Region: [SAE RL Süd 1](#)

Gosdorf

geprüft am: 18.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung			
Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: **SAE RL Ost 3**

Götzendorf

geprüft am: 17.11.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	Bedienelemente	über 110 cm - 140 cm	2	2	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied	3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung						
Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekojen / Halle			
Behindertenparkplatz						

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL West](#)

Götzis

geprüft am: 08.02.2013

(2) Vorplatz	Kriterium		Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt				1	1	2
taktiler Wegleitsystem		nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium		Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt				1	1	2
taktiler Wegleitsystem		nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium		Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.	
	Gesamt				2	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem		nicht vorhanden			2		
	Rampen		über 12% Längsneigung ab 2m - auch bei vorhandenen Zwischenpodesten	2	1	1	1	

(5) Bahnsteig	Kriterium		Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt				1	1	2
taktiler Wegleitsystem		nicht vorhanden				2	

Ausstattung			
Security/ÖBB Personal vor Ort	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekojen / Halle	Behinderten-WC	Behindertenparkplatz	

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Grafendorf

geprüft am: 26.05.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	3		1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	Bedienelemente	über 110 cm - 140 cm	2	2	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schiengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung						
Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 2](#)

Grafenstein

geprüft am: 24.06.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

Personenlift	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekojen / Halle	Behindertenparkplatz	Notrufsäule	

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Gramatneusiedl

geprüft am: 01.04.2016

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		2	2	1	1
	Bedienelemente	über 110 cm - 140 cm	2	2	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

Personenlift	dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung
Lautsprecher	Wartekoje / Halle	Behinderten-WC	Behindertenparkplatz

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 2](#)

Granitztal

geprüft am: 24.06.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	2		1
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2		1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 1](#)

Gratwein-Gratkorn

geprüft am: 05.02.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied		3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden Auf Bahnsteig 1 nicht vorhanden, auf Bahnsteig 2/3 vollständig lückenlos				2	

Ausstattung

dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekoje / Halle	Behindertenparkplatz	Notrufsäule	

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit



Region: [SAE RL Süd 1](#)

Graz Don Bosco

geprüft am: 11.01.2017

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

Personenlift	dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung
Lautsprecher	Wartekoje / Halle	Notrufsäule	

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 1](#)

Graz Hbf

geprüft am: 10.01.2017

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung			
Hebelift (250 kg)	Personenlift	dynamische Wegeleitung	Security/ÖBB Personal vor Ort
Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behinderten-WC	Behindertenparkplatz	Notrufsäule	

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 1](#)

Graz Liebenau-Murpark

geprüft am: 22.09.2014

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekoje / Halle			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 1](#)

Graz Ostbahnhof-Messe

geprüft am: 28.08.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

Personenlift	dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung
Lautsprecher	Wartekoje / Halle	Behinderten-WC	Behindertenparkplatz

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 1](#)

Graz Puntigam

geprüft am: 11.01.2017

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

Personenlift	dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung
Lautsprecher	Wartekoje / Halle	Behindertenparkplatz	Notrufsäule

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 1](#)

Graz-Kärntner Straße

geprüft am: 11.01.2017

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

Personenlift	dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung
Lautsprecher	Wartekoje / Halle	Notrufsäule	

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit



Region: [SAE RL Süd 2](#)

Greifenburg-Weißensee

geprüft am: 24.06.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

Greifenstein-Altenberg

geprüft am: 02.10.2014

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	tw. unterbrochen				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied		3	3		2
taktiler Wegleitsystem	tw. unterbrochen				2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behindertenparkplatz			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Grein Stadt

geprüft am: 12.11.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	3		1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Grein-Bad Kreuzen

geprüft am: 25.04.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		2	3	2	1
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2		

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	schiengleicher Bahnsteigzugang	Velostrail und Neigung <=6%	1	1	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

Greinsfurth

geprüft am: 29.10.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekojen / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL West](#)

Gries

geprüft am: 18.06.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		3	3	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied	3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung

dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekoje / Halle			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Gries im Pinzgau

geprüft am: 19.05.2015

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schiengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe		2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Grieskirchen-Gallspach

geprüft am: 27.01.2016

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung			
Hebelift (250 kg)	Personenlift	dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit
statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle	Behinderten-WC
Behindertenparkplatz	Notrufsäule		

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL West](#)

Grieswirt

geprüft am: 26.06.2013

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm		2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe unter 25 cm, Erdbahnsteige		3	3		2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Gröbming

geprüft am: 18.09.2014

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe unter 25 cm, Erdbahnsteige	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Groß Engersdorf

geprüft am: 20.05.2015

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Groß Schweinbarth

geprüft am: 20.05.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	3		1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

Groß Sierning

geprüft am: 03.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt					2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied		3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Großendorf

geprüft am: 07.02.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit | statische Wegeleitung | Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Großraming

geprüft am: 27.11.2013

(2) Vorplatz	Kriterium		Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium		Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	1	1
	Stufen	Stufen, Treppen bis 2 m Höhenunterschied		3	3		1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium		Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium		Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1	1

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Großraming Kraftwerk

geprüft am: 22.05.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit | statische Wegeleitung | Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

Großweikersdorf

geprüft am: 03.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		2	3	2	1
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	3		1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		2	2	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2		1
	Stufen	Stufen, Treppen bis 2 m Höhenunterschied	2	2		1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behindertenparkplatz			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Grünau im Almtal

geprüft am: 07.02.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	3		1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Wartekoje / Halle
-----------------	-----------------------	-------------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Grünbach am Schneeberg

geprüft am: 27.05.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schiengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe		2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt		3	3		2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit

statische Wegeleitung

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Grünbach Kohlenwerk

geprüft am: 27.05.2013

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Wartekoje / Halle
-----------------	-----------------------	-------------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Grünbach Schule

geprüft am: 27.05.2013

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Wartekoje / Halle
-----------------	-----------------------	-------------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 1](#)

Gstatterboden im Nationalpark

geprüft am: 26.08.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	2		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schiengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe		2	2		1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt		3	3		2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Gumpoldskirchen

geprüft am: 11.07.2016

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung

dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekoje / Halle	Behindertenparkplatz		

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit



Region: [SAE RL Nord](#)

Gunskirchen

geprüft am: 09.01.2017

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.	
	Gesamt			3	3	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
	Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied		3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung

dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekoje / Halle	Behindertenparkplatz		

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Guntersdorf

geprüft am: 25.06.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied		3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Behindertenparkplatz

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Guntramsdorf Thallern

geprüft am: 09.12.2015

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm		2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung

dynamische Wegeleitung Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher

Wartekojen / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Guntramsdorf-Kaiserau Haltestelle

geprüft am: 09.12.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schiengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe unter 25 cm, Erdbahnsteige	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Security/ÖBB Personal vor Ort | Sitzgelegenheit

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Gurten

geprüft am: 20.04.2015

(2) Vorplatz	Kriterium		Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt				1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden					2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium		Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt				1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden					2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium		Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt				2	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden					2	
schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe			2	2	2	1
Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm			2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium		Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt				1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden					2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Gutenstein

geprüft am: 16.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienengleicher Bahnsteigzugang	Velostrail und Neigung <=6%	1	1	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

Hadersdorf am Kamp

geprüft am: 05.01.2017

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		3	3	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied	3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung			
dynamische Wegeleitung	Security/ÖBB Personal vor Ort	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung
Lautsprecher	Wartekoje / Halle	Behindertenparkplatz	Notrufsäule

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Hagenau im Innkreis

geprüft am: 20.04.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1
	Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm	2	1	1	1
	Hindernisse (Masten, Möblierung) im Bahnsteig bzw. Bahnsteigzugang	vorhanden extrem störend			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	Hindernisse (Masten, Möblierung) im Bahnsteig bzw. Bahnsteigzugang	vorhanden extrem störend			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit | Lautsprecher | Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Haiding

geprüft am: 22.12.2016

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied		3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behindertenparkplatz			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL West](#)

Haiming

geprüft am: 24.02.2017

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt					2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied		3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Hainburg a. d. Donau Kulturfabrik

geprüft am: 17.11.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem		nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen		bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	3		1
Handläufe (Treppen/Rampen)		kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem		nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
Handläufe (Treppen/Rampen)		kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem		nicht vorhanden			2	
schiengleicher Bahnsteigzugang		stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem		nicht vorhanden			2	

Ausstattung

dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekoje / Halle	Behindertenparkplatz		

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Hainburg a.d.Donau Personenbf

geprüft am: 17.11.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt				1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		3	3	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied	3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung

dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekoje / Halle			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Hainburg a.d.Donau Ungartor

geprüft am: 17.11.2015

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied	3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung

dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
------------------------	-----------------	-----------------------	--------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

Hainfeld

geprüft am: 26.08.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
schiengleicher Bahnsteigzugang	Velostrail und Neigung <=6%		1	1	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behindertenparkplatz			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 1](#)

Halbenrain

geprüft am: 22.10.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
	Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm	2	1	1	1
	schienengleicher Bahnsteigzugang	Velostrail und Neigung <=6%	1	1	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
-----------------	-----------------------	--------------	-------------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL West](#)

Hall in Tirol

geprüft am: 18.06.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		3	3	2	2
	Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	tw. unterbrochen			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekoje / Halle	Behinderten-WC	Behindertenparkplatz	Notrufsäule

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Hallein

geprüft am: 31.03.2016

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	Bedienelemente	über 110 cm - 140 cm	2	2	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung

Hebelift (250 kg)	Personenlift	dynamische Wegeleitung	Security/ÖBB Personal vor Ort
Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behinderten-WC	Behindertenparkplatz	Notrufsäule	

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Hallein Burgfried

geprüft am: 31.03.2016

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

Personenlift	dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung
Lautsprecher	Wartekoje / Halle	Notrufsäule	

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Hallstatt

geprüft am: 18.09.2014

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 12% Längsneigung, auch bei vorhandenen Zwischenpodesten		2	1	1	1

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	tw. unterbrochen				2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung

Sitzgelegenheit Lautsprecher Wartekojen / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Hallwang-Elixhausen

geprüft am: 30.03.2017

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

Personenlift	dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung
Lautsprecher	Wartekoje / Halle	Behindertenparkplatz	

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Handelskai

geprüft am: 13.11.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	tw. unterbrochen			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung			
Personenlift	dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung
Lautsprecher	Wartekoje / Halle	Behinderten-WC	Notrufsäule

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL West](#)

Hard-Fussach

geprüft am: 18.06.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		2	2	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

statische Wegeleitung | Lautsprecher

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 1](#)

Hart bei Graz

geprüft am: 04.07.2013

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behindertenparkplatz			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Hart im Innkreis

geprüft am: 04.12.2014

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt		3	3		2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit | statische Wegeleitung | Wartekojen / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

Hart-Wörth

geprüft am: 03.01.2013

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm		2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe unter 25 cm, Erdbahnsteige		3	3		2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit | statische Wegeleitung | Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL West](#)

Haselstauden

geprüft am: 28.06.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm	2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behindertenparkplatz			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Haslach

geprüft am: 16.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe		2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL West](#)

Hatlerdorf

geprüft am: 21.03.2017

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	Rampen	über 12% Längsneigung ab 2m - auch bei vorhandenen Zwischenpodesten	2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL West](#)

Hatting

geprüft am: 18.06.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 12% Längsneigung ab 2m - auch bei vorhandenen Zwischenpodesten		2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behindertenparkplatz			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit



Region: [SAE RL Ost 3](#)

Hatzendorf

geprüft am: 04.11.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	3		1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	schiengleicher Bahnsteigzugang	Velostrail und Neigung <=6%	1	1	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behindertenparkplatz			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Haus

geprüft am: 21.05.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	3		1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

Hausleiten

geprüft am: 20.05.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1		1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienengleicher Bahnsteigzugang	Velostrail und Neigung <=6%	1	1	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
-----------------	-----------------------	--------------	-------------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Hausruck

geprüft am: 04.12.2014

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	3		1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe unter 25 cm, Erdbahnsteige, Erdbahnsteige	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Security/ÖBB Personal vor Ort | Sitzgelegenheit | statische Wegeleitung | Wartekojen / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Hautzendorf

geprüft am: 20.05.2015

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL West](#)

Heiterwang-Plansee

geprüft am: 24.02.2017

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1		1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		2	2	2	1
	schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
-----------------	-----------------------	--------------	-------------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Helmahof

geprüft am: 25.06.2013

(2) Vorplatz	Kriterium		Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium		Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm		2	1	1	1	

(5) Bahnsteig	Kriterium		Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Hennersdorf

geprüft am: 27.04.2015

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schiengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe		2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe unter 25 cm, Erdbahnsteige		3	3		2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 2](#)

Hermagor

geprüft am: 22.10.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	3		1
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1
	Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm	2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behinderten-WC	Behindertenparkplatz		

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

Herzogenburg

geprüft am: 28.05.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung			
Personenlift	dynamische Wegeleitung	Security/ÖBB Personal vor Ort	Sitzgelegenheit
statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle	Behinderten-WC
Behindertenparkplatz			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

Herzogenburg Stadt

geprüft am: 03.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Stufen	Stufen, Treppen bis 2 m Höhenunterschied		3	3		1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

Herzogenburg-Wielandsthal

geprüft am: 03.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		2	3	2	1
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2		

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		3	3	2	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
Stufen	Stufen, Treppen bis 2 m Höhenunterschied	3	3		1	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Herzograd

geprüft am: 07.03.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktilen Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	1
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
taktilen Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 12% Längsneigung ab 2m - auch bei vorhandenen Zwischenpodesten		2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktilen Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Hetzmannsdorf-Wullersdorf

geprüft am: 25.06.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied		3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behindertenparkplatz			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 1](#)

Hieflau

geprüft am: 26.08.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		2	2	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit



Region: [SAE RL Ost 2](#)

Hilm-Kematen

geprüft am: 29.10.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	3		1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Security/ÖBB Personal vor Ort	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekojen / Halle			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Himberg

geprüft am: 17.11.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Bedienelemente	über 110 cm - 140 cm		2	2	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 12% Längsneigung ab 2m - auch bei vorhandenen Zwischenpodesten		2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Hindernisse (Masten, Möblierung) im Bahnsteig bzw. Bahnsteigzugang	vorhanden extrem störend				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Hinterstoder

geprüft am: 22.05.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe		2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

Hirschbach

geprüft am: 03.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
-----------------	-----------------------	--------------	-------------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Hirtenberg

geprüft am: 28.05.2013

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 12% Längsneigung ab 2m - auch bei vorhandenen Zwischenpodesten		2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit

statische Wegeleitung

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Höbersdorf

geprüft am: 01.07.2013

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	tw. unterbrochen				2	
schiengleicher Bahnsteigzugang	Velostrail und Neigung <=6%		1	1	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
-----------------	-----------------------	--------------	-------------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL West](#)

Hochfilzen

geprüft am: 18.06.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		3	3	1	2
	Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied	3	3	1	2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
-----------------	-----------------------	--------------	-------------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL West](#)

Hochzirl

geprüft am: 18.06.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 12% Längsneigung, auch bei vorhandenen Zwischenpodesten		2	1	1	1

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 12% Längsneigung ab 2m - auch bei vorhandenen Zwischenpodesten		2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: **SAE RL Ost 2**

Höflein a. d. Donau

geprüft am: 03.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 12% Längsneigung, auch bei vorhandenen Zwischenpodesten		2	1	1	1

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 12% Längsneigung ab 2m - auch bei vorhandenen Zwischenpodesten		2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung

dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekoje / Halle			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

Hofstatt

geprüft am: 03.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm		2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Hohenau

geprüft am: 20.05.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		3	3	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied	3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekojen / Halle	Behindertenparkplatz	Notrufsäule	

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 1](#)

Hohenbrugg a. d. Raab

geprüft am: 26.08.2013

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Hindernisse (Masten, Möblierung)	vorhanden - störend				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schiengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe		2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL West](#)

Hohenems

geprüft am: 21.03.2017

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

Hebelift (250 kg)	Personenlift	dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit
statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekojen / Halle	Behinderten-WC
Behindertenparkplatz			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Hollabrunn

geprüft am: 30.03.2017

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

Personenlift	dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung
Lautsprecher	Wartekoje / Halle	Behinderten-WC	Behindertenparkplatz
Notrufsäule			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Holzleithen

geprüft am: 04.12.2014

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt					2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	3		1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	Hindernisse (Masten, Möblierung)	vorhanden - störend			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schiengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt Erdbahnsteige	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit | statische Wegeleitung | Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Hönigsberg

geprüft am: 03.06.2013

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Stufen	Stufen, Treppen bis 2 m Höhenunterschied		3	3		1
Rampen	über 12% Längsneigung ab 2m - auch bei vorhandenen Zwischenpodesten		2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL West](#)

Hopfgarten

geprüft am: 08.02.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied		3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL West](#)

Hopfgarten Berglift

geprüft am: 18.06.2013

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm		2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
-----------------	-----------------------	--------------	-------------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Hörersdorf

geprüft am: 20.05.2015

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schienengleicher Bahnsteigzugang	Velostrail und Neigung <=6%		1	1	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekoje / Halle			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

Horn

geprüft am: 03.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt					2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe		2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe unter 25 cm, Erdbahnsteige		3	3		2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Security/ÖBB Personal vor Ort | Sitzgelegenheit | statische Wegeleitung | Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Hörsching

geprüft am: 16.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm		2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
-----------------	-----------------------	--------------	-------------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

Hötzelndorf-Geras

geprüft am: 03.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1		1

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		2	3	2	1
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2		

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		2	2	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
schiengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2		

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behindertenparkplatz			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Iglmühle

geprüft am: 16.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	Rampen	über 12% Längsneigung ab 2m - auch bei vorhandenen Zwischenpodesten	2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekojen / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL West](#)

Imsterberg

geprüft am: 18.06.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm keine Stufen		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm keine Stufen		2	2		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe		2	2		1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe unter 25 cm, Erdbahnsteige		3	3		2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Security/ÖBB Personal vor Ort | Sitzgelegenheit | statische Wegeleitung | Wartekojen / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL West](#)

Imst-Pitztal

geprüft am: 14.03.2017

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe Bahnsteig 2/3	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	tw. unterbrochen Umbau Ende 2011 fertig			2	

Ausstattung

Hebelift (250 kg)	dynamische Wegeleitung	Security/ÖBB Personal vor Ort	Sitzgelegenheit
statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle	Behinderten-WC
Behindertenparkplatz			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL West](#)

Innsbruck Hbf

geprüft am: 08.02.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung			
Hebelift (250 kg)	Personenlift	dynamische Wegeleitung	Security/ÖBB Personal vor Ort
Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behinderten-WC	Behindertenparkplatz	Notrufsäule	

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL West](#)

Innsbruck Hötting

geprüft am: 02.07.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1		1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		2	2	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schiengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekoje / Halle			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL West](#)

Innsbruck Westbf

geprüft am: 02.07.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		3	3	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied	3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekojen / Halle	Behinderten-WC	Behindertenparkplatz	Notrufsäule

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL West](#)

Inzing

geprüft am: 26.06.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied		3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behindertenparkplatz			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

Irnritz

geprüft am: 03.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe		2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behindertenparkplatz			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 2](#)

Irschen

geprüft am: 11.01.2017

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behindertenparkplatz			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Jedenspeigen

geprüft am: 01.07.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schiengleicher Bahnsteigzugang	Velostrail und Neigung <=6%	1	1	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL West](#)

Jenbach

geprüft am: 15.02.2016

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	tw. unterbrochen			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

Hebelift (250 kg)	Personenlift	dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit
statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle	Behinderten-WC
Behindertenparkplatz	Notrufsäule		

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 1](#)

Jennersdorf

geprüft am: 05.11.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	Bedienelemente	über 110 cm - 140 cm	2	2	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	schiengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1
	taktiler Wegleitsystem	tw. unterbrochen			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekojen / Halle
Behinderten-WC			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 1](#)

Johnsbach im Nationalpark

geprüft am: 26.08.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Jois

geprüft am: 17.11.2015

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
-----------------	-----------------------	--------------	-------------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 1](#)

Judenburg

geprüft am: 12.10.2016

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

Personenlift	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekoje / Halle	Behinderten-WC	Behindertenparkplatz	

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 1](#)

Judendorf-Straßengel

geprüft am: 27.06.2016

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

Personenlift	dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung
Lautsprecher	Wartekoje / Halle	Behindertenparkplatz	

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 1](#)

Kaindorf a. d. Sulm

geprüft am: 24.04.2015

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

Personenlift	dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung
Lautsprecher	Wartekoje / Halle	Behindertenparkplatz	Notrufsäule

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Kainisch

geprüft am: 04.12.2014

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Hindernisse (Masten, Möblierung)	vorhanden - störend				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schiengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe		2	2		1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe unter 25 cm, Erdbahnsteige		3	3		2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Kalköfen-Daxberg

geprüft am: 07.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.	
	Gesamt			3	3	2	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt		3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2		

Ausstattung

Sitzgelegenheit | statische Wegeleitung | Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 1](#)

Kalsdorf

geprüft am: 12.05.2016

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

Personenlift	dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung
Lautsprecher	Wartekoje / Halle	Behindertenparkplatz	

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 1](#)

Kalwang

geprüft am: 28.08.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm		2	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schiengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe		2	2		1
Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied		2	2		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

Kamegg

geprüft am: 03.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe unter 25 cm, Erdbahnsteige	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit | statische Wegeleitung | Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 1](#)

Kammern

geprüft am: 28.08.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schiengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe		2	2		1
Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied		2	2		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Kammer-Schörfling

geprüft am: 30.03.2016

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behindertenparkplatz			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Kapellerfeld

geprüft am: 20.05.2015

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	1
Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm		2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
Lichte Breite Wege allgemein	unter 90 cm		3	3	2	2

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
-----------------	-----------------------	--------------	-------------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 1](#)

Kapfenberg

geprüft am: 05.02.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		3	3	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied	3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Hebelift (250 kg)	dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung
Lautsprecher	Wartekoje / Halle	Notrufsäule	

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 1](#)

Kapfenberg Fachhochschule

geprüft am: 02.12.2013

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	1
Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm		2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung			
dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekoje / Halle			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 2](#)

Kappel am Krappfeld

geprüft am: 24.06.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Karling

geprüft am: 04.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit | statische Wegeleitung | Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Kastenreith

geprüft am: 22.05.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		2	2	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1
	Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm	2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Katsdorf

geprüft am: 05.02.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	3		1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behindertenparkplatz			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Katzelsdorf

geprüft am: 27.05.2013

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
-----------------	-----------------------	--------------	-------------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Kefermarkt

geprüft am: 11.03.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	3		1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	Bedienelemente	über 110 cm - 140 cm	2	2	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienegeleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behinderten-WC	Behindertenparkplatz		

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Kematen a. d. Krems

geprüft am: 22.05.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schiengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe		2	2	2	1
Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm		2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL West](#)

Kematen in Tirol

geprüft am: 18.06.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt					2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied		3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung						
dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher			
Wartekoje / Halle						

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Kimpling

geprüft am: 08.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied		3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 1](#)

Kindberg

geprüft am: 22.10.2014

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Hindernisse (Masten, Möblierung)	vorhanden - störend				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied		3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung			
Security/ÖBB Personal vor Ort	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekojen / Halle	Behindertenparkplatz		

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

Kirchberg am Wagram

geprüft am: 15.12.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt				1	1

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Bedienelemente	über 110 cm - 140 cm		2	2	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied		3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Security/ÖBB Personal vor Ort	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekojen / Halle	Behindertenparkplatz	Notrufsäule	

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL West](#)

Kirchberg in Tirol

geprüft am: 18.06.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		2	3	2	1
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2		

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		3	3	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied	3	3		2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekojen / Halle	Behinderten-WC		

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL West](#)

Kirchbichl

geprüft am: 18.06.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1		1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		3	3	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied		3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2		

Ausstattung

dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekoje / Halle	Behindertenparkplatz		

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Kirchdorf a. d. Krems

geprüft am: 20.12.2016

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 12% Längsneigung ab 2m - auch bei vorhandenen Zwischenpodesten		2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt		2	2		2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Lichte Breite Wege allgemein	unter 90 cm		3	3	2	2

Ausstattung

Hebelift (250 kg)	dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung
Lautsprecher	Wartekoje / Halle	Behindertenparkplatz	

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit



Region: [SAE RL Ost 2](#)

Kirchstetten

geprüft am: 03.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	Stufen	Stufen, Treppen bis 2 m Höhenunterschied	3	3		1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schiengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Security/ÖBB Personal vor Ort	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekojen / Halle			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit



Region: [SAE RL Ost 3](#)

Kittsee

geprüft am: 17.11.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung					
Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle		
Behinderten-WC	Behindertenparkplatz				

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL West](#)

Kitzbühel

geprüft am: 11.02.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		2	3	1	1
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	3		1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung

Hebelift (250 kg)	Personenlift	dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit
statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekojen / Halle	Behinderten-WC
Notrufsäule			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL West](#)

Kitzbüchel-Hahnenkamm

geprüft am: 11.02.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm		2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekojen / Halle			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 2](#)

Klagenfurt Annabichl

geprüft am: 22.10.2014

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		3	3	1	2
	Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied	3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung					
Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle		

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 2](#)

Klagenfurt Ebenthal

geprüft am: 11.02.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekoje / Halle			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 2](#)

Klagenfurt Hbf

geprüft am: 12.05.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung			
Hebelift (250 kg)	Personenlift	dynamische Wegeleitung	Security/ÖBB Personal vor Ort
Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behinderten-WC	Behindertenparkplatz	Notrufsäule	

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 2](#)

Klagenfurt Lend

geprüft am: 11.02.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.- Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.- Einschr.
	Gesamt			3	3	2
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied		3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.- Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 2](#)

Klagenfurt Ostbf

geprüft am: 24.06.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe		2	2		1
Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied		2	2		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Notrufsäule			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 2](#)

Klagenfurt Süd

geprüft am: 04.11.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
-----------------	-----------------------	--------------	-------------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 2](#)

Klagenfurt West

geprüft am: 28.10.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekojen / Halle	Behindertenparkplatz		

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Klamm-Schottwien

geprüft am: 28.05.2013

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied		3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Klaus

geprüft am: 22.05.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	3		1
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekojen / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL West](#)

Klaus in Vorarlberg

geprüft am: 11.02.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied		3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung						
Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 2](#)

Kleblach-Lind

geprüft am: 24.06.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schiengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe		2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit



Region: [SAE RL Ost 3](#)

Kledering

geprüft am: 17.11.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied	3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	Hindernisse (Masten, Möblierung) im Bahnsteig bzw. Bahnsteigzugang	vorhanden extrem störend			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Behindertenparkplatz

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

Klein Wien

geprüft am: 28.01.2013

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Kleinreifling

geprüft am: 22.05.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1
	taktiler Wegleitsystem	tw. unterbrochen			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung

dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekoje / Halle			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Kleinzell

geprüft am: 16.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		2	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	Rampen	über 12% Längsneigung ab 2m - auch bei vorhandenen Zwischenpodesten	2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Klosterneuburg-Kierling

geprüft am: 01.04.2016

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekoje / Halle	Behindertenparkplatz	Notrufsäule	

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Klosterneuburg-Weidling

geprüft am: 15.02.2013

(2) Vorplatz	Kriterium		Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem		nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium		Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem		nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium		Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2	2
	Stufen		Treppen über 2 m Höhenunterschied	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem		tw. unterbrochen			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium		Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1	1

Ausstattung

dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekoje / Halle	Notrufsäule		

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 1](#)

Knittelfeld

geprüft am: 12.10.2016

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		2	2	1	1
	Bedienelemente	über 110 cm - 140 cm	2	2	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

Hebelift (250 kg)	Personenlift	dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit
statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle	Behinderten-WC
Behindertenparkplatz			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 2](#)

Kolbnitz

geprüft am: 03.09.2012

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	3		1
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Korneuburg

geprüft am: 01.04.2016

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

Personenlift	dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung
Lautsprecher	Wartekoje / Halle	Behinderten-WC	Behindertenparkplatz

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Kothmühle

geprüft am: 07.02.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 12% Längsneigung, auch bei vorhandenen Zwischenpodesten		2	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 12% Längsneigung ab 2m - auch bei vorhandenen Zwischenpodesten		2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt		3	3		2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Wartekoje / Halle
-----------------	-----------------------	-------------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Kottingbrunn

geprüft am: 09.12.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.	
	Gesamt			1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schiengleicher Bahnsteigzugang	Velostrail und Neigung <=6%		1	1	2	1	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behindertenparkplatz			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Kottingneusiedl

geprüft am: 20.05.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	tw. unterbrochen			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekojen / Halle	Notrufsäule		

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL West](#)

Kranebitten

geprüft am: 18.06.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 12% Längsneigung, auch bei vorhandenen Zwischenpodesten		2	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 12% Längsneigung ab 2m - auch bei vorhandenen Zwischenpodesten		2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt		3	3		2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
-----------------	-----------------------	--------------	-------------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 1](#)

Kraubath

geprüft am: 23.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe unter 25 cm, Erdbahnsteige	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

Kreisbach

geprüft am: 03.12.2014

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
-----------------	-----------------------	--------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

Krems a. d. Donau

geprüft am: 12.02.2016

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung			
Hebelift (250 kg)	Personenlift	dynamische Wegeleitung	Security/ÖBB Personal vor Ort
Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behinderten-WC	Behindertenparkplatz	Notrufsäule	

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Kremsmünster

geprüft am: 22.05.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schiengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe		2	2	2	1
Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm		2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behindertenparkplatz			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit



Region: [SAE RL Ost 2](#)

Krenstetten-Biberbach

geprüft am: 03.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied	3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
-----------------	-----------------------	--------------	-------------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 1](#)

Krieglach

geprüft am: 22.10.2014

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied		3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung	
Security/ÖBB Personal vor Ort	Sitzgelegenheit, statische Wegeleitung, Lautsprecher
Wartekoje / Halle	Behindertenparkplatz

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

Kritzendorf

geprüft am: 03.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied		3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

Kröllendorf

geprüft am: 29.10.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

Krummnußbaum

geprüft am: 03.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm	2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 2](#)

Krumpendorf

geprüft am: 24.06.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied		3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit | statische Wegeleitung | Lautsprecher | Wartekoje / Halle

Behinderten-WC

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Küb

geprüft am: 28.05.2013

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe		2	2	2	1
Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm		2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
-----------------	-----------------------	--------------	-------------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Kuchl

geprüft am: 10.11.2015

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1
	taktiler Wegleitsystem	tw. unterbrochen			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
-----------------	-----------------------	--------------	-------------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Kuchl Garnei

geprüft am: 10.11.2015

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

Personenlift	dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung
Lautsprecher	Wartekoje / Halle	Behindertenparkplatz	Notrufsäule

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL West](#)

Kufstein

geprüft am: 11.02.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung			
Hebelift (250 kg)	Personenlift	dynamische Wegeleitung	Security/ÖBB Personal vor Ort
Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behinderten-WC	Behindertenparkplatz	Notrufsäule	

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Kumpfmühl

geprüft am: 20.01.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Stufen	Stufen, Treppen bis 2 m Höhenunterschied		3	3		1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied		3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL West](#)

Kundl

geprüft am: 12.02.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied		3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung			
dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekojen / Halle	Notrufsäule		

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Küpfern Haltestelle

geprüft am: 22.05.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Laa a. d. Thaya

geprüft am: 20.05.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	tw. unterbrochen				2	
schiengleicher Bahnsteigzugang	Velostrail und Neigung <=6%		1	1	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung

dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekoje / Halle	Behindertenparkplatz	Notrufsäule	

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Lacken

geprüft am: 07.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Ladendorf

geprüft am: 16.11.2015

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
schiengleicher Bahnsteigzugang	Velostrail und Neigung <=6%		1	1	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behindertenparkplatz			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL West](#)

Lähn

geprüft am: 24.02.2017

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
-----------------	-----------------------	--------------	-------------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Lahnstein

geprüft am: 04.12.2014

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 12% Längsneigung, auch bei vorhandenen Zwischenpodesten		2	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 12% Längsneigung ab 2m - auch bei vorhandenen Zwischenpodesten		2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	1
Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt		3	3		2

Ausstattung

Sitzgelegenheit Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Lahöfen

geprüft am: 07.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt					2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	Rampen	über 12% Längsneigung ab 2m - auch bei vorhandenen Zwischenpodesten	2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit | statische Wegeleitung | Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Lahrndorf

geprüft am: 22.05.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Stufen	Stufen, Treppen bis 2 m Höhenunterschied		3	3		1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied		3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Lambach

geprüft am: 15.01.2016

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	tw. unterbrochen			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung

Personenlift	dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung
Lautsprecher	Wartekojen / Halle	Behindertenparkplatz	

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Lambach Markt

geprüft am: 20.04.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 12% Längsneigung, auch bei vorhandenen Zwischenpodesten		2	1	1	1

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Bedienelemente	über 110 cm - 140 cm		2	2	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm		2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekoje / Halle			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL West](#)

Landeck - Zams

geprüft am: 07.04.2017

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.- Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.- Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.- Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.- Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung			
Hebelift (250 kg)	Personenlift	dynamische Wegeleitung	Security/ÖBB Personal vor Ort
Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behinderten-WC	Behindertenparkplatz	Notrufsäule	

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL West](#)

Langen am Arlberg

geprüft am: 21.03.2017

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung			
Hebelift (250 kg)	Personenlift	dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit
statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekojen / Halle	Behinderten-WC
Behindertenparkplatz	Notrufsäule		

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

Langenleobarn

geprüft am: 29.10.2014

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied		3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behindertenparkplatz			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

Langenlois

geprüft am: 04.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe unter 25 cm, Erdbahnsteige	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Wartekoje / Halle Behindertenparkplatz

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Langenwang

geprüft am: 03.06.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied	3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Langenzersdorf

geprüft am: 20.05.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied		3	3		2

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied		3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekoje / Halle			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL West](#)

Langkampfen

geprüft am: 18.06.2013

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm		2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Langwies

geprüft am: 04.12.2014

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schiengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe		2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt		3	3		2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit | Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Lanzendorf-Rannersdorf

geprüft am: 17.11.2015

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied		3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Lanzenkirchen

geprüft am: 28.04.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		2	2	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Lasberg-St. Oswald

geprüft am: 07.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 1](#)

Laßnitzhöhe

geprüft am: 18.10.2012

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1		1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	schiengleicher Bahnsteigzugang	Velostrail und Neigung <=6%	1	1	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behindertenparkplatz			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 1](#)

Laßnitzthal

geprüft am: 04.07.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	schiengleicher Bahnsteigzugang	Velostrail und Neigung <=6%	1	1	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung						
Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle			
Behindertenparkplatz						

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Lauffen

geprüft am: 04.12.2014

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekojen / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 2](#)

Launsdorf-Hochosterwitz

geprüft am: 24.06.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied		3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit | statische Wegeleitung | Lautsprecher

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL West](#)

Lauterach

geprüft am: 21.03.2017

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

Personenlift	dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung
Lautsprecher	Wartekoje / Halle	Behindertenparkplatz	

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Laxenburg-Biedermansdorf

geprüft am: 09.12.2015

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe		2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe unter 25 cm, Erdbahnsteige		3	3		2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Security/ÖBB Personal vor Ort	Sitzgelegenheit	Wartekoje / Halle
-------------------------------	-----------------	-------------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 1](#)

Lebring

geprüft am: 21.01.2013

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

Personenlift	dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung
Lautsprecher	Wartekoje / Halle	Behindertenparkplatz	Notrufsäule

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 2](#)

Ledenitzen

geprüft am: 24.06.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit | Lautsprecher

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Lehen-Altensam

geprüft am: 04.12.2014

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt		3	3		2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekojen / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 1](#)

Leibnitz

geprüft am: 26.05.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung			
Hebelift (250 kg)	Personenlift	dynamische Wegeleitung	Security/ÖBB Personal vor Ort
Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behinderten-WC	Behindertenparkplatz		

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL West](#)

Leithen

geprüft am: 18.06.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt					2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm	2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
-----------------	-----------------------	--------------	-------------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Lend

geprüft am: 19.05.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	tw. unterbrochen			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

Personenlift	dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung
Lautsprecher	Wartekoje / Halle	Behindertenparkplatz	Notrufsäule

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 2](#)

Lendorf

geprüft am: 24.06.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Stufen	Stufen, Treppen bis 2 m Höhenunterschied	3	3		1
	taktiler Wegleitsystem	tw. unterbrochen			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung						
Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle			
Behindertenparkplatz						

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Lengau

geprüft am: 09.12.2014

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.	
	Gesamt			3	3	2	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt		3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2		

Ausstattung

Sitzgelegenheit | statische Wegeleitung | Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Lenzing

geprüft am: 20.04.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Security/ÖBB Personal vor Ort	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Wartekoje / Halle
-------------------------------	-----------------	-----------------------	-------------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Lenzing Ort

geprüft am: 20.04.2015

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm		2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt		3	3		2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Wartekoje / Halle
-----------------	-----------------------	-------------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 1](#)

Leoben Hbf

geprüft am: 12.10.2016

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung			
Hebelift (250 kg)	Personenlift	dynamische Wegeleitung	Security/ÖBB Personal vor Ort
Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behinderten-WC	Behindertenparkplatz	Notrufsäule	

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Leobendorf-Burg Kreuzenstein

geprüft am: 20.05.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		2	2	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung			
Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Leobersdorf

geprüft am: 29.03.2016

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied	3	3		2

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung			
Personenlift	dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung
Lautsprecher	Wartekoje / Halle	Behinderten-WC	Behindertenparkplatz
Notrufsäule			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Leogang

geprüft am: 22.04.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied	3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit | statische Wegeleitung | Lautsprecher

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Leogang-Steinberge

geprüft am: 30.04.2013

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Stufen	Stufen, Treppen bis 2 m Höhenunterschied		3	3		1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
-----------------	-----------------------	--------------	-------------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Leonding

geprüft am: 16.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL West](#)

Lermoos

geprüft am: 24.02.2017

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe kein Velostrail	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Leumühle

geprüft am: 07.01.2013

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	1
Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm		2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt		3	3	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden		1	1	2	1

Ausstattung

statische Wegeleitung | Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 1](#)

Lichendorf

geprüft am: 18.01.2013

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schiengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe		2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe unter 25 cm, Erdbahnsteige		3	3		2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Wartekojen / Halle
-----------------	-----------------------	--------------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 2](#)

Liebenfels

geprüft am: 24.06.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 2](#)

Lienz

geprüft am: 25.09.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schiengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe		2	2		1
Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied		2	2		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Hindernisse (Masten, Möblierung) im Bahnsteig bzw. Bahnsteigzugang	vorhanden extrem störend				2	

Ausstattung

Hebelift (250 kg)	dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung
Lautsprecher	Wartekojen / Halle	Behinderten-WC	Behindertenparkplatz
Notrufsäule			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 1](#)

Liezen

geprüft am: 30.03.2017

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung			
Personenlift	dynamische Wegeleitung	Security/ÖBB Personal vor Ort	Sitzgelegenheit
statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle	Behinderten-WC
Behindertenparkplatz			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit



Region: [SAE RL Ost 2](#)

Lilienfeld

geprüft am: 12.02.2016

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	schiengleicher Bahnsteigzugang	Velostrail und Neigung <=6%	1	1	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behindertenparkplatz			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

Lilienfeld Krankenhaus

geprüft am: 13.05.2015

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm		2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe unter 25 cm, Erdbahnsteige		3	3		2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Wartekojen / Halle
-----------------	-----------------------	--------------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

Limberg-Maissau

geprüft am: 04.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe		2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behindertenparkplatz			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 2](#)

Lind-Rosegg

geprüft am: 24.06.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied	3	3		2

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	tw. unterbrochen			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung

Sitzgelegenheit Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Linz Ebelsberg

geprüft am: 23.05.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	tw. unterbrochen Beim Zugang von der Park & Ride Anlage kein taktiler Leitsystem				2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung

Personenlift	dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung
Lautsprecher	Wartekoje / Halle	Behinderten-WC	Behindertenparkplatz
Notrufsäule			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Linz Franckstraße

geprüft am: 29.12.2016

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied		3	3		2

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied		3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Linz Hbf

geprüft am: 28.04.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung			
Hebelift (250 kg)	Personenlift	dynamische Wegeleitung	Security/ÖBB Personal vor Ort
Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behinderten-WC	Behindertenparkplatz	Notrufsäule	

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Linz Oed

geprüft am: 14.12.2016

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied	3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung

dynamische Wegeleitung | Sitzgelegenheit | statische Wegeleitung | Lautsprecher

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Linz Urfahr

geprüft am: 21.04.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	3		1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekojen / Halle	Behindertenparkplatz		

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Linz Wegscheid

geprüft am: 22.05.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied		3	3		2

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied		3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Linz-Pichling

geprüft am: 20.12.2012

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekoje / Halle			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL West](#)

Lochau-Hörbranz

geprüft am: 21.03.2017

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm	2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Behindertenparkplatz

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 1](#)

Lödersdorf

geprüft am: 04.07.2013

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe unter 25 cm, Erdbahnsteige	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Loipersbach-Schattendorf

geprüft am: 04.05.2015

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schiengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe		2	2		1
Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied		2	2		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Hindernisse (Masten, Möblierung) im Bahnsteig bzw. Bahnsteigzugang	vorhanden extrem störend				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behindertenparkplatz			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

Loosdorf

geprüft am: 28.10.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	tw. unterbrochen			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

Personenlift	dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung
Lautsprecher	Wartekoje / Halle	Behindertenparkplatz	

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Losenstein

geprüft am: 22.05.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	1
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	3		1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schiengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL West](#)

Ludesch

geprüft am: 21.03.2017

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt					2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 12% Längsneigung ab 2m - auch bei vorhandenen Zwischenpodesten		2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behindertenparkplatz			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit



Region: [SAE RL Nord](#)

Lungitz

geprüft am: 11.03.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	3		1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	Bedienelemente	über 110 cm - 140 cm	2	2	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schiengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behindertenparkplatz			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL West](#)

Lustenau

geprüft am: 28.06.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe		2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung						
Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Behindertenparkplatz			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Maishofen-Saalbach

geprüft am: 22.04.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied		3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit | statische Wegeleitung | Lautsprecher

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 2](#)

Mallnitz-Obervellach

geprüft am: 25.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schiengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe		2	2		1
Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied		2	2		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Hebelift (250 kg)	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekoje / Halle	Behinderten-WC	Behindertenparkplatz	

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Mandling

geprüft am: 25.04.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Stufen	Stufen, Treppen bis 2 m Höhenunterschied		3	3		1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schiengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe		2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe unter 25 cm, Erdbahnsteige		3	3		2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit Lautsprecher Wartekojen / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Mannswörth

geprüft am: 17.11.2015

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 12% Längsneigung ab 2m - auch bei vorhandenen Zwischenpodesten		2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekojen / Halle			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Marchegg

geprüft am: 30.03.2017

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

Personenlift	dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung
Lautsprecher	Wartekoje / Halle	Behindertenparkplatz	Notrufsäule

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Marchtrenk

geprüft am: 02.10.2014

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1		1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		2	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm	2	1	1	1	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden Blindenleitsystem am Bahnsteig 1 vorhanden			2		

Ausstattung

dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekojen / Halle	Behindertenparkplatz		

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 1](#)

Marein-St. Lorenzen

geprüft am: 22.10.2014

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied		3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behindertenparkplatz			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

Maria Anzbach

geprüft am: 04.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 12% Längsneigung, auch bei vorhandenen Zwischenpodesten		2	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied		3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: **SAE RL Ost 3**

Maria Ellend a. d. Donau

geprüft am: 17.11.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	3		1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	Bedienelemente	über 110 cm - 140 cm	2	2	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schiengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung						
Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit



Region: [SAE RL Ost 3](#)

Maria Ellend-Haslau

geprüft am: 17.11.2015

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
-----------------	-----------------------	--------------	-------------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Maria Lanzendorf

geprüft am: 09.12.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		2	2	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		3	3	2	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe unter 25 cm, Erdbahnsteige	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung						
Security/ÖBB Personal vor Ort	Sitzgelegenheit	Wartekoje / Halle				

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 2](#)

Maria Rain

geprüft am: 24.06.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit | statische Wegeleitung | Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 2](#)

Maria Saal

geprüft am: 22.10.2014

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behindertenparkplatz			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 2](#)

Mariahof-St. Lambrecht

geprüft am: 24.06.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	3		1
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienegeleicher Bahnsteigzugang	Velostrail und Neigung <=6%	1	1	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Security/ÖBB Personal vor Ort	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekoje / Halle			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

Markersdorf a. d. Pielach

geprüft am: 04.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		3	3	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied	3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung			
dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekoje / Halle			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 2](#)

Markt Paternion

geprüft am: 24.06.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	2		1
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe		2	2		1
Hindernisse (Masten, Möblierung) im Bahnsteig bzw. Bahnsteigzugang	vorhanden extrem störend				2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 2](#)

Markt Sachsenburg

geprüft am: 03.09.2012

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt				2	
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekojen / Halle
-----------------	-----------------------	--------------	--------------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

MarktI

geprüft am: 04.01.2013

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe unter 25 cm, Erdbahnsteige		3	3		2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit | statische Wegeleitung | Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Marz-Rohrbach

geprüft am: 04.05.2015

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL West](#)

Matrei

geprüft am: 18.06.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	Stufen	Stufen, Treppen bis 2 m Höhenunterschied	3	3		1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied	3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekojen / Halle	Behinderten-WC	Behindertenparkplatz	Notrufsäule

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Mattersburg

geprüft am: 01.04.2016

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

Personenlift	dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung
Lautsprecher	Wartekoje / Halle	Behinderten-WC	Behindertenparkplatz

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Mattersburg Nord

geprüft am: 04.05.2015

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
-----------------	-----------------------	--------------	-------------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Mattighofen

geprüft am: 04.12.2014

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe		2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt		3	3		2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung						
Security/ÖBB Personal vor Ort	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Wartekojen / Halle			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Matzen

geprüft am: 20.05.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	3		1
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe unter 25 cm, Erdbahnsteige	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
-----------------	-----------------------	--------------	-------------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

Mauer Öhling

geprüft am: 18.05.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Personenlift	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekojen / Halle			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Mauerkirchen

geprüft am: 04.12.2014

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	3		1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Security/ÖBB Personal vor Ort | Sitzgelegenheit | statische Wegeleitung | Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 2](#)

Mautbrücken

geprüft am: 24.06.2013

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schiengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe		2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe unter 25 cm, Erdbahnsteige		3	3		2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 1](#)

Mautern

geprüft am: 28.08.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied		3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behindertenparkplatz			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Mauthausen

geprüft am: 08.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		2	3	2	1
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2		

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	schiengleicher Bahnsteigzugang	Velostrail und Neigung <=6%	1	1	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

Meidling im Tal

geprüft am: 04.01.2013

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe		2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt		3	3		2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

Melk

geprüft am: 28.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung			
Hebelift (250 kg)	Personenlift	dynamische Wegeleitung	Security/ÖBB Personal vor Ort
Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behinderten-WC	Behindertenparkplatz	Notrufsäule	

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Micheldorf

geprüft am: 22.05.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		2	2	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1
	Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm	2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 2](#)

Micheldorf-Hirt

geprüft am: 24.06.2013

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Stufen	Stufen, Treppen bis 2 m Höhenunterschied		3	3		1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit



Region: [SAE RL Ost 2](#)

Michelhausen

geprüft am: 17.12.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekojen / Halle	Behindertenparkplatz		

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Miesenbach-Waidmannsfeld

geprüft am: 16.01.2013

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit



Region: [SAE RL Mitte](#)

Mining

geprüft am: 04.12.2014

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Mistelbach

geprüft am: 19.05.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung			
Personenlift	dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung
Lautsprecher	Wartekoje / Halle	Behinderten-WC	Behindertenparkplatz
Notrufsäule			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Mistelbach Stadt

geprüft am: 20.05.2015

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	tw. unterbrochen				2	
schiengleicher Bahnsteigzugang	Velostrail und Neigung <=6%		1	1	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung			
dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekoje / Halle	Notrufsäule		

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Mitterberghütten

geprüft am: 19.05.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied	3	3		2

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	2		1
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schiengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2		1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 1](#)

Mitterdorf Veitsch

geprüft am: 22.10.2014

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	3		1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	1
	Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied	3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung						
Security/ÖBB Personal vor Ort	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher			
Wartekoje / Halle	Notrufsäule					

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Mitterweißenbach

geprüft am: 04.12.2014

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		2	3	1	1
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	3		1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		2	2	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schiengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1
	Rampen	über 12% Längsneigung ab 2m - auch bei vorhandenen Zwischenpodesten	2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		3	3	2	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt	3	3		2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2		

Ausstattung

Sitzgelegenheit | Wartekojen / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 2](#)

Mittlern

geprüft am: 24.06.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit | Wartekojen / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 1](#)

Mixnitz Bärenschützklamm

geprüft am: 24.04.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Stufen	Stufen, Treppen bis 2 m Höhenunterschied		3	3		1

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied		3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung

Security/ÖBB Personal vor Ort	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekojen / Halle			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Mödling

geprüft am: 09.12.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

Personenlift	dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung
Lautsprecher	Wartekoje / Halle	Behinderten-WC	Behindertenparkplatz

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 1](#)

Mogersdorf

geprüft am: 19.11.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	3		1
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm	2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Wartekoje / Halle
-----------------	-----------------------	-------------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit



Region: [SAE RL Süd 2](#)

Möllbrücke-Sachsenburg

geprüft am: 01.04.2016

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	schienengleicher Bahnsteigzugang	Velostrail und Neigung <=6%	1	1	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behindertenparkplatz			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Möllersdorf Aspangbahn

geprüft am: 09.12.2015

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Stufen	Stufen, Treppen bis 2 m Höhenunterschied		3	3		1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe unter 25 cm, Erdbahnsteige		3	3		2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit

Wartekojen / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: **SAE RL Ost 2**

Moosbierbaum-Heiligeneich

geprüft am: 04.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe		2	2	2	1
Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm		2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behindertenparkplatz			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL West](#)

Mötz

geprüft am: 24.02.2017

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt					2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied		3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

Muckendorf-Wipfing

geprüft am: 04.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		2	2	2	1
	schiengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekoje / Halle	Behindertenparkplatz		

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 2](#)

Mühdorf-Möllbrücke

geprüft am: 24.06.2013

(2) Vorplatz	Kriterium		Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium		Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	1	1
	Stufen	Stufen, Treppen bis 2 m Höhenunterschied		3	3		1

(5) Bahnsteig	Kriterium		Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	tw. unterbrochen durch Kanaldeckel				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Mühlheim

geprüft am: 20.04.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 12% Längsneigung, auch bei vorhandenen Zwischenpodesten		2	1	1	1

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schiengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe		2	2	2	1
Rampen	über 12% Längsneigung ab 2m - auch bei vorhandenen Zwischenpodesten		2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt		3	3		2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

Mühling

geprüft am: 04.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	3		1
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

Mühling-Plaika

geprüft am: 04.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	3		1
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Münchendorf

geprüft am: 28.04.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schiengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe		2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe unter 25 cm, Erdbahnsteige		3	3		2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Security/ÖBB Personal vor Ort | Sitzgelegenheit | Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Munderfing

geprüft am: 20.04.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied	3	3		2

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schiengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Security/ÖBB Personal vor Ort | Sitzgelegenheit | statische Wegeleitung | Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Munderfing Dampfsäge

geprüft am: 04.12.2014

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt		3	3		2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit | statische Wegeleitung | Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL West](#)

Münster-Wiesing

geprüft am: 01.07.2013

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied	3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekoje / Halle			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 1](#)

Mureck

geprüft am: 18.01.2013

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schienegeleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe		2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekojen / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL West](#)

Musau

geprüft am: 30.03.2017

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
-----------------	-----------------------	--------------	-------------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL West](#)

Nendeln

geprüft am: 21.03.2017

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt					2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	3		1
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schiengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1
	Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm	2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	tw. unterbrochen			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL West](#)

Nenzing

geprüft am: 21.03.2017

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied	3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

statische Wegeleitung | Lautsprecher | Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Nettingsdorf

geprüft am: 20.12.2016

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem		tw. unterbrochen			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
Handläufe (Treppen/Rampen)		kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem		nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
Stufen		Treppen über 2 m Höhenunterschied	3	3		2
taktiler Wegleitsystem		tw. unterbrochen			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem		tw. unterbrochen			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Neubau-Kreuzstetten

geprüft am: 20.05.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	3		1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	tw. unterbrochen			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Neudorf

geprüft am: 17.11.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied		3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behindertenparkplatz			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Neudörfel

geprüft am: 04.05.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1
	Hindernisse (Masten, Möblierung) im Bahnsteig bzw. Bahnsteigzugang	vorhanden extrem störend			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Neufelden

geprüft am: 16.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1
	Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm	2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 2](#)

Neuhaus an der Gail

geprüft am: 24.06.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Neuhaus-Niederwaldkirchen

geprüft am: 16.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schiengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1
	Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm	2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekojen / Halle
-----------------	-----------------------	--------------	--------------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Neuhofen a. d. Krems

geprüft am: 08.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	3		1
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schiengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Behindertenparkplatz

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Neukirchen bei Lambach

geprüft am: 29.04.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekojen / Halle	Behindertenparkplatz		

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Neukirchen-Gampern

geprüft am: 04.12.2014

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt					2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	tw. unterbrochen			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.	
	Gesamt			2	2	2	1
	schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1	
	taktiler Wegleitsystem	tw. unterbrochen			2		
	Rampen	über 12% Längsneigung ab 2m - auch bei vorhandenen Zwischenpodesten	2	1	1	1	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	tw. unterbrochen			2	

Ausstattung			
Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

Neulengbach

geprüft am: 07.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.	
	Gesamt			3	3	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2		
	Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied	3	3		2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Security/ÖBB Personal vor Ort	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekoje / Halle			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

Neulengbach Stadt

geprüft am: 03.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 12% Längsneigung, auch bei vorhandenen Zwischenpodesten		2	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Stufen	Stufen, Treppen bis 2 m Höhenunterschied		3	3		1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekojen / Halle	Behindertenparkplatz	Notrufsäule	

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

Neumarkt a. d. Ybbs-Karlsbach

geprüft am: 14.11.2014

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

Personenlift	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekojen / Halle	Behindertenparkplatz		

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 2](#)

Neumarkt in Steiermark

geprüft am: 24.06.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktils Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	3		1
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktils Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktils Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienengleicher Bahnsteigzugang	Velostrail und Neigung <=6%	1	1	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt	3	3		2
	taktils Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Security/ÖBB Personal vor Ort	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekoje / Halle			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Neumarkt Kallham

geprüft am: 20.04.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

Hebelift (250 kg)	Personenlift	dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit
statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle	Behinderten-WC
Behindertenparkplatz	Notrufsäule		

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Neumarkt-Köstendorf

geprüft am: 16.05.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		3	3	2	1
	Stufen	Stufen, Treppen bis 2 m Höhenunterschied	3	3		1
	taktiler Wegleitsystem	tw. unterbrochen			2	
	Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm	2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	tw. unterbrochen			2	

Ausstattung			
Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Neunkirchen NÖ

geprüft am: 16.11.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung			
Personenlift	Security/ÖBB Personal vor Ort	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung
Lautsprecher	Wartekoje / Halle	Behinderten-WC	Behindertenparkplatz

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Neurattig

geprüft am: 20.04.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		2	2	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		3	3	2	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Neusiedl am See

geprüft am: 30.03.2017

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
taktiler Wegleitsystem	tw. unterbrochen				2	
Bedienelemente	über 110 cm - 140 cm		2	2	1	1
Rampen	über 12% Längsneigung ab 2m - auch bei vorhandenen Zwischenpodesten		2	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung

Personenlift	dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung
Lautsprecher	Wartekoje / Halle	Behinderten-WC	Behindertenparkplatz

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit



Region: **SAE RL Ost 3**

Nickelsdorf

geprüft am: 17.11.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	Stufen	Stufen, Treppen bis 2 m Höhenunterschied	3	3		1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung			
Security/ÖBB Personal vor Ort	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekojen / Halle	Behindertenparkplatz		

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Niederkreuzstetten

geprüft am: 20.05.2015

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schiengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe		2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
-----------------	-----------------------	--------------	-------------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Niedernfritz-St. Martin

geprüft am: 25.04.2013

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 12% Längsneigung ab 2m - auch bei vorhandenen Zwischenpodesten Schotterweg ca. 35 Meter		2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe unter 25 cm, Erdbahnsteige		3	3		2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Niederöblarn

geprüft am: 04.12.2014

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		2	2	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit Wartekojen / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 1](#)

Niklasdorf

geprüft am: 31.03.2017

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

Personenlift	dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung
Lautsprecher	Wartekoje / Halle	Behindertenparkplatz	

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 2](#)

Nikolsdorf

geprüft am: 24.06.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		2	2	2	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienegeleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekojen / Halle
-----------------	-----------------------	--------------	--------------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Nöstlbach-St. Marien

geprüft am: 22.05.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm		2	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm		2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 2](#)

Nötsch

geprüft am: 24.06.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	2		1
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schiengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe		2	2		1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt		3	3		2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Nußbach

geprüft am: 22.05.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	1
Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm		2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behindertenparkplatz			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL West](#)

Nüziders

geprüft am: 21.03.2017

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Ober Olberndorf

geprüft am: 01.07.2013

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden		1	1	2	1
schienengleicher Bahnsteigzugang	Velostrail und Neigung <=6%		1	1	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
-----------------	-----------------------	--------------	-------------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Ober Piesting

geprüft am: 16.01.2013

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schienengleicher Bahnsteigzugang	Velostrail und Neigung <=6%		1	1	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

statische Wegeleitung | Lautsprecher

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Ober Waltersdorf

geprüft am: 09.12.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1		1

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		3	3	2	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe unter 25 cm, Erdbahnsteige	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Oberalm

geprüft am: 31.03.2016

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekoje / Halle	Behindertenparkplatz	Notrufsäule	

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Oberbrunn

geprüft am: 04.12.2014

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe		2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt		3	3		2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit | statische Wegeleitung | Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 2](#)

Oberdrauburg

geprüft am: 19.03.2014

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schiengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe		2	2	2	1
Rampen	über 12% Längsneigung ab 2m - auch bei vorhandenen Zwischenpodesten		2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Obereggendorf

geprüft am: 28.04.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied		3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit | statische Wegeleitung | Lautsprecher

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 2](#)

Oberfalkenstein

geprüft am: 03.09.2012

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Hindernisse (Masten, Möblierung) im Bahnsteig bzw. Bahnsteigzugang	vorhanden extrem störend				2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Wartekoje / Halle
-----------------	-----------------------	-------------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Oberhart

geprüft am: 07.02.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 12% Längsneigung, auch bei vorhandenen Zwischenpodesten		2	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 12% Längsneigung ab 2m - auch bei vorhandenen Zwischenpodesten		2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt		3	3		2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit | statische Wegeleitung | Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL West](#)

Oberhofen im Inntal

geprüft am: 18.06.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	Stufen	Stufen, Treppen bis 2 m Höhenunterschied	3	3		1
	Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm	2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
-----------------	-----------------------	--------------	-------------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Oberhofen-Zell a.Moos

geprüft am: 30.03.2017

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekojen / Halle	Notrufsäule		

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Obernberg-Altheim

geprüft am: 20.04.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe		2	2	2	1
Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm		2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL West](#)

Oberndorf in Tirol

geprüft am: 18.06.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1		1

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1		1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		3	3	1	2
	Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied	3	3		2
	Rampen	über 12% Längsneigung ab 2m - auch bei vorhandenen Zwischenpodesten	2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

Oberradlberg

geprüft am: 07.01.2013

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm		2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
-----------------	-----------------------	--------------	-------------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Obersdorf

geprüft am: 20.05.2015

(2) Vorplatz	Kriterium		Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt				1	1	2
taktiler Wegleitsystem			nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium		Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt				2	1	2
taktiler Wegleitsystem			nicht vorhanden			2	
Rampen			über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm	2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium		Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt				1	1	2
taktiler Wegleitsystem			nicht vorhanden			2	

Ausstattung			
Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behindertenparkplatz			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Obersdorf Hst

geprüft am: 20.05.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	tw. unterbrochen			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

Personenlift	dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung
Lautsprecher	Wartekoje / Halle	Behindertenparkplatz	

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Obersee

geprüft am: 04.12.2014

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied		3	3		2

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Stufen	Stufen, Treppen bis 2 m Höhenunterschied		3	3		1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt		3	3		2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Oberthalheim-Timelkam

geprüft am: 20.04.2015

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	1
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt	3	3		2

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Wartekoje / Halle
-----------------	-----------------------	-------------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Obertrattnach-Markt Hofkirchen

geprüft am: 28.11.2014

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm	2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekojen / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Obertraun-Dachsteinhöhlen

geprüft am: 04.12.2014

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Stufen	Stufen, Treppen bis 2 m Höhenunterschied		3	3		1
Rampen	über 12% Längsneigung ab 2m - auch bei vorhandenen Zwischenpodesten		2	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schiengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe		2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt		3	3		2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Security/ÖBB Personal vor Ort	Sitzgelegenheit	Lautsprecher	Wartekojen / Halle
Behinderten-WC	Behindertenparkplatz		

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Obertraun-Koppenbrüllerhöhle

geprüft am: 04.12.2014

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		2	2	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		3	3	2	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Oberweiden

geprüft am: 20.05.2015

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe		2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt		3	3		2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Lichte Breite Wege allgemein	unter 90 cm		3	3	2	2

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Öblarn

geprüft am: 15.05.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	3		1
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Oed

geprüft am: 28.05.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.	
	Gesamt			2	2	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schienegeleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe Siehe Foto		2	2	2	1	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Oepping

geprüft am: 16.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Behindertenparkplatz

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Offering

geprüft am: 03.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekojen / Halle			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

Ollersbach

geprüft am: 07.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm		2	1	1	1

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Stufen	Stufen, Treppen bis 2 m Höhenunterschied		3	3		1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Ortmann

geprüft am: 28.05.2013

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Stufen	Stufen, Treppen bis 2 m Höhenunterschied		3	3		1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 2](#)

Ossiach-Bodensdorf

geprüft am: 24.06.2013

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schiengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe		2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Ottensheim

geprüft am: 07.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	3		1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	Bedienelemente	über 110 cm - 140 cm	2	2	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schiengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Ottnang-Wolfsegg

geprüft am: 04.12.2014

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt					2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe		2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt Erdbahnsteige		3	3		2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Security/ÖBB Personal vor Ort | Sitzgelegenheit | statische Wegeleitung | Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL West](#)

Ötztal

geprüft am: 14.03.2017

(2) Vorplatz	Kriterium		Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt				1	1	2
taktiler Wegleitsystem		tw. unterbrochen				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium		Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt				1	1	2
taktiler Wegleitsystem		nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium		Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.	
	Gesamt				2	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem		nicht vorhanden			2		
	Rampen		über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm	2	1	1	1	

(5) Bahnsteig	Kriterium		Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt				1	1	2
taktiler Wegleitsystem		nicht vorhanden				2	

Ausstattung			
Hebelift (250 kg)	dynamische Wegeleitung	Security/ÖBB Personal vor Ort	Sitzgelegenheit
statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle	Behinderten-WC
Behindertenparkplatz			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Paasdorf

geprüft am: 20.05.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		2	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	Rampen	über 12% Längsneigung ab 2m - auch bei vorhandenen Zwischenpodesten	2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Pama

geprüft am: 17.11.2015

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Stufen	Stufen, Treppen bis 2 m Höhenunterschied		3	3		1
Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm		2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behindertenparkplatz			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Parndorf

geprüft am: 16.11.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	Stufen	Stufen, Treppen bis 2 m Höhenunterschied	3	3		1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied	3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	tw. unterbrochen			2	

Ausstattung

Security/ÖBB Personal vor Ort	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekoje / Halle			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Parndorf Ort

geprüft am: 19.05.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied		3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behindertenparkplatz			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Pasching

geprüft am: 04.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekojen / Halle			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 2](#)

Passering

geprüft am: 24.06.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 12% Längsneigung, auch bei vorhandenen Zwischenpodesten		2	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 12% Längsneigung ab 2m - auch bei vorhandenen Zwischenpodesten		2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 2](#)

Paternion-Feistritz

geprüft am: 22.10.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		2	3	1	1
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	3		1

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		2	3	1	1
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	3		1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behindertenparkplatz			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL West](#)

Patsch

geprüft am: 18.06.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1
	Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm	2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

Paudorf

geprüft am: 07.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienengleicher Bahnsteigzugang	Velostrail und Neigung <=6%	1	1	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung			
Security/ÖBB Personal vor Ort	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekoje / Halle	Behindertenparkplatz		

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Payerbach-Reichenau

geprüft am: 16.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem		nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
Handläufe (Treppen/Rampen)		kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem		nicht vorhanden			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung			
Personenlift	dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung
Lautsprecher	Wartekojen / Halle	Behindertenparkplatz	Notrufsäule

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 1](#)

Peggau Deutscheitz

geprüft am: 24.04.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	tw. unterbrochen			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung			
Personenlift	dynamische Wegeleitung	Security/ÖBB Personal vor Ort	Sitzgelegenheit
statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle	Behindertenparkplatz

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 2](#)

Peggetz

geprüft am: 09.12.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	1
Stufen	Stufen, Treppen bis 2 m Höhenunterschied		3	3		1

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 2](#)

Penk

geprüft am: 03.09.2012

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Perchtoldsdorf

geprüft am: 09.12.2015

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung

dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekoje / Halle			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Perg

geprüft am: 22.04.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	schienengleicher Bahnsteigzugang	Velostrail und Neigung <=6%	1	1	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung						
Hebelift (250 kg)	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher			
Wartekojen / Halle	Behinderten-WC	Behindertenparkplatz				

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Perg Schulzentrum

geprüft am: 25.04.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	3		1
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung						
Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle			
Behindertenparkplatz						

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 1](#)

Pernegg

geprüft am: 31.03.2017

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm		2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung			
Personenlift	dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung
Lautsprecher	Wartekojen / Halle	Behindertenparkplatz	Notrufsäule

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Pernitz-Muggendorf

geprüft am: 16.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienengleicher Bahnsteigzugang	Velostrail und Neigung <=6%	1	1	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit | statische Wegeleitung | Lautsprecher

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Pernitz-Raimundviertel

geprüft am: 16.01.2013

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
-----------------	-----------------------	--------------	-------------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Pernitz-Wipfelhofstraße

geprüft am: 16.01.2013

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
-----------------	-----------------------	--------------	-------------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Petersbaumgarten

geprüft am: 07.05.2015

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
-----------------	-----------------------	--------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Peterskirchen

geprüft am: 04.12.2014

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		2	2	2	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienegeleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1
	Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm	2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Petronell-Carnuntum

geprüft am: 17.11.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	3		1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekoje / Halle	Behindertenparkplatz		

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Pettenbach

geprüft am: 04.12.2014

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe unter 25 cm, Erdbahnsteige	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Wartekoje / Halle Behindertenparkplatz

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

Petzenkirchen

geprüft am: 07.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	3		1
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL West](#)

Pfaffenschwendt

geprüft am: 18.06.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied	3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe unter 25 cm, Erdbahnsteige	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Pfaffstätten

geprüft am:

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

Hebelift (250 kg)	dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung
Lautsprecher	Wartekoje / Halle		

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Pfarrwerfen

geprüft am: 14.04.2016

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schiengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1
	Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm Zugang zu Bahnsteig 2 (siehe Bild)	2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behindertenparkplatz			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Pfennigbach

geprüft am: 28.05.2013

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit | statische Wegeleitung | Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL West](#)

Pflach

geprüft am: 24.02.2017

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	tw. unterbrochen				2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Wartekoje / Halle
-----------------	-----------------------	-------------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Pichl

geprüft am: 04.12.2014

(2) Vorplatz	Kriterium		Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt				1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden					2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium		Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt				2	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden					2	
Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm			2	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium		Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt				2	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden					2	
schiengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe			2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium		Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt				1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden					2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Piesting

geprüft am: 16.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schiengleicher Bahnsteigzugang	Velostrail und Neigung <=6% Siehe Foto	1	1	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekojen / Halle
-----------------	-----------------------	--------------	--------------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Piesting Harzwerk

geprüft am: 16.01.2013

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Pillichsdorf

geprüft am: 20.05.2015

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe		2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt		3	3		2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
-----------------	-----------------------	--------------	-------------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: **SAE RL West**

Pill-Vomperbach

geprüft am: 18.06.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	1
Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm		2	1	1	1

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		2	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm		2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung

dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekoje / Halle			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Pinggau Markt

geprüft am: 26.05.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Bedienelemente	über 110 cm - 140 cm		2	2	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schiengleicher Bahnsteigzugang	Velostrail und Neigung <=6%		1	1	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Pinsdorf

geprüft am: 09.12.2014

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Stufen	Stufen, Treppen bis 2 m Höhenunterschied		3	3		1

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schiengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe		2	2	2	1
Rampen	über 12% Längsneigung ab 2m - auch bei vorhandenen Zwischenpodesten		2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt		3	3		2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Security/ÖBB Personal vor Ort | Sitzgelegenheit | Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Pitten

geprüft am: 07.05.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		2	2	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
-----------------	-----------------------	--------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

Plank am Kamp

geprüft am: 07.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1		1

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		2	3	2	1
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	3		1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		2	2	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schiengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Wartekoje / Halle Behindertenparkplatz

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Platt

geprüft am: 12.11.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	tw. unterbrochen			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Behindertenparkplatz

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

Pöchlarn

geprüft am: 12.02.2016

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung			
Hebelift (250 kg)	Personenlift	dynamische Wegeleitung	Security/ÖBB Personal vor Ort
Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behinderten-WC	Behindertenparkplatz		

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 2](#)

Pöckau

geprüft am: 24.06.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe		2	2		1
Stufen	Stufen, Treppen bis 2 m Höhenunterschied		2	2		1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Pöham

geprüft am: 25.04.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm Weglänge ca. 25 Meter, kein Zwischenpodest (siehe Bild)	2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Pöndorf

geprüft am: 20.04.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.- Einschr.
	Gesamt			2	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 12% Längsneigung, auch bei vorhandenen Zwischenpodesten		2	1	1	1

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.- Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.- Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schiengleicher Bahnsteigzugang	Velostrail und Neigung <=6%		1	1	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.- Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 2](#)

Pörschach am Wörthersee

geprüft am: 24.06.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	3		1
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied	3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behinderten-WC			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

Pottenbrunn

geprüft am: 07.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied		3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung

dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekojen / Halle	Behindertenparkplatz		

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Pottendorf-Landegg

geprüft am: 28.04.2015

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Stufen	Stufen, Treppen bis 2 m Höhenunterschied		3	3		1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behindertenparkplatz			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: **SAE RL Ost 3**

Pottenstein a. d. Triesting

geprüft am: 16.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	tw. unterbrochen				2	
schiengleicher Bahnsteigzugang	Velostrail und Neigung <=6%		1	1	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Pottschach

geprüft am: 28.05.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung			
Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Behindertenparkplatz

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Pram-Haag

geprüft am: 04.12.2014

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schiengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe		2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 2](#)

Preblau-Sauerbrunn

geprüft am: 24.06.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe unter 25 cm, Erdbahnsteige	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Pregarten

geprüft am: 07.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	3		1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Personenlift	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekoje / Halle	Behindertenparkplatz	Notrufsäule	

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

Pressbaum

geprüft am: 21.08.2015

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung

dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekojen / Halle			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 2](#)

Pressegger See

geprüft am: 24.06.2013

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schiengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe		2	2	2	1
Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm		2	1	1	1
Hindernisse (Masten, Möblierung) im Bahnsteig bzw. Bahnsteigzugang	vorhanden extrem störend				2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt		3	3		2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

Prinzersdorf

geprüft am: 12.04.2017

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		3	3	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied	3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Security/ÖBB Personal vor Ort	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekojen / Halle	Behindertenparkplatz		

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 2](#)

Pritschitz

geprüft am: 24.06.2013

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied		3	3	1	2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
-----------------	-----------------------	--------------	-------------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Prottes

geprüft am: 20.05.2015

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schiengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe		2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt		3	3		2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Pruggern

geprüft am: 15.05.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
taktiler Wegleitsystem	tw. unterbrochen				2	
Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm		2	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
schiengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe		2	2	2	1
taktiler Wegleitsystem	tw. unterbrochen				2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung

Sitzgelegenheit Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 2](#)

Puch

geprüft am: 22.10.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung					
Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle		

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Puch bei Hallein

geprüft am: 10.11.2015

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
Stufen	Stufen, Treppen bis 2 m Höhenunterschied		3	3	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behindertenparkplatz			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Puchberg am Schneeberg

geprüft am: 28.05.2013

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe unter 25 cm, Erdbahnsteige	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Lautsprecher Behindertenparkplatz

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Puchenau

geprüft am: 07.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm		2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung						
Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Puchenu West

geprüft am: 07.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm		2	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm		2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Puch-Urstein

geprüft am: 31.03.2016

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

Personenlift	dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung
Lautsprecher	Wartekoje / Halle	Behindertenparkplatz	Notrufsäule

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit



Region: [SAE RL Nord](#)

Pulgarn

geprüft am: 11.03.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung						
Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Pupping

geprüft am: 07.01.2013

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm		2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt		3	3		2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

statische Wegeleitung | Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Purbach am Neusiedlersee

geprüft am: 17.11.2015

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

Pürbach-Schrems

geprüft am: 20.12.2012

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
schiengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe		2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behindertenparkplatz			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Pürgg

geprüft am: 21.05.2013

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	2		1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2		1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

Purgstall

geprüft am: 07.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt					2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	3		1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schiengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1
	Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm	2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Purkersdorf Sanatorium

geprüft am: 01.07.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
	taktiler Wegleitsystem	tw. unterbrochen			2	
	Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm	2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung

Personenlift	dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung
Lautsprecher	Wartekoje / Halle		

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Purkersdorf Zentrum

geprüft am: 18.02.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	Rampen	über 12% Längsneigung ab 2m - auch bei vorhandenen Zwischenpodesten	2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekojen / Halle	Behindertenparkplatz		

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 1](#)

Purkla

geprüft am: 18.01.2013

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	tw. unterbrochen			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 2](#)

Pusarnitz

geprüft am: 24.06.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	tw. unterbrochen			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	tw. unterbrochen			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit



Region: [SAE RL Süd 1](#)

Raaba

geprüft am: 04.07.2013

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
-----------------	-----------------------	--------------	-------------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Raasdorf

geprüft am: 20.05.2015

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schienequaler Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe		2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekojc / Halle
-----------------	-----------------------	--------------	-------------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Rabensburg

geprüft am: 20.05.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe		2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	tw. unterbrochen				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Radstadt

geprüft am: 25.04.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schiengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe		2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe unter 25 cm, Erdbahnsteige		3	3		2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekojen / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Raggendorf

geprüft am: 20.05.2015

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.- Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schiengleicher Bahnsteigzugang	Velostrail und Neigung <=6%		1	1	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.- Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
-----------------	-----------------------	--------------	-------------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Raggendorf Markt

geprüft am: 20.05.2015

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schienengleicher Bahnsteigzugang	Velostrail und Neigung <=6%		1	1	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt		3	3		2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
-----------------	-----------------------	--------------	-------------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

Rainfeld-Klein Zell

geprüft am: 27.08.2013

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	tw. unterbrochen				2	
schienengleicher Bahnsteigzugang	Velostrail und Neigung <=6%		1	1	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Ramingdorf-Haidershofen

geprüft am: 06.03.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied		3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL West](#)

Rankweil

geprüft am: 31.03.2017

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung			
Personenlift	dynamische Wegeleitung	Security/ÖBB Personal vor Ort	Sitzgelegenheit
statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle	

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL West](#)

Rattenberg-Kramsach

geprüft am: 18.06.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		3	3	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied	3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekojen / Halle	Behindertenparkplatz		

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Redl-Zipf

geprüft am: 20.04.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe		2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe unter 25 cm, Erdbahnsteige		3	3		2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Lichte Breite Wege allgemein	unter 90 cm		3	3	2	2

Ausstattung

Security/ÖBB Personal vor Ort	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekoje / Halle	Behinderten-WC		

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Regelsbrunn

geprüft am: 17.11.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe		2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Reichraming

geprüft am: 22.05.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		2	2	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		3	3	2	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL West](#)

Reith

geprüft am: 25.06.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		2	2	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung						
Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

Rekawinkel

geprüft am: 07.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	3		1
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied	3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Security/ÖBB Personal vor Ort	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekoje / Halle			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Retz

geprüft am: 15.02.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	Bedienelemente	über 110 cm - 140 cm	2	2	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienegeleicher Bahnsteigzugang	Velostrail und Neigung <=6%	1	1	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	Lichte Breite Wege allgemein	unter 90 cm	3	3	2	2
	Hindernisse (Masten, Möblierung) im Bahnsteig bzw. Bahnsteigzugang	vorhanden extrem störend			2	

Ausstattung			
dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekoje / Halle	Behindertenparkplatz		

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL West](#)

Reutte in Tirol

geprüft am: 24.02.2017

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	schiengleicher Bahnsteigzugang	Velostrail und Neigung <=6%	1	1	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung			
dynamische Wegeleitung	Security/ÖBB Personal vor Ort	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung
Lautsprecher	Wartekoje / Halle	Behinderten-WC	Behindertenparkplatz

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL West](#)

Reutte in Tirol Schulzentrum

geprüft am: 24.02.2017

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
-----------------	-----------------------	--------------	-------------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Ried im Innkreis

geprüft am: 20.04.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	tw. unterbrochen			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		2	2	2	1
	schiengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1
	taktiler Wegleitsystem	tw. unterbrochen			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		3	3	2	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	tw. unterbrochen			2	

Ausstattung			
Security/ÖBB Personal vor Ort	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekoje / Halle	Behinderten-WC	Behindertenparkplatz	

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Riedau

geprüft am: 08.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1		1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		3	3	2	2
	Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	tw. unterbrochen			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behindertenparkplatz			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL West](#)

Riedenburg

geprüft am: 21.03.2017

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	tw. unterbrochen			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

Personenlift	dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung
Lautsprecher	Wartekoje / Halle	Notrufsäule	

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL West](#)

Rietz

geprüft am: 24.02.2017

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied		3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 1](#)

Rohr Haltestelle

geprüft am: 22.10.2014

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm		2	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe		2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt		3	3		2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

Rohrbach a.d.Gölsen

geprüft am: 26.08.2013

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	tw. unterbrochen			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung			
Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Rohrbach Berg

geprüft am: 21.04.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: **SAE RL Ost 3**

Rohrbach-Vorau

geprüft am: 26.05.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	3		1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	Bedienelemente	über 110 cm - 140 cm	2	2	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schiengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung						
Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Rohr-Bad Hall

geprüft am: 22.05.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm		2	1	1	1
schienengleicher Bahnsteigzugang	Velostrail und Neigung <=6%		1	1	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Behindertenparkplatz

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

Rohrendorf

geprüft am: 07.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium		Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt				1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden					2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium		Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt				2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm			2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden					2	
Bedienelemente	über 110 cm - 140 cm			2	2	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium		Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt				1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden					2	

(5) Bahnsteig	Kriterium		Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt				1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden					2	

Ausstattung							
Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle				

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL West](#)

Roppen

geprüft am: 24.02.2017

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schienegeleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe Bahnsteig 2		2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe unter 25 cm, Erdbahnsteige Bahnsteig 2 Erdbahnsteig		3	3		2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Security/ÖBB Personal vor Ort	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekoje / Halle			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

Rosenau

geprüft am: 29.10.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
-----------------	-----------------------	--------------	-------------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 2](#)

Rosenbach

geprüft am: 24.06.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied		3	3		2

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied		3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behindertenparkplatz			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

Rosenburg

geprüft am: 07.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe		2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe unter 25 cm, Erdbahnsteige		3	3		2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Roßleithen

geprüft am: 14.05.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	3		1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behindertenparkplatz			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Rothengrub

geprüft am: 28.05.2013

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit | statische Wegeleitung | Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 2](#)

Rothenthurn

geprüft am: 24.06.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Rottenegg

geprüft am: 16.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	3		1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	Bedienelemente	über 110 cm - 140 cm	2	2	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schiengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
-----------------	-----------------------	--------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL West](#)

Rum

geprüft am: 25.06.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		3	3	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied		3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2		

Ausstattung

dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekoje / Halle			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Saalfelder

geprüft am: 22.04.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	Bedienelemente	über 110 cm - 140 cm	2	2	1	1
	Hindernisse (Masten, Möblierung)	vorhanden - störend			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Hebelift (250 kg)	Personenlift	dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit
statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle	Behindertenparkplatz

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

Saffen

geprüft am: 07.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Salzburg Aigen

geprüft am: 10.11.2015

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	1
Stufen	Stufen, Treppen bis 2 m Höhenunterschied		3	3		1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekoje / Halle			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Salzburg Aighof

geprüft am: 09.12.2014

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

Personenlift	dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung
Lautsprecher	Wartekoje / Halle	Notrufsäule	

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Salzburg Gnigl

geprüft am: 31.03.2016

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

Personenlift	dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung
Lautsprecher	Wartekoje / Halle	Notrufsäule	

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Salzburg Hbf

geprüft am: 31.03.2016

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung			
Hebelift (250 kg)	Personenlift	dynamische Wegeleitung	Security/ÖBB Personal vor Ort
Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behinderten-WC	Behindertenparkplatz	Notrufsäule	

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Salzburg Kasern

geprüft am: 16.05.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
taktiler Wegleitsystem	tw. unterbrochen				2	
Rampen	über 12% Längsneigung, auch bei vorhandenen Zwischenpodesten		2	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
Stufen	Stufen, Treppen bis 2 m Höhenunterschied		3	3		1
taktiler Wegleitsystem	tw. unterbrochen				2	
Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm		2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	tw. unterbrochen				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Salzburg Lieferung

geprüft am: 18.09.2014

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

Personenlift	dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung
Lautsprecher	Wartekoje / Halle		

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Salzburg Mülln-Altstadt

geprüft am: 31.03.2016

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		3	3	1	1
	Stufen	Stufen, Treppen bis 2 m Höhenunterschied	3	3		1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

Personenlift	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekojen / Halle	Notrufsäule		

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Salzburg Parsch

geprüft am: 31.03.2016

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekoje / Halle	Notrufsäule		

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Salzburg Sam

geprüft am: 10.11.2015

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

Personenlift	dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung
Lautsprecher	Wartekoje / Halle	Notrufsäule	

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Salzburg Süd

geprüft am: 10.11.2015

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekoje / Halle	Behindertenparkplatz		

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Salzburg Taxham Europark

geprüft am: 31.03.2016

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

Personenlift	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekoje / Halle	Notrufsäule		

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Sarasdorf

geprüft am: 17.11.2015

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied		3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Sarmingstein

geprüft am: 25.03.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	3		1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe unter 25 cm, Erdbahnsteige	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
-----------------	-----------------------	--------------	-------------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 2](#)

Sattendorf

geprüft am: 24.06.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schiengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe		2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Sattledt

geprüft am: 07.02.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		2	2	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		3	3	2	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe unter 25 cm, Erdbahnsteige	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit | statische Wegeleitung | Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

Säusenstein

geprüft am: 07.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm	2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
-----------------	-----------------------	--------------	-------------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Sautern-Schiltern

geprüft am: 07.05.2015

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 12% Längsneigung ab 2m - auch bei vorhandenen Zwischenpodesten Rampe		2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
-----------------	-----------------------	--------------	-------------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Saxen

geprüft am: 25.03.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	schiengleicher Bahnsteigzugang	Velostrail und Neigung <=6%	1	1	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung						
Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL West](#)

Schaan-Vaduz

geprüft am: 21.03.2017

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

statische Wegeleitung | Lautsprecher

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL West](#)

Schaftenau

geprüft am: 12.02.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm		2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

statische Wegeleitung | Lautsprecher | Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Schalchen-Mattighofen

geprüft am: 30.03.2017

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

Sitzgelegenheit Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Schärding

geprüft am: 20.12.2016

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

Personenlift	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekoje / Halle	Behinderten-WC	Behindertenparkplatz	

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: **SAE RL West**

Scharnitz

geprüft am: 01.07.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	3		1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	schienegeleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekojen / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Scharnstein-Mühdorf

geprüft am: 04.12.2014

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	3		1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe unter 25 cm, Erdbahnsteige	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Wartekoje / Halle
-----------------	-----------------------	-------------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

Schauboden

geprüft am: 07.01.2013

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Schauersberg

geprüft am: 07.02.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 12% Längsneigung, auch bei vorhandenen Zwischenpodesten		2	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 12% Längsneigung ab 2m - auch bei vorhandenen Zwischenpodesten		2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Wartekoje / Halle
-----------------	-----------------------	-------------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

Scheibbs

geprüft am: 18.05.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behinderten-WC	Behindertenparkplatz		

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Scheiblingkirchen-Warth

geprüft am: 07.05.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe		2	2	2	1
Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm		2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 2](#)

Scheifling

geprüft am: 24.06.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	3		1
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienegeleicher Bahnsteigzugang	Velostrail und Neigung <=6%	1	1	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Security/ÖBB Personal vor Ort	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekoje / Halle			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Schiflugschanze Kulm

geprüft am: 18.09.2014

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm		2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe unter 25 cm, Erdbahnsteige		3	3		2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

statische Wegeleitung | Lautsprecher

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Schladming

geprüft am: 04.12.2014

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	tw. unterbrochen			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung			
Hebelift (250 kg)	Personenlift	dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit
Lautsprecher	Wartekoje / Halle	Behindertenparkplatz	

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit



Region: [SAE RL Nord](#)

Schlägl

geprüft am: 16.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Schleinbach

geprüft am: 20.05.2015

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied		3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behindertenparkplatz			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Schlierbach

geprüft am: 22.05.2013

(2) Vorplatz	Kriterium		Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt				1	1	2
	taktiler Wegleitsystem		nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium		Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt				2	1	1
	Rampen		über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm	2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium		Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt				1	1	1

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behindertenparkplatz	Notrufsäule		

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL West](#)

Schlins-Beschling

geprüft am: 21.03.2017

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		2	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	Rampen	über 12% Längsneigung ab 2m - auch bei vorhandenen Zwischenpodesten	2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
-----------------	-----------------------	--------------	-------------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Schlöglmühl

geprüft am: 28.05.2013

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied		3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Schloß Haus

geprüft am: 07.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Schlüßlberg

geprüft am: 08.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm	2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behindertenparkplatz			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

Schönberg am Kamp

geprüft am: 07.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	3		1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe unter 25 cm, Erdbahnsteige	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL West](#)

Schönbichl

geprüft am: 26.06.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 12% Längsneigung, auch bei vorhandenen Zwischenpodesten		2	1	1	1

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Bedienelemente	über 110 cm - 140 cm		2	2	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe unter 25 cm, Erdbahnsteige		3	3		2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Schönborn-Mallebarn

geprüft am: 01.07.2013

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schienengleicher Bahnsteigzugang	Velostrail und Neigung <=6%		1	1	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung			
Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Schönfeld-Lassesee

geprüft am: 01.07.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	3		1
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe unter 25 cm, Erdbahnsteige	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL West](#)

Schönwies

geprüft am: 24.02.2017

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	Stufen	Stufen, Treppen bis 2 m Höhenunterschied höchste Stufe 20 cm	3	3		1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schiengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Security/ÖBB Personal vor Ort	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekoje / Halle	Behindertenparkplatz		

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

Schrambach

geprüft am: 07.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienengleicher Bahnsteigzugang	Velostrail und Neigung <=6%	1	1	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe unter 25 cm, Erdbahnsteige	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: **SAE RL Ost 3**

Schützen am Gebirge

geprüft am: 17.11.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Bedienelemente	über 110 cm - 140 cm		2	2	1	1
Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm		2	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schienequaler Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe		2	2	2	1
Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm		2	1	1	1
Hindernisse (Masten, Möblierung) im Bahnsteig bzw. Bahnsteigzugang	vorhanden extrem störend				2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Schützen Hst

geprüft am: 17.11.2015

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm		2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung

Sitzgelegenheit Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Schwanenstadt

geprüft am: 28.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Personenlift	dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	Lautsprecher
Wartekojen / Halle	Behinderten-WC	Behindertenparkplatz	

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 1](#)

Schwarza

geprüft am: 18.01.2013

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schiengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe		2	2	2	1
Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm		2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe unter 25 cm, Erdbahnsteige		3	3		2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit | statische Wegeleitung | Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL West](#)

Schwarzach in Vorarlberg

geprüft am: 12.02.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm		2	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Schwarzach-St. Veit

geprüft am: 29.06.2016

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	tw. unterbrochen			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Stufen	Stufen, Treppen bis 2 m Höhenunterschied	3	3		1
	taktiler Wegleitsystem	tw. unterbrochen			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung			
Hebelift (250 kg)	Personenlift	Security/ÖBB Personal vor Ort	Sitzgelegenheit
statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle	Behinderten-WC
Behindertenparkplatz			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

Schwarzenau

geprüft am: 24.10.2014

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schiengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1
	Bedienelemente Lift; Türen; Notruf; (ohne Fahrkartenautomat)	über 120 cm; unter 85 cm	2	2	1	1
	Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm	2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behindertenparkplatz			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL West](#)

Schwarzsee

geprüft am: 24.06.2013

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm		2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL West](#)

Schwaz

geprüft am: 11.02.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		3	3	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied	3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Hebelift (250 kg)	dynamische Wegeleitung	Security/ÖBB Personal vor Ort	Sitzgelegenheit
statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle	Behinderten-WC
Behindertenparkplatz	Notrufsäule		

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Schwechat

geprüft am: 17.11.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

Personenlift	dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung
Lautsprecher	Wartekoje / Halle	Behinderten-WC	Behindertenparkplatz

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Schwertberg

geprüft am: 25.03.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienengleicher Bahnsteigzugang	Velostrail und Neigung <=6%	1	1	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung						
Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Sebersdorf

geprüft am: 26.05.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	3		1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	Bedienelemente	über 110 cm - 140 cm	2	2	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schiengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Seebenstein

geprüft am: 07.05.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		2	2	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
-----------------	-----------------------	--------------	-------------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL West](#)

Seefeld in Tirol

geprüft am: 02.07.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		3	3	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied	3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Hebelift (250 kg)	dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung
Lautsprecher	Wartekoje / Halle	Notrufsäule	

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Seekirchen am Wallersee

geprüft am: 16.05.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Bedienelemente	über 110 cm - 140 cm		2	2	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schiengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe		2	2	2	1
Bedienelemente Lift; Türen; Notruf; (ohne Fahrkartenautomat)	über 120 cm; unter 85 cm		2	2	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behinderten-WC	Behindertenparkplatz		

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit



Region: [SAE RL Süd 1](#)

Selzthal

geprüft am: 17.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.	
	Gesamt			1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schiengleicher Bahnsteigzugang	Velostrail und Neigung <=6%		1	1	2	1	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.	
	Gesamt			1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Hindernisse (Masten, Möblierung) im Bahnsteig bzw. Bahnsteigzugang	vorhanden extrem störend				2		

Ausstattung			
Hebelift (250 kg)	Personenlift	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung
Lautsprecher	Wartekojen / Halle	Behinderten-WC	Behindertenparkplatz

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Semmering

geprüft am: 17.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	3		1
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	Bedienelemente	über 110 cm - 140 cm	2	2	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schiengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung

Security/ÖBB Personal vor Ort	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
-------------------------------	-----------------	-----------------------	--------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Seyring

geprüft am: 20.05.2015

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden		3	3	2	3
Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied		3	3	3	2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
Lichte Breite Wege allgemein	unter 90 cm		3	3	2	2

Ausstattung

dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekoje / Halle			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Siebenbrunn-Leopoldsdorf

geprüft am: 20.05.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	3		1
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekoje / Halle			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Siebenhirten NÖ

geprüft am: 20.05.2015

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schiengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe		2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekoje / Halle	Notrufsäule		

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Siebenmühlen-Rosenu

geprüft am: 20.04.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1		1

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		3	3	2	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
-----------------	-----------------------	--------------	-------------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Sierndorf

geprüft am: 05.07.2013

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden		1	1	2	1
schienengleicher Bahnsteigzugang	Velostrail und Neigung <=6%		1	1	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behindertenparkplatz			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Sierndorf a. d. March

geprüft am: 20.05.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schiengleicher Bahnsteigzugang	Velostrail und Neigung <=6%	1	1	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

Sigmundsherberg

geprüft am: 03.01.2013

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe		2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung						
Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle			
Behindertenparkplatz						

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Silberwald

geprüft am: 20.05.2015

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schienengleicher Bahnsteigzugang	Velostrail und Neigung <=6%		1	1	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behindertenparkplatz			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 2](#)

Sillian

geprüft am: 24.06.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Security/ÖBB Personal vor Ort	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekoje / Halle			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL West](#)

Silz

geprüft am: 24.02.2017

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied		3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit | statische Wegeleitung | Lautsprecher

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

Sitzenberg-Reidling

geprüft am: 21.10.2014

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung			
Security/ÖBB Personal vor Ort	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekoje / Halle	Behindertenparkplatz		

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Söchau

geprüft am: 26.05.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt					2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe		2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Sollenau

geprüft am: 27.05.2013

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	1
	Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied	3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekoje / Halle	Behindertenparkplatz		

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

Sölling

geprüft am: 07.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	3		1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

Sonntagberg

geprüft am: 29.10.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
-----------------	-----------------------	--------------	-------------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 1](#)

Spielberg

geprüft am: 07.12.2016

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Lautsprecher

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit



Region: [SAE RL Süd 1](#)

Spielfeld-Straß

geprüft am: 18.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		3	3	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied	3	3		2

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		2	2	2	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behinderten-WC			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Spillern

geprüft am: 20.05.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	3		1
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schiengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Spital am Pyhrn

geprüft am: 14.05.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	schienegeleicher Bahnsteigzugang	Velostrail und Neigung <=6%	1	1	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung						
Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekojen / Halle			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Spital am Semmering

geprüft am: 17.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		2	2	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1
Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm	2	1	1	1	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung			
dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekoje / Halle			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 2](#)

Spittal-Millstättersee

geprüft am: 08.05.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

Hebelift (250 kg)	Personenlift	dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit
statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekojen / Halle	Behinderten-WC
Behindertenparkplatz	Notrufsäule		

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 2](#)

St. Andrä im Lavanttal

geprüft am: 24.06.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: **SAE RL Ost 2**

St. Andrä-Wördern

geprüft am: 13.05.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 12% Längsneigung, auch bei vorhandenen Zwischenpodesten		2	1	1	1

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	1
Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied		3	3		2
Rampen	über 12% Längsneigung ab 2m - auch bei vorhandenen Zwischenpodesten		2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung			
Security/ÖBB Personal vor Ort	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekoje / Halle	Behinderten-WC	Behindertenparkplatz	Notrufsäule

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit



Region: [SAE RL West](#)

St. Anton am Arlberg

geprüft am: 24.02.2017

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	1
	Bedienelemente	über 110 cm - 140 cm Lift aussenseite 100cm Lift innenseite 110 bis 134 cm	2	2	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	1
	Bedienelemente Lift; Türen; Notruf; (ohne Fahrkartenautomat)	über 120 cm; unter 85 cm Bedienelemente von 110 bis 134 cm,	2	2	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung			
Hebelift (250 kg)	Personenlift	dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit
statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle	Behinderten-WC
Behindertenparkplatz			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

St. Egyden

geprüft am: 19.12.2012

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	1
Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm Unterführung		2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Behindertenparkplatz

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

St. Georgen a. d. Gusen

geprüft am: 29.12.2016

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		2	2	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		3	3	2	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung						
Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle			
Behinderten-WC	Behindertenparkplatz					

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

St. Georgen a. d. Gusen Haltestelle

geprüft am: 11.03.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 12% Längsneigung, auch bei vorhandenen Zwischenpodesten		2	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 12% Längsneigung ab 2m - auch bei vorhandenen Zwischenpodesten		2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

St. Georgen a. d. Mattig

geprüft am: 04.12.2014

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		3	3	2	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt	3	3		2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2		

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Wartekoje / Halle
-----------------	-----------------------	-------------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 2](#)

St. Georgen am Längsee

geprüft am: 24.06.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung						
Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

St. Georgen am Steinfeld

geprüft am: 07.01.2013

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm		2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 1](#)

St. Georgen ob Judenburg

geprüft am: 07.12.2016

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm		2	1	1	1

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm		2	1	1	1
schienengleicher Bahnsteigzugang	Velostrail und Neigung <=6%		1	1	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
-----------------	-----------------------	--------------	-------------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL West](#)

St. Jodok

geprüft am: 25.06.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 12% Längsneigung, auch bei vorhandenen Zwischenpodesten		2	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 12% Längsneigung ab 2m - auch bei vorhandenen Zwischenpodesten		2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekojen / Halle			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

St. Johann im Pongau

geprüft am: 31.03.2016

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schiengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1
	Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm	2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung

Hebelift (250 kg)	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekoje / Halle	Behindertenparkplatz	Notrufsäule	

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

St. Johann in der Haide

geprüft am: 04.11.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	3		1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	Bedienelemente	über 110 cm - 140 cm	2	2	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	schiengleicher Bahnsteigzugang	Velostrail und Neigung <=6%	1	1	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behindertenparkplatz			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL West](#)

St. Johann in Tirol

geprüft am: 10.02.2016

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung			
Hebelift (250 kg)	Personenlift	dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit
statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle	Behinderten-WC
Behindertenparkplatz			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

St. Martin bei Traun

geprüft am: 20.12.2016

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm		2	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm		2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung

dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Notrufsäule			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: **SAE RL Mitte**

St. Martin im Innkreis

geprüft am: 04.12.2014

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	3		1
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe unter 25 cm, Erdbahnsteige	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	Lichte Breite Wege allgemein	unter 90 cm	3	3	2	2

Ausstattung

Security/ÖBB Personal vor Ort | Sitzgelegenheit | Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 2](#)

St. Martin-Sittich

geprüft am: 24.06.2013

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe		2	2		1
Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied		2	2		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
-----------------	-----------------------	--------------	-------------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 1](#)

St. Michael

geprüft am: 27.07.2016

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schienequaler Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe		2	2		1
Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied		2	2		2
Rampen	über 12% Längsneigung ab 2m - auch bei vorhandenen Zwischenpodesten		2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung			
dynamische Wegeleitung	Security/ÖBB Personal vor Ort	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung
Lautsprecher	Wartekojen / Halle	Behindertenparkplatz	

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 2](#)

St. Michael ob Bleiburg

geprüft am: 24.06.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	2		1
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schiengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2		1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

St. Nikola-Struden

geprüft am: 25.03.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

St. Pantaleon

geprüft am: 25.03.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 2](#)

St. Paul Bad

geprüft am: 03.09.2012

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienengleicher Bahnsteigzugang	Velostrail und Neigung <=6%	1	1	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit | statische Wegeleitung | Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

St. Peter-Seitenstetten

geprüft am: 06.12.2016

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung			
Hebelift (250 kg)	dynamische Wegeleitung	Security/ÖBB Personal vor Ort	Sitzgelegenheit
statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle	Behindertenparkplatz

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

St. Pölten Alpenbahnhof-Kaiserwald

geprüft am: 07.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	3		1
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe unter 25 cm, Erdbahnsteige	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Security/ÖBB Personal vor Ort	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Wartekoje / Halle
-------------------------------	-----------------	-----------------------	-------------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

St. Pölten Hbf

geprüft am: 28.05.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung			
Hebelift (250 kg)	Personenlift	dynamische Wegeleitung	Security/ÖBB Personal vor Ort
Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behinderten-WC	Behindertenparkplatz	Notrufsäule	

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

St. Pölten Porschestrasse

geprüft am: 03.12.2014

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm		2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Wartekoje / Halle
-----------------	-----------------------	-------------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

St. Pölten-Traisenpark

geprüft am: 20.12.2012

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm	2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung						
Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekojen / Halle			
Behindertenparkplatz						

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 2](#)

St. Stefan im Lavanttal

geprüft am: 24.06.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 2](#)

St. Stefan-Vorderberg

geprüft am: 24.06.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	2		1
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schiengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe		2	2		1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt		3	3		2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 2](#)

St. Urban am Ossiacher See

geprüft am: 24.06.2013

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe		2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit | Lautsprecher

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

St. Valentin

geprüft am: 08.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

Hebelift (250 kg)	Personenlift	dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit
statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle	Behinderten-WC
Behindertenparkplatz	Notrufsäule		

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 2](#)

St. Veit a. d. Glan

geprüft am: 23.10.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung			
Hebelift (250 kg)	Personenlift	dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit
statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle	Behinderten-WC
Behindertenparkplatz	Notrufsäule		

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 2](#)

St. Veit a. d. Glan Westbf

geprüft am: 24.06.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

St. Veit a. d. Gölzen

geprüft am: 26.08.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	tw. unterbrochen			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behindertenparkplatz			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: **SAE RL Ost 3**

St. Veit a. d. Triesting

geprüft am: 28.05.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm		2	1	1	1

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm		2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Staat:

geprüft am: 20.05.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	tw. unterbrochen			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung

dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekoje / Halle	Behindertenparkplatz	Notrufsäule	

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Stadl-Paura

geprüft am: 21.04.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		2	2	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		3	3	2	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe unter 25 cm, Erdbahnsteige	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

Stadt Haag

geprüft am: 30.03.2017

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

Personenlift	dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung
Lautsprecher	Wartekoje / Halle	Behindertenparkplatz	

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 1](#)

Stadt Rottenmann

geprüft am: 08.07.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm		2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	tw. unterbrochen				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

Stadt Waidhofen a. d. Ybbs

geprüft am: 07.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
-----------------	-----------------------	--------------	-------------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Stainach-Irdning

geprüft am: 15.05.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	schienengleicher Bahnsteigzugang	Velostrail und Neigung <=6%	1	1	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung			
Hebelift (250 kg)	Personenlift	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung
Lautsprecher	Wartekojen / Halle	Behinderten-WC	Behindertenparkplatz

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

Stallegg

geprüft am: 07.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe unter 25 cm, Erdbahnsteige	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL West](#)

Stams

geprüft am: 24.02.2017

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm keine Stufen		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied		3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Security/ÖBB Personal vor Ort	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekojen / Halle			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL West](#)

Stans bei Schwaz

geprüft am: 12.02.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1		1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		2	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	tw. unterbrochen			2	
	Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm	2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung			
dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekoje / Halle	Behindertenparkplatz		

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

Statzen Dorf

geprüft am: 07.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		3	3	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied	3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekojen / Halle
Behindertenparkplatz			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Steeg-Gosau

geprüft am: 04.12.2014

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	3		1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Security/ÖBB Personal vor Ort | Sitzgelegenheit | Lautsprecher | Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Stein an der Enns

geprüft am: 18.09.2014

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe unter 25 cm, Erdbahnsteige	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
-----------------	-----------------------	--------------	-------------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL West](#)

Steinach in Tirol

geprüft am: 16.03.2017

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden Umsetzung taktiler Wegleitsystem 2013			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

Personenlift	dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung
Lautsprecher	Wartekoje / Halle	Behinderten-WC	Behindertenparkplatz
Notrufsäule			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Steinbachbrücke

geprüft am: 04.12.2014

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe unter 25 cm, Erdbahnsteige	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit | statische Wegeleitung | Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 2](#)

Steindorf am Ossiacher See

geprüft am: 24.06.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Steindorf b. Straßwalchen

geprüft am: 16.05.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	3		1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt	2	2		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Hebelift (250 kg)	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekoje / Halle			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit



Region: [SAE RL Süd 2](#)

Steinfeld im Drautal

geprüft am: 01.04.2016

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	schienengleicher Bahnsteigzugang	Velostrail und Neigung <=6%	1	1	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behindertenparkplatz			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Steinhaus

geprüft am: 28.05.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied	3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Steinhaus bei Wels

geprüft am: 07.02.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		2	2	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		3	3	2	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe unter 25 cm, Erdbahnsteige	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Steinkogl

geprüft am: 04.12.2014

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm	2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Steyr

geprüft am: 21.04.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	tw. unterbrochen			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung			
Hebelift (250 kg)	Personenlift	dynamische Wegeleitung	Security/ÖBB Personal vor Ort
Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behinderten-WC	Behindertenparkplatz	Notrufsäule	

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Steyregg

geprüft am: 11.03.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	3		1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	Bedienelemente	über 110 cm - 140 cm	2	2	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schiengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe unter 25 cm, Erdbahnsteige	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behindertenparkplatz			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Steyrling

geprüft am: 22.05.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe		2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Steyr-Münichholz

geprüft am: 22.05.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

Stiefen

geprüft am: 28.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe unter 25 cm, Erdbahnsteige	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit | statische Wegeleitung | Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Stillfried

geprüft am: 20.05.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schiengleicher Bahnsteigzugang	Velostrail und Neigung <=6%	1	1	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
-----------------	-----------------------	--------------	-------------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

St.Johann-Weistrach

geprüft am: 07.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm		2	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied		3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Stockerau

geprüft am: 20.05.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

Personenlift	dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung
Lautsprecher	Wartekoje / Halle	Behinderten-WC	Behindertenparkplatz

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 2](#)

St.Paul

geprüft am: 24.06.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	2		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe		2	2		1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt		3	3		2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Strasshof Haltestelle

geprüft am: 20.05.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung			
Personenlift	dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung
Lautsprecher	Wartekoje / Halle	Behinderten-WC	Behindertenparkplatz

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Straßwalchen

geprüft am: 16.05.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Stufen	Stufen, Treppen bis 2 m Höhenunterschied		3	3		1
Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm		2	1	1	1

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schiengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe		2	2		1
Stufen	Stufen, Treppen bis 2 m Höhenunterschied		2	2		1
Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm		2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Hebelift (250 kg)	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekoje / Halle			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 1](#)

Stübing

geprüft am: 17.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied	3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 1](#)

Studenzen-Fladnitz

geprüft am: 08.07.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	tw. unterbrochen			2	
	schiengleicher Bahnsteigzugang	Velostrail und Neigung <=6%	1	1	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	tw. unterbrochen			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Suben

geprüft am: 23.05.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit | statische Wegeleitung | Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL West](#)

Sulz-Röthis

geprüft am: 28.06.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm	2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung			
Security/ÖBB Personal vor Ort	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekoje / Halle	Behindertenparkplatz		

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Summerau

geprüft am: 11.03.2013

(2) Vorplatz	Kriterium		Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium		Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	1	1
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium		Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2	1
	schiengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe		2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium		Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	1	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe unter 25 cm, Erdbahnsteige		3	3		2

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behindertenparkplatz			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 2](#)

Tainach-Stein

geprüft am: 24.06.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2		1
	Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied	2	2		2
	Rampen	über 12% Längsneigung ab 2m - auch bei vorhandenen Zwischenpodesten	2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit | statische Wegeleitung | Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 1](#)

Takern-St. Margarethen

geprüft am: 08.07.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	schiengleicher Bahnsteigzugang	Velostrail und Neigung <=6%	1	1	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behindertenparkplatz			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Tallesbrunn

geprüft am: 20.05.2015

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	tw. unterbrochen				2	
schienengleicher Bahnsteigzugang	Velostrail und Neigung <=6%		1	1	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	tw. unterbrochen				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 2](#)

Tassenbach

geprüft am: 04.03.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Tattendorf

geprüft am: 09.12.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1		1

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		3	3	2	2
	Bahnsteig für den Regelverkehr	Nennhöhe unter 25 cm, Erdbahnsteige	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Security/ÖBB Personal vor Ort	Sitzgelegenheit	Wartekoje / Halle
-------------------------------	-----------------	-------------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 2](#)

Tauchendorf-Haidensee

geprüft am: 24.06.2013

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schiengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe		2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe unter 25 cm, Erdbahnsteige		3	3		2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: **SAE RL Ost 3**

Tauchen-Schaueregg

geprüft am: 26.05.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe		2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Taufkirchen a. d. Pram

geprüft am: 09.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied	3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behindertenparkplatz			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Tauplitz

geprüft am: 21.05.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	3		1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	2		1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2		1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe unter 25 cm, Erdbahnsteige	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Taxenbach-Rauris

geprüft am: 11.08.2016

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	tw. unterbrochen				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.	
	Gesamt			1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	tw. unterbrochen				2	
schiengleicher Bahnsteigzugang	Velostrail und Neigung <=6%		1	1	2	1	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	tw. unterbrochen				2	

Ausstattung

Hebelift (250 kg)	Personenlift	dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit
statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekojen / Halle	Behindertenparkplatz
Notrufsäule			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Teesdorf

geprüft am: 09.12.2015

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe unter 25 cm, Erdbahnsteige	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Teichstätt

geprüft am: 20.04.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		2	2	2	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienegeleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: **SAE RL West**

Telfs-Pfaffenhofen

geprüft am: 13.02.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm	2	1	1	1
	Hindernisse (Masten, Möblierung)	vorhanden - störend			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	Rampen	über 12% Längsneigung ab 2m - auch bei vorhandenen Zwischenpodesten	2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung			
Security/ÖBB Personal vor Ort	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekoje / Halle	Behinderten-WC		

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Tenneck

geprüft am: 10.11.2015

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm Zugang Bst 1 (siehe Bild)		2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL West](#)

Terfens-Weer

geprüft am: 25.06.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm ohne Zwischenpodest		2	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied		3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekoje / Halle			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Ternberg

geprüft am: 22.05.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	Stufen	Stufen, Treppen bis 2 m Höhenunterschied	3	3		1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
-----------------	-----------------------	--------------	-------------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Ternitz

geprüft am: 30.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	3		1
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	Bedienelemente	über 140 cm Höhe angeordnet	2	2	2	2

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied	3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	tw. unterbrochen			2	

Ausstattung

Security/ÖBB Personal vor Ort	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekoje / Halle	Behindertenparkplatz		

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 2](#)

Thal

geprüft am: 24.06.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	3		1
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	2		1
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2		1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Security/ÖBB Personal vor Ort	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekojen / Halle			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 1](#)

Thalheim-Pöls

geprüft am: 07.12.2016

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied		3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung			
Security/ÖBB Personal vor Ort	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekoje / Halle	Behindertenparkplatz		

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit



Region: [SAE RL Ost 3](#)

Theresienfeld

geprüft am: 16.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekoje / Halle			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 2](#)

Thörl-Maglern

geprüft am: 22.10.2014

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
-----------------	-----------------------	--------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 2](#)

Tiffen

geprüft am: 24.06.2013

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schiengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe		2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	1
Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt		3	3		2

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
-----------------	-----------------------	--------------	-------------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Timelkam

geprüft am: 20.04.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Hindernisse (Masten, Möblierung)	vorhanden - störend				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	2		1
schiengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe		2	2		1
taktiler Wegleitsystem	tw. unterbrochen				2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe unter 25 cm, Erdbahnsteige		3	3		2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
-----------------	-----------------------	--------------	-------------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL West](#)

Tisis

geprüft am: 21.03.2017

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 2](#)

Töschling

geprüft am: 24.06.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied		3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
-----------------	-----------------------	--------------	-------------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

Traisen

geprüft am: 14.03.2014

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.	
	Gesamt			1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	tw. unterbrochen				2	
schiengleicher Bahnsteigzugang	Velostrail und Neigung <=6%		1	1	2	1	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung			
dynamische Wegeleitung	Security/ÖBB Personal vor Ort	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung
Lautsprecher	Wartekojen / Halle	Behindertenparkplatz	

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

Traisen Markt

geprüft am: 07.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	tw. unterbrochen			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung						
Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Traiskirchen Aspangbahn

geprüft am: 09.12.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe		2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt		3	3		2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Security/ÖBB Personal vor Ort	Sitzgelegenheit	Wartekoje / Halle
-------------------------------	-----------------	-------------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

Trismauer

geprüft am: 07.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	3		1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Security/ÖBB Personal vor Ort	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekoje / Halle	Behindertenparkplatz		

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

Trasdorf

geprüft am: 28.10.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung					
Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle		

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Trattenbach

geprüft am: 22.05.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	3		1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Wartekoje / Halle
-----------------	-----------------------	-------------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Traun

geprüft am: 20.12.2016

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		3	3	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied	3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	tw. unterbrochen				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behindertenparkplatz	Notrufsäule		

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Traunkirchen

geprüft am: 04.12.2014

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	3		1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Security/ÖBB Personal vor Ort	Sitzgelegenheit	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
-------------------------------	-----------------	--------------	-------------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Traunkirchen Ort

geprüft am: 04.12.2014

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Bedienelemente	über 110 cm - 140 cm		2	2	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt		3	3		2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit Lautsprecher

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Trautmannsdorf a. d. Leitha

geprüft am: 17.11.2015

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied		3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behindertenparkplatz			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Traxenbichl

geprüft am: 07.02.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe unter 25 cm, Erdbahnsteige	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit | statische Wegeleitung | Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 2](#)

Treibach-Althofen

geprüft am: 11.02.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	3		1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Personenlift	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekojen / Halle			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 1](#)

Trieben

geprüft am: 08.07.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied		3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit | statische Wegeleitung | Lautsprecher | Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Trumau

geprüft am: 09.12.2015

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe unter 25 cm, Erdbahnsteige	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	Hindernisse (Masten, Möblierung) im Bahnsteig bzw. Bahnsteigzugang	vorhanden extrem störend			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

Tulln a. d. Donau

geprüft am: 07.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schiengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2		1
	Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied	2	2		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung			
Hebelift (250 kg)	dynamische Wegeleitung	Security/ÖBB Personal vor Ort	Sitzgelegenheit
statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle	Behinderten-WC
Behindertenparkplatz	Notrufsäule		

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

Tulln Stadt

geprüft am: 07.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	tw. unterbrochen			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

Personenlift	dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung
Lautsprecher	Wartekoje / Halle		

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

Tullnerbach-Preßbaum

geprüft am: 15.12.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	tw. unterbrochen				2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung			
Personenlift	Security/ÖBB Personal vor Ort	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung
Lautsprecher	Wartekoje / Halle	Behindertenparkplatz	

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

Tullnerfeld

geprüft am: 03.10.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung			
Hebelift (250 kg)	Personenlift	dynamische Wegeleitung	Security/ÖBB Personal vor Ort
Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behinderten-WC	Behindertenparkplatz	Notrufsäule	

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 2](#)

Twimberg

geprüft am: 22.10.2014

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

Sitzgelegenheit

statische Wegeleitung

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Übersbach

geprüft am: 26.05.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Bedienelemente	über 110 cm - 140 cm		2	2	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schiengleicher Bahnsteigzugang	Velostrail und Neigung <=6%		1	1	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung						
Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Wartekoje / Halle	Behindertenparkplatz			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

Ulmerfeld-Hausmening

geprüft am: 29.04.2016

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied	3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung						
dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher			
Wartekoje / Halle	Behindertenparkplatz					

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL West](#)

Ulrichsbrücke-Füssen

geprüft am: 24.02.2017

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
-----------------	-----------------------	--------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Ulrichskirchen

geprüft am: 20.05.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Unter Höflein

geprüft am: 28.05.2013

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe		2	2	2	1
Rampen	über 12% Längsneigung ab 2m - auch bei vorhandenen Zwischenpodesten		2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe unter 25 cm, Erdbahnsteige		3	3		2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Unter Kritzendorf

geprüft am: 18.04.2014

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied		3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	tw. unterbrochen				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

Unter Oberndorf

geprüft am: 07.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 12% Längsneigung, auch bei vorhandenen Zwischenpodesten		2	1	1	1

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Bedienelemente	über 110 cm - 140 cm		2	2	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied		3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Unter Purkersdorf

geprüft am: 05.07.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		2	3	2	1
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2		

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		3	3	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied	3	3		2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behindertenparkplatz			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Unter Tullnerbach

geprüft am: 05.07.2013

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.- Einschr.
	Gesamt			3	3	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied		3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.- Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung

dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekoje / Halle			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL West](#)

Unterberg-Stefansbrücke

geprüft am: 01.07.2013

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm		2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
-----------------	-----------------------	--------------	-------------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Untereggendorf

geprüft am: 28.04.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1		1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		2	3	2	1
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	3		1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Unterhart

geprüft am: 07.02.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 12% Längsneigung, auch bei vorhandenen Zwischenpodesten		2	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 12% Längsneigung ab 2m - auch bei vorhandenen Zwischenpodesten		2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt		3	3		2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit | statische Wegeleitung | Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

Unterradlberg

geprüft am: 07.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	3		1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schiengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Unterretzbach

geprüft am: 17.12.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
-----------------	-----------------------	--------------	-------------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Untersiebenbrunn

geprüft am: 20.05.2015

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schienengleicher Bahnsteigzugang	Velostrail und Neigung <=6%		1	1	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung						
Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 2](#)

Unzmarkt

geprüft am: 07.12.2016

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schiengleicher Bahnsteigzugang	Velostrail und Neigung <=6%		1	1	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung			
Hebelift (250 kg)	Personenlift	Security/ÖBB Personal vor Ort	Sitzgelegenheit
statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle	

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Urschendorf

geprüft am: 28.05.2013

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit | statische Wegeleitung | Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Uttendorf-Helpfau

geprüft am: 20.04.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 2](#)

Velden am Wörthersee

geprüft am: 29.03.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	3		1
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied	3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Behinderten-WC

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 2](#)

Vellach-Khünburg

geprüft am: 24.06.2013

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt		3	3		2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
-----------------	-----------------------	--------------	-------------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Viechtwang

geprüft am: 07.02.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit | statische Wegeleitung | Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

Viehofen

geprüft am: 07.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem		nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen		bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	3		1
Handläufe (Treppen/Rampen)		kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem		nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
Handläufe (Treppen/Rampen)		kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem		nicht vorhanden			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem		nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Security/ÖBB Personal vor Ort	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekojen / Halle			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 2](#)

Villach Hbf

geprüft am: 23.10.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung			
Hebelift (250 kg)	Personenlift	dynamische Wegeleitung	Security/ÖBB Personal vor Ort
Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behinderten-WC	Behindertenparkplatz	Notrufsäule	

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 2](#)

Villach Seebach

geprüft am: 24.06.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Stufen	Stufen, Treppen bis 2 m Höhenunterschied		3	3		1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied		3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 2](#)

Villach St. Ruprecht

geprüft am: 24.06.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Bedienelemente	über 110 cm - 140 cm		2	2	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe		2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 2](#)

Villach Warmbad

geprüft am: 24.06.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm		2	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 12% Längsneigung ab 2m - auch bei vorhandenen Zwischenpodesten		2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 2](#)

Villach Westbf

geprüft am: 08.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	1
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung

Personenlift	Sitzgelegenheit	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behindertenparkplatz			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL West](#)

Vils Stadt

geprüft am: 14.03.2017

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	1
Rampen	über 12% Längsneigung, auch bei vorhandenen Zwischenpodesten		2	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 12% Längsneigung ab 2m - auch bei vorhandenen Zwischenpodesten		2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit



Region: [SAE RL Ost 2](#)

Vitis

geprüft am: 07.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schiengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe		2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behindertenparkplatz			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Vöcklabruck

geprüft am: 26.05.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung			
Hebelift (250 kg)	Personenlift	dynamische Wegeleitung	Security/ÖBB Personal vor Ort
Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behinderten-WC	Behindertenparkplatz	Notrufsäule	

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Vöcklamarkt

geprüft am: 20.03.2017

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1		1

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	schiengleicher Bahnsteigzugang	Velostrail und Neigung <=6%	1	1	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behindertenparkplatz			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Voitsdorf

geprüft am: 04.12.2014

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	3		1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe unter 25 cm, Erdbahnsteige	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Wartekoje / Halle
-----------------	-----------------------	-------------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL West](#)

Volders-Baumkirchen

geprüft am: 12.02.2013

(2) Vorplatz	Kriterium		Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt				1	1	2
taktiler Wegleitsystem			nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium		Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt				2	1	2
taktiler Wegleitsystem			tw. unterbrochen			2	
Rampen			über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm ohne Zwischenpodeste	2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium		Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt				1	1	1

Ausstattung			
dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekoje / Halle	Behindertenparkplatz		

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 2](#)

Völkermarkt-Kühnsdorf

geprüft am: 12.05.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	2		1
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schiengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe		2	2		1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt		3	3		2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behindertenparkplatz			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL West](#)

Völs

geprüft am: 11.02.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied		3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekoje / Halle	Notrufsäule		

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

Wagram-Grafenegg

geprüft am: 07.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Behindertenparkplatz

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

Waidhofen a. d. Ybbs

geprüft am: 29.04.2016

(2) Vorplatz	Kriterium		Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt				1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden					2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium		Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt				1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden					2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium		Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.	
	Gesamt				2	2	2	1
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	2		1	
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2		

(5) Bahnsteig	Kriterium		Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt				1	1	1

Ausstattung			
Hebelift (250 kg)	dynamische Wegeleitung	Security/ÖBB Personal vor Ort	Sitzgelegenheit
statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle	Behinderten-WC
Behindertenparkplatz			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 1](#)

Wald am Schoberpaß

geprüft am: 08.07.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Hindernisse (Masten, Möblierung)	vorhanden - störend				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schiengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe		2	2		1
Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied		2	2		2
Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm		2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Waldegg

geprüft am: 16.01.2013

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schienengleicher Bahnsteigzugang	Velostrail und Neigung <=6% Siehe Foto		1	1	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
-----------------	-----------------------	--------------	-------------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Waldegg-Dürnbach

geprüft am: 16.01.2013

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
-----------------	-----------------------	--------------	-------------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Walding

geprüft am: 07.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behindertenparkplatz			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Wallersee

geprüft am: 16.05.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm		2	1	1	1

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm		2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Wampersdorf

geprüft am: 28.04.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1		1

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
Hindernisse (Masten, Möblierung)	vorhanden - störend			2		

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		3	3	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied	3	3		2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2		

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekojen / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Wankham

geprüft am: 04.12.2014

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Wartberg a.d.Krems

geprüft am: 22.05.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	3		1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	tw. unterbrochen			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Personenlift	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekojen / Halle			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 1](#)

Wartberg im Müritzal

geprüft am: 08.07.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe		2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe unter 25 cm, Erdbahnsteige		3	3		2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Weigelsdorf

geprüft am: 28.04.2015

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
-----------------	-----------------------	--------------	-------------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Weikendorf

geprüft am: 20.05.2015

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm		2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
-----------------	-----------------------	--------------	-------------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Weißbach-St. Gallen

geprüft am: 22.05.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	3		1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe unter 25 cm, Erdbahnsteige	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit



Region: **SAE RL Ost 3**

Weissenbach-Neuhaus

geprüft am: 16.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	Hindernisse (Masten, Möblierung)	vorhanden - störend			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienengleicher Bahnsteigzugang	Velostrail und Neigung <=6%	1	1	2	1
	Hindernisse (Masten, Möblierung) im Bahnsteig bzw. Bahnsteigzugang	vorhanden extrem störend			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 2](#)

Weissenstein-Kellerberg

geprüft am: 24.06.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied		3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit | statische Wegeleitung | Lautsprecher | Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 1](#)

Weikersfeld a. d. Mur

geprüft am: 18.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	schienengleicher Bahnsteigzugang	Velostrail und Neigung <=6%	1	1	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
-----------------	-----------------------	--------------	-------------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 2](#)

Weitlanbrunn

geprüft am: 03.09.2012

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung			
Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekojen / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 2](#)

Weizelsdorf

geprüft am: 18.02.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	tw. unterbrochen			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung						
Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Wels Hbf

geprüft am: 02.06.2016

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung			
Hebelift (250 kg)	Personenlift	dynamische Wegeleitung	Security/ÖBB Personal vor Ort
Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behinderten-WC	Behindertenparkplatz		

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Wels Lb

geprüft am: 07.02.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	3		1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
-----------------	-----------------------	--------------	-------------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Wels Messe

geprüft am: 07.02.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 12% Längsneigung, auch bei vorhandenen Zwischenpodesten		2	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 12% Längsneigung ab 2m - auch bei vorhandenen Zwischenpodesten		2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
-----------------	-----------------------	--------------	-------------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Wendling

geprüft am: 04.12.2014

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1
	Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm	2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit | Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Weng

geprüft am: 16.05.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm		2	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm		2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Werfen

geprüft am: 10.11.2015

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Personenlift	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekojen / Halle	Behindertenparkplatz		

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 1](#)

Werndorf

geprüft am: 08.07.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	3		1
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung						
Personenlift	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher			
Wartekoje / Halle	Behindertenparkplatz	Notrufsäule				

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Wernstein

geprüft am: 09.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt					2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe		2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt		3	3		2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behindertenparkplatz			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL West](#)

Westendorf

geprüft am: 12.02.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1		1

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		2	3	2	1
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	3		1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung			
Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 1](#)

Wettmannstätten

geprüft am: 17.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	tw. unterbrochen			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

Personenlift	dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung
Lautsprecher	Wartekoje / Halle	Behindertenparkplatz	Notrufsäule

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Weyer

geprüft am: 08.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe		2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Wien Atzgersdorf

geprüft am: 28.02.2014

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1		1

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		2	3	1	1
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	3		1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung			
Personenlift	dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung
Lautsprecher	Wartekoje / Halle	Notrufsäule	

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Wien Blumental

geprüft am: 04.02.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	tw. unterbrochen			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	1
	Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied	3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung

dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekoje / Halle			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Wien Brünner Straße

geprüft am: 30.03.2017

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

Personenlift	dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung
Lautsprecher	Wartekoje / Halle		

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Wien Erzherzog Karl Strasse

geprüft am: 13.02.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	Rampen	über 12% Längsneigung ab 2m - auch bei vorhandenen Zwischenpodesten	2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung			
Personenlift	dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung
Lautsprecher	Wartekoje / Halle	Notrufsäule	

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Wien Floridsdorf

geprüft am: 11.04.2017

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung			
Hebelift (250 kg)	Personenlift	dynamische Wegeleitung	Security/ÖBB Personal vor Ort
Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behinderten-WC	Notrufsäule		

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Wien Franz-Josefs-Bahnhof

geprüft am: 28.10.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Stufen	Stufen, Treppen bis 2 m Höhenunterschied		3	3		1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung			
Hebelift (250 kg)	dynamische Wegeleitung	Security/ÖBB Personal vor Ort	Sitzgelegenheit
statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle	Behinderten-WC
Behindertenparkplatz	Notrufsäule		

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Wien Geiselbergstraße

geprüft am: 20.05.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	tw. unterbrochen			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	tw. unterbrochen			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

Personenlift	dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung
Lautsprecher	Wartekoje / Halle	Notrufsäule	

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Wien Gersthof

geprüft am: 16.11.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt					2
taktiler Wegleitsystem	tw. unterbrochen Zurzeit Baustelle komplette Sanierungsarbeiten gesamte VS bis voraussichtlich 04.2016				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung						
Personenlift	dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung			
Lautsprecher	Wartekoje / Halle	Notrufsäule				

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Wien Grillgasse

geprüft am: 20.05.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied	3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Wien Hadersdorf

geprüft am: 30.04.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		3	3	1	2
	Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied	3	3		2

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

Personenlift	dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung
Lautsprecher	Wartekoje / Halle	Behindertenparkplatz	

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Wien Haidestraße

geprüft am: 20.05.2015

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		2	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	Rampen	über 12% Längsneigung ab 2m - auch bei vorhandenen Zwischenpodesten	2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
-----------------	-----------------------	--------------	-------------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Wien Handelskai

geprüft am: 27.10.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	tw. unterbrochen			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung			
Personenlift	dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung
Lautsprecher	Wartekoje / Halle	Behinderten-WC	Notrufsäule

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Wien Hauptbahnhof

geprüft am: 18.10.2016

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung			
Hebelift (250 kg)	Personenlift	dynamische Wegeleitung	Security/ÖBB Personal vor Ort
Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behinderten-WC	Behindertenparkplatz	Notrufsäule	

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Wien Hauptbahnhof (Bstg. 1-2)

geprüft am: 26.05.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	tw. unterbrochen			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	tw. unterbrochen			2	

Ausstattung

Personenlift	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Notrufsäule			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Wien Hausfeldstraße

geprüft am: 20.02.2013

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm		2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Wien Heiligenstadt

geprüft am: 31.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	tw. unterbrochen			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

Personenlift	dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung
Lautsprecher	Wartekoje / Halle	Behinderten-WC	Behindertenparkplatz
Notrufsäule			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Wien Hernalts

geprüft am: 29.10.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

Personenlift	dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung
Lautsprecher	Wartekoje / Halle	Behinderten-WC	Notrufsäule

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Wien Hetzendorf

geprüft am: 14.12.2015

(2) Vorplatz	Kriterium		Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium		Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
	Rampen	über 12% Längsneigung ab 2m - auch bei vorhandenen Zwischenpodesten		2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium		Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1	1

Ausstattung

dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekojen / Halle	Notrufsäule		

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Wien Hirschstetten

geprüft am: 15.02.2013

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schiengleicher Bahnsteigzugang	Velostrail und Neigung <=6%		1	1	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
-----------------	-----------------------	--------------	-------------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Wien Hütteldorf

geprüft am: 16.11.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	tw. unterbrochen			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung			
Personenlift	dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung
Lautsprecher	Wartekoje / Halle	Behinderten-WC	

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Wien Jedlersdorf

geprüft am: 29.04.2015

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung			
Personenlift	dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung
Lautsprecher	Wartekojen / Halle		

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Wien Kaiserebersdorf

geprüft am: 31.03.2016

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

Personenlift	dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung
Lautsprecher	Wartekoje / Halle	Notrufsäule	

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Wien Krottenbachstraße

geprüft am: 28.10.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem		tw. unterbrochen			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	1
Rampen		über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm	2	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung			
Personenlift	dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung
Lautsprecher	Wartekoje / Halle	Notrufsäule	

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Wien Leopoldau

geprüft am: 14.02.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	1
Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm		2	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung

Personenlift	dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung
Lautsprecher	Wartekoje / Halle	Behinderten-WC	Notrufsäule

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Wien Liesing

geprüft am: 14.02.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	tw. unterbrochen			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

Personenlift	dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung
Lautsprecher	Wartekoje / Halle	Behinderten-WC	Behindertenparkplatz
Notrufsäule			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Wien Matzleinsdorfer Platz

geprüft am: 20.11.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1		1

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	tw. unterbrochen			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

Personenlift	dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung
Lautsprecher	Wartekoje / Halle		

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Wien Meidling

geprüft am: 10.09.2012

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	tw. unterbrochen			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung			
Hebelift (250 kg)	Personenlift	dynamische Wegeleitung	Security/ÖBB Personal vor Ort
Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behinderten-WC	Behindertenparkplatz	Notrufsäule	

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Wien Nußdorf

geprüft am: 17.09.2014

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		3	3	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied	3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit | statische Wegeleitung | Lautsprecher

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Wien Oberdöbling

geprüft am: 29.10.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

Personenlift	dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung
Lautsprecher	Wartekoje / Halle	Behinderten-WC	Notrufsäule

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Wien Ottakring

geprüft am: 29.10.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

Personenlift	dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung
Lautsprecher	Wartekoje / Halle	Behindertenparkplatz	Notrufsäule

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Wien Penzing

geprüft am: 30.03.2017

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1		1

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung			
Personenlift	dynamische Wegeleitung	Security/ÖBB Personal vor Ort	Sitzgelegenheit
statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle	Behinderten-WC
Behindertenparkplatz	Notrufsäule		

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Wien Praterkai

geprüft am: 28.04.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied		3	3		2
taktiler Wegleitsystem	tw. unterbrochen				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied		3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Wien Praterstern

geprüft am: 06.05.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung			
Hebelift (250 kg)	Personenlift	dynamische Wegeleitung	Security/ÖBB Personal vor Ort
Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behinderten-WC	Behindertenparkplatz	Notrufsäule	

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Wien Quartier Belvedere

geprüft am: 08.02.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	tw. unterbrochen			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	tw. unterbrochen			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	tw. unterbrochen			2	

Ausstattung

Personenlift	dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung
Lautsprecher	Wartekoje / Halle		

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Wien Rennweg

geprüft am: 08.02.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

Personenlift	dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung
Lautsprecher	Wartekoje / Halle	Notrufsäule	

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Wien Siemensstraße

geprüft am: 08.02.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung

Personenlift	dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung
Lautsprecher	Wartekoje / Halle	Behindertenparkplatz	

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Wien Simmering

geprüft am: 20.05.2015

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	tw. unterbrochen			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	tw. unterbrochen			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

Personenlift	dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung
Lautsprecher	Wartekoje / Halle	Notrufsäule	

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Wien Speising

geprüft am: 28.04.2015

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schiengleicher Bahnsteigzugang	Velostrail und Neigung <=6%		1	1	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
-----------------	-----------------------	--------------	-------------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Wien Spittelau

geprüft am: 28.10.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	tw. unterbrochen			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung			
Personenlift	dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung
Lautsprecher	Wartekoje / Halle	Behinderten-WC	Notrufsäule

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Wien Stadlau

geprüft am: 20.02.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

Personenlift	dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung
Lautsprecher	Wartekoje / Halle	Behinderten-WC	Notrufsäule

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Wien St.Marx

geprüft am: 08.02.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

Personenlift	dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung
Lautsprecher	Wartekoje / Halle	Notrufsäule	

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Wien Strebersdorf

geprüft am: 13.11.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		2	3	1	1
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	3		1

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		2	3	1	1
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	3		1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekoje / Halle			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Wien Süßenbrunn

geprüft am: 11.02.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1		1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		3	3	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied	3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

dynamische Wegeleitung | Sitzgelegenheit | statische Wegeleitung | Lautsprecher

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Wien Traisengasse

geprüft am: 28.04.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

Personenlift	dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung
Lautsprecher	Wartekoje / Halle	Behinderten-WC	Notrufsäule

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Wien Weidlingau

geprüft am: 30.04.2015

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

Personenlift	dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung
Lautsprecher	Wartekoje / Halle		

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Wien Westbahnhof

geprüft am: 28.10.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	tw. unterbrochen			2	

Ausstattung			
Hebelift (250 kg)	Personenlift	dynamische Wegeleitung	Security/ÖBB Personal vor Ort
Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behinderten-WC	Behindertenparkplatz	Notrufsäule	

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Wien Wolf in der Au

geprüft am: 05.05.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

Personenlift	dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung
Lautsprecher	Wartekoje / Halle	Behindertenparkplatz	Notrufsäule

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Wien Zentralfriedhof

geprüft am: 20.05.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied		3	3		2

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung

Personenlift	dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung
Lautsprecher	Notrufsäule		

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Wiener Neustadt Anemonensee

geprüft am: 17.01.2013

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm Siehe Foto		2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
-----------------	-----------------------	--------------	-------------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Wiener Neustadt Civitas Nova

geprüft am: 17.01.2013

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied Zugang zum anderen Bahnsteig nur über Steg möglich oder mit KFZ über einen ca. 3-4 Km langen Umweg.		3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt		3	3		2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Wiener Neustadt Hbf

geprüft am: 23.11.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung			
Hebelift (250 kg)	Personenlift	dynamische Wegeleitung	Security/ÖBB Personal vor Ort
Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behinderten-WC	Behindertenparkplatz	Notrufsäule	

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Wiener Neustadt Nord

geprüft am: 16.01.2013

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung

dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekoje / Halle			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

Wieselburg a. d. Erlauf

geprüft am: 07.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	3		1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schiengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1
	Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm	2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung			
Security/ÖBB Personal vor Ort	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekoje / Halle	Behindertenparkplatz		

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 2](#)

Wiesenu

geprüft am: 24.06.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		2	2	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Wartekoje / Halle
-----------------	-----------------------	-------------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

Wiesenfeld-Schwarzenbach

geprüft am: 07.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schiengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2		1
	Stufen	Stufen, Treppen bis 2 m Höhenunterschied	2	2		1
	Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm	2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe unter 25 cm, Erdbahnsteige	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit | statische Wegeleitung | Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Wiesen-Sigleß

geprüft am: 04.05.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		2	2	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behindertenparkplatz			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Wiesmühle

geprüft am: 07.02.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 12% Längsneigung, auch bei vorhandenen Zwischenpodesten		2	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 12% Längsneigung ab 2m - auch bei vorhandenen Zwischenpodesten		2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit | statische Wegeleitung | Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 1](#)

Wildon

geprüft am: 29.10.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		2	3	2	1
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	3		1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	schienengleicher Bahnsteigzugang	Velostrail und Neigung <=6%	1	1	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung			
dynamische Wegeleitung	Security/ÖBB Personal vor Ort	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung
Lautsprecher	Wartekoje / Halle	Behindertenparkplatz	

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Wildungsmauer

geprüft am: 17.11.2015

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Wilfleinsdorf

geprüft am: 17.11.2015

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied		3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
-----------------	-----------------------	--------------	-------------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Wilfling

geprüft am: 07.02.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 12% Längsneigung, auch bei vorhandenen Zwischenpodesten		2	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 12% Längsneigung ab 2m - auch bei vorhandenen Zwischenpodesten		2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Wartekoje / Halle
-----------------	-----------------------	-------------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

Wilhelmsburg a. d. Traisen

geprüft am: 20.12.2012

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	1
Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm		2	1	1	1

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe		2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
-----------------	-----------------------	--------------	-------------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Willendorf

geprüft am: 28.05.2013

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit

statische Wegeleitung

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL West](#)

Windau

geprüft am: 26.06.2013

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 12% Längsneigung ab 2m - auch bei vorhandenen Zwischenpodesten		2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
-----------------	-----------------------	--------------	-------------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Winden

geprüft am: 17.11.2015

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm		2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
-----------------	-----------------------	--------------	-------------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Windischgarsten

geprüft am: 14.05.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		2	3	2	1
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	3		1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		2	2	2	1
	schienegeleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekojen / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 2](#)

Winkl im Rosental

geprüft am: 24.06.2013

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Winzendorf

geprüft am: 28.05.2013

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	2		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe		2	2		1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt		3	3		2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit

statische Wegeleitung

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Wittmannsdorf

geprüft am: 16.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	3		1
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	Bedienelemente	über 110 cm - 140 cm	2	2	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schiengleicher Bahnsteigzugang	Velostrail und Neigung <=6%	1	1	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Security/ÖBB Personal vor Ort	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekoje / Halle	Behindertenparkplatz		

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 2](#)

Wolfsberg

geprüft am: 12.05.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	1
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktilen Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung

Personenlift	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekoje / Halle	Behinderten-WC	Behindertenparkplatz	

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 2](#)

Wolfsberg Reding

geprüft am: 24.06.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	schienengleicher Bahnsteigzugang	Velostrail und Neigung <=6%	1	1	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
-----------------	-----------------------	--------------	-------------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Wolfsbergkogel

geprüft am: 28.05.2013

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Stufen	Stufen, Treppen bis 2 m Höhenunterschied		3	3		1
Rampen	über 12% Längsneigung ab 2m - auch bei vorhandenen Zwischenpodesten		2	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	1
Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe unter 25 cm, Erdbahnsteige		3	3		2

Ausstattung

Sitzgelegenheit | statische Wegeleitung | Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Wolfshütte

geprüft am: 04.12.2014

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	Bahnsteige für den Regelverkehr	Nennhöhe 25 cm, befestigt	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Wolfsthal

geprüft am: 17.11.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
	Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm	2	3		1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung						
Security/ÖBB Personal vor Ort	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher			
Wartekojen / Halle						

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL West](#)

Wolfurt

geprüft am: 28.06.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied	3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit | statische Wegeleitung | Lautsprecher

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Wolkersdorf

geprüft am: 20.05.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung			
Personenlift	dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung
Lautsprecher	Wartekoje / Halle	Behinderten-WC	Behindertenparkplatz

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit



Region: [SAE RL Ost 3](#)

Wöllersdorf

geprüft am: 16.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schiengleicher Bahnsteigzugang	Velostrail und Neigung <=6%	1	1	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Wöllersdorf-Marchgraben

geprüft am: 03.06.2013

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
Rampen	über 6% bis 12%, optional mit Zwischenpodesten, Rampenbreite min. 120 cm		2	1	1	1
Hindernisse (Masten, Möblierung) im Bahnsteig bzw. Bahnsteigzugang	vorhanden extrem störend				2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Wopfing

geprüft am: 16.01.2013

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar		1	1	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
-----------------	-----------------------	--------------	-------------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL West](#)

Wörgl Hbf

geprüft am: 11.02.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung			
Hebelift (250 kg)	Personenlift	dynamische Wegeleitung	Security/ÖBB Personal vor Ort
Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behinderten-WC	Behindertenparkplatz	Notrufsäule	

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL West](#)

Wörgl Süd-Bruckhäusl

geprüft am: 01.07.2013

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
-----------------	-----------------------	--------------	-------------------

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Wörschach Schwefelbad

geprüft am: 13.05.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		2	2	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe	2	2	2	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit | Lautsprecher

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Wulkaprodersdorf Hst

geprüft am: 17.11.2015

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit Lautsprecher Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

Ybbs a. d. Donau

geprüft am: 21.08.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung			
Hebelift (250 kg)	Personenlift	Security/ÖBB Personal vor Ort	Sitzgelegenheit
statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle	Behindertenparkplatz

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

Zeiselmauer-Königstetten

geprüft am: 09.10.2014

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		3	3	2	2
	Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied	3	3		2
	taktiler Wegleitsystem	tw. unterbrochen			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung						
dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher			
Wartekoje / Halle	Behindertenparkplatz					

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Nord](#)

Zell a. d. Pram

geprüft am: 09.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	tw. unterbrochen			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung			
Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Behindertenparkplatz

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Mitte](#)

Zell am See

geprüft am: 31.03.2016

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
	Handläufe (Treppen/Rampen)	kein Handlauf, stets unterbrochen, oder nicht umgreifbar	1	1	2	2
	Bedienelemente	über 110 cm - 140 cm	2	2	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	tw. unterbrochen			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	1

Ausstattung			
Hebelift (250 kg)	Personenlift	dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit
statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle	Behinderten-WC
Behindertenparkplatz			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 1](#)

Zellerndorf

geprüft am: 05.07.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		3	3	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied	3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Wartekoje / Halle
Behinderten-WC	Behindertenparkplatz		

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Süd 1](#)

Zeltweg

geprüft am: 07.12.2016

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

Personenlift	dynamische Wegeleitung	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung
Lautsprecher	Wartekoje / Halle	Behinderten-WC	Behindertenparkplatz

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

Ziersdorf

geprüft am: 07.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	3	2
Stufen	bis zu drei Einzelstufen à 16 cm Höhe/Breite 30 cm		2	3		1
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			2	2	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	
schienengleicher Bahnsteigzugang	stets mit fremder Hilfe		2	2		1
Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied		2	2		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden				2	

Ausstattung

Security/ÖBB Personal vor Ort	Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher
Wartekoje / Halle	Behindertenparkplatz		

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL West](#)

Zirl

geprüft am: 25.06.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			3	3	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied	3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt			1	1	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit	statische Wegeleitung	Lautsprecher	Behindertenparkplatz
Notrufsäule			

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 2](#)

Zöbing

geprüft am: 07.01.2013

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	1	1

Ausstattung

Sitzgelegenheit Wartekoje / Halle

Barrierefreie Verkehrsstationen

Detailansicht der Nutzbarkeit

Region: [SAE RL Ost 3](#)

Zurndorf

geprüft am: 17.11.2015

(2) Vorplatz	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(3) Aufnahmegebäude	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

(4) Zugang zum Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		3	3	2	2
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	
	Stufen	Treppen über 2 m Höhenunterschied	3	3		2

(5) Bahnsteig	Kriterium	Zustand	Rollstuhl	E-Rollstuhl	Blind	mob.-Einschr.
	Gesamt		1	1	2	1
	taktiler Wegleitsystem	nicht vorhanden			2	

Ausstattung

Sitzgelegenheit statische Wegeleitung Lautsprecher Wartekoje / Halle